

MINI-STOP

QE3760

CE

Type

Q40MSII

Instruction Manual

Part 3

QUICK-ROTAN Elektromotoren GmbH
Königstraße 154
67655 Kaiserslautern
Tel: 0631 / 200 38 80
Fax: 0631 / 200 38 62
E-Mail: tech.supp@quick-rotan.com
www.quick-rotan.com

www.promelectravtomat.ru
English 2003-05-08

Contents Part 3

Chapt.	Content	Page
11.	Survey and List of Parameters	11.1 - 11.10
11.1	Explanation of Parameter Survey	
11.2	Explanation of Parameter List	
11.3	Parameter Survey	
11.4	List of Parameters	
12.	Electrical Connections Diagram	12.1 - 12.5

Technical updatings reserved!

11. Survey and List of Parameters

11.1 Explanation of Parameter Survey

The parameter survey is designed as an aid for finding parameters quickly. It is a summary of references for the parameter list. Listed behind each reference are all parameters which exert an influence on the function described by the reference.

The parameter survey is divided into five columns:

Column 1 shows the references (functions) to which parameters are assigned.

Column 2 shows the abbreviations of the respective functions.

Column 3 shows all parameters (setting numbers) belonging to the respective reference.

Column 4 shows, for each function (reference) which controls inputs or outputs, the applicable indications such as Ex or Ax which can also be found on the connections diagram.

Column 5 shows, for each function (control inputs (Ex) or control outputs (Ax)), the respective plugs with the number of contacts (see connections diagram).

Example for searching a parameter:

Keyword (function): inverse rotation

The parameter survey shows in column 3 the parameter numbers 618, 801.

Suppose that the inverse rotation function is to be enabled. The parameter list shows this function under parameter number 618.

11.2 Explanation of Parameter List

The parameter list is divided into 5 columns. These comprise, in

column 1: the parameter number,

column 2: is the explanation (meaning) of the parameters and the coding system of row 1 of the keys of the mini operator's panel, used when the parameter concerned can be programmed with the mini operator's panel,

column 3: the programming level (A, B, C) on which the parameter in question can be accessed,

column 4: the range of values within which the parameter in question can be set,

column 5: the value of the parameter in question is set on delivery ex factory.

Parameters having "either/or" validity (software switches) can merely be set to value I or II. In the case of such parameters, column 4 is empty.

Parameter numbers in acute brackets; e.g. <105>, mean the value (content) set for the parameter in question.

Example:

107 Speed for front backtack when <106> = I

I limited by <105>

II limited by <607>

Explanation:

Parameter 107 is valid only the the value (content) of parameter <106> = I.

If parameter 107 is set to I (<107> = I), then the speed for the front backtack is limited by parameter 105, e.g. <105> = 1500. If parameter 107 is set to II (<107> = II), then the speed for the front backtack is limited by the value of parameter 607, e.g. <607> = 4000.

11.3 Parameter survey Q40MS II (7z_921_6.hex)

Function	Abbrev'n	Parameter	Input Output	Connection Socket/Contacts
Accelerate	DRZAN	722		
Affichage	ANZ	605/796		
Backtack	RIE	102/103/104 105/107/108 109/110/126 523/584/585		
Backtack inversion	RIV	419/617		
Backtack suppression	RIUNT	419		
Beckmann	BECK	341/342/343		
Blindstitch	BLIND	658		
Blower	BLA	668		
Brake	DRZAB	723/758/851		
Catcher	FANG	707		
Chainstitch machine	KES	578		
Chopper	MESSER	105/110/126 427/531/714		
Clean-cut	CC	671		
Control	REG	758/880/881 884/885/886 887/889/890 891/990		
Decorative backtack	ZRIE	505/506/507 508/522/523 530/775		
Defect search	HWT	797		
Delay	VERZ	403/581/623 641/716/717 730/731/732 739/740/770		
Direction of rotation	DRR	800		
Display	ANZ	605/796		
End backtack	ER	108/109/110 126/149/604 731/732/740		
Engine	MOT	897		

Feed reverse	TUM	721/903	E1 A5	X1:3 X1:11
Front backtack	AR	102/103/104 105/106/107 148/739		
Hardware test	HWT	797		
Inverse rotation	RDR	618/623/801		
Knotting	VERK	657		
Lockstitch machine	STS	578		
Machine class	MAKL	799		
Needle position	NAPO	522/654/700 701/702/703 704/705/706 707/710		
Needle position change-over	NPW	616		
Needle up without trimming	NHOS	616/710	E2	X1:8
Number of stitches	STZA	102/103/108 109/111/112 145/343/363 404/505/506 507/508/570 572		
ON period	EINZ	714/715/738 743/889		
Photocell	LS	111/112/113 160/199/615 640/641		
Positioning	POS	342/343		
Presser foot	PF	427/554/651 719/729/730 770	E4	X1:5
Program	PR	114/203/206 221/222/304 313/554/851		
Programming level C	EBC	798		
Puller	PULL	363/427		
Repeat backtack	WRIE	731/740		
Residual brake	STBR	718		
Seam end	NE	110/114/126 145/206/602 658		
Seam start	NA	105		

www.promelectroavtomat.ru

Single stitch	EST	617	E3	X1:2	
Soft start	SANL	116/117			
Speed	DRZ	105/106/107 110/117/126 199/203/221 222/402/403 462/530/585 586/587/591 605/606/607 609/676/901 903			
Speed decrease	DRZAB	723/758/851			
Speed increase	DRZAN	722			
Speed limitation	DB	221/222/402 585/586/587 591/676	E13	X1:20	
Start	START	113/160/603 640/641			
Start delay	STVERZ	729			
Starting block	ANLSP	665			
Stitch condensation	STVD	102/105/106 107/108/110 126/419/570 572/617/671 739/903			
Stitchcounter	STZ	342/343			
Stitch security	STISI	657			
Stop	STOP	114/206/427 665	E6	X1:6	
Stop time	STOPZ	712/775			
Stroke adjustment	HV	401/402/403 404/427			
Target stitch	PEIPO	653/789			
Thread clamp	FK	581			
Thread puller	FZ	581/743/761			
Thread tension release	FSL	707/761	A10	X1:15	
Thread trimming	SN	601/604/609 654/704/705 706/714/717 732/734/738 901	A1	X1:9	
Thread wiper	WI	668/715/716	A3	X1:7	

Time needed to switch on	EINZ	714/715/738 743/889
Timing output	TA	719/721/734
Unlocking of chain	ENTKET	425
Vacuum	SAUG	105/110/126

11.4 List of Parameters Q40MS II (7z_921_6.hex)

No.	Function (Meaning)	Level	Range Values	of Value	Standard
102	(AR/RIE/STVD/STZA) Front backtack stitches forward	C	0 - 9	3 -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
103	(AR/RIE/STZA) Front backtack stitches backward	C	0 - 9	3 -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
104	(AR/RIE) Front backtack correction (delayed disabling of feed reverse)	B,C	0 - 15	8 -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
105	(AR/RIE/DRZ/MESSER/NA/SAUG/STVD) Speed for front backtack/ stitch condensation	B,C	100 - 6400	1500 1200	Kl. 1, 5, 6 Kl. 2, 3, 4
106	(AR/DRZ/STVD) Speed for front backtack/stitch condensation	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I variable (treadle-controlled)				
	II constant (corresponding to <105>)				
107	(AR/RIE/DRZ/STVD) Speed for front backtack/stitch condensation when <106> = I	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I limited by <105>				
	II limited by <607>				
108	(ER/RIE/STVD/STZA) End backtack stitches backward	C	0 - 9	4 3 -	Kl. 1, 3, 4 Kl. 2 Kl. 5, 6
109	(ER/RIE/STZA) End backtack stitches forward	C	0 - 9	3 -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
110	(ER/RIE/DRZ/MESSER/NE/SAUG/STVD) Speed for end backtack/ stitch condensation	B,C	100 - 6400	1500 1200	Kl. 1, 5, 6 Kl. 2, 3, 4
111	(LS/STZA) Light barrier compensation stitches 1 (stitches from light barrier clear to seam end)	A,B,C	1 - 255	6	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
112	(LS/STZA) Number of stitches for light barrier fade-out	A,B,C	0 - 255	0	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	on knit fabrics (according to stitch size)				
113	(LS/START) Start with light barrier	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I when light barrier is dark only				
	II also when light barrier is clear				
114	(PR/STOP/NE) Stop before seam end after stitch count (last seam section)	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I yes				
	II no				
116	(SANL) Soft start stitches	A,B,C	0 - 255	0	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
117	(SANL/DRZ) Speed for soft start stitches	B,C	30 - 640	500 400	Kl. 1 Kl. 2, 3, 4, 5, 6
126	(ER/DRZ/MESSER/NE/RIE/SAUG/STVD) Speed for End backtack / stitch condensation	B,C		II -	Kl. 5 Kl. 1, 2, 3, 4, 6
	I variable (treadle-controlled)				
	II constant (corresponding to <110>)				
145	(NE/STZA) Number of stitches for seam end	A,B,C	0 - 255	0 2 -	Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1, 2, 3, 4
	I automatic				
	II treadle-controlled				
148	(AR) Front backtack	A,B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4
	I double			-	Kl. 5, 6
	II single				
149	(ER) End backtack	A,B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4
	I double			-	Kl. 5, 6
	II single				
160	(LS/START) Start of photocell	B,C		II	Kl. 5
	I automatic			-	Kl. 1, 2, 3, 4, 6
	II treadle-controlled				
199	(DRZ/LS) Speed for light barrier compensation stitches	B,C	300 - 6400	1500 1200	Kl. 1, 5, 6 Kl. 2, 3, 4
203	(PR/DRZ) Speed for seam program	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I variable (treadle-controlled)				
	II constant corresponding to <221> or <222>				

206	(NE/PR/STOP) Interrupt/discontinue seam sections at speed = constant (<203> = II) I with treadle -2 II with treadle 0	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
221	(PR/DB/DRZ) Speed limitation for sewing program 1 (or for all sewing programs)	B,C	300 - 6400	1000	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
222	(PR/DB/DRZ) Speed limitation for sewing program 2	B,C	300 - 6400	1500	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
304	(PR) Stitch compensation at feed reverse for a seam section	B,C	0 - 2550	30	Kl. 1, 2, 3, 4 - Kl. 5, 6
313	(PR) Programs are backtack programs (darning programs) I yes II no	A,B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
341	(BECK) Input E1 I switch II pushbutton	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
342	(BECK/POS/STZ) Positioning after signal „Stop“ (E3) I after stitch count II without stitch count	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
343	(BECK/POS/STZ/STZA) Number of stitches for positioning after signal „Stop“ (E3)	B,C	1 - 25	5	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
363	(PULL/STZA) Stitches for switching on puller	B,C	0 - 255	3	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
401	(HV) Input „stroke adjustment“ I switch operation II push-button operation	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
402	(HV/DRZ/DB) Speed at stroke adjustment	B,C	300 - 2500	2000 600 400 900	Kl. 1, 5, 6 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4
403	(HV/DRZ/VERZ) Delay (ms) of the speed variation at end of stroke adjustment	B,C	0 - 2550	100	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
404	(HV/STZA) Number of stitches with stroke adjustment	B,C	0 - 255	0	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
419	(RIV/RIUNT/STVD) Function of external key I backtack / stitch condensation inversion II backtack / stitch condensation suppression (flip-flop function)	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
425	(ENTKET) Unlocking of chain at seam end I yes II no	A,B,C		II	Kl. 5, 6 - Kl. 1, 2, 3, 4
427	(PF/HV/PULL/STOP/MESSER) Selection of the function available with input E4 1 = presser foot 2 = stroke adjustment 3 = control of puller 4 = stop 5 = chopper 6-9 without function	B,C	1 - 9	1	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
462	(DRZ) Function of speed control unit I 2 speeds only n-min (to position +7) and n-max (from position +8) and one needle position II 12 speed levels and two needle positions	B,C		II	Kl. 1 - Kl. 2, 3, 4, 5, 6
505	(ZRIE/STZA) Number of stitches for front decorative backtack forward (stitch in stitch, speed = <530>)	C	0 - 9	3	Kl. 1, 2, 3, 4 - Kl. 5, 6
506	(ZRIE/STZA) Number of stitches for front decorative backtack backward (stitch in stitch, speed = <530>)	C	0 - 9	3	Kl. 1, 2, 3, 4 - Kl. 5, 6
507	(ZRIE/STZA) Number of stitches for end decorative backtack backward (stitch in stitch, speed = <530>)	C	0 - 9	3	Kl. 1, 2, 3, 4 - Kl. 5, 6
508	(ZRIE/STZA) Number of stitches for end decorative backtack forward (stitch in stitch, speed = <530>)	C	0 - 9	3	Kl. 1, 2, 3, 4 - Kl. 5, 6



522	(NAPO/ZRIE) Needle position when stop occurs during decorative backtack (stitch in stitch) I position 2 (up) II position 1 (down)	B,C		II -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
523	(RIE/ZRIE) Backtack I decorative backtack (stitch in stitch) II standard backtack	A,B,C		II -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
530	(DRZ/ZRIE) Speed (max.) for decorative backtack	B,C	100 - 6400	1000	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
531	(MESSER) With chopper after start stitches (<560>) I yes II no	B,C		II -	Kl. 5 Kl. 1, 2, 3, 4, 6
554	(PF/PR) Presser foot position after seam section stitch count and treadle position > +1 I up II down	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
570	(STVD/STZA) Number of stitches for stitch condensation at seam start	C	0 - 99	3 10 -	Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1, 2, 3, 4
572	(STVD/STZA) Number of stitches for stitch condensation at seam end	C	0 - 99	3 10 -	Kl. 5 Kl. 6 Kl. 1, 2, 3, 4
578	(KES/STS) Type of machine I overlock II chainstitch or lockstitch (<799>)	B,C		II -	Kl. 5 Kl. 1, 2, 3, 4, 6
581	(FK/FZ/VERZ) Delay in start-up time (ms) for thread clamp or thread puller	B,C	0 - 2550	0 -	Kl. 6 Kl. 1, 2, 3, 4, 5
584	(RIE) Backtack I four times II double	B,C		II -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
585	(DRZ/DB/RIE) Speed limitation	B,C	300 - 6400	1000	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
586	(DRZ/DB) Speed limitation	B,C	300 - 6400	1500	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
587	(DRZ/DB) Speed limitation	B,C	300 - 6400	2000	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
591	(DRZ/DB) Speed limitation via push-button I yes II no	B,C		II -	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
601	(SN) Trimming I yes II no	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
602	(NE) Seam end at treadle position I slightly heeled (-1) II fully heeled (-2)	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
603	(START) Start after seam end I after treadle 0 only II immediate start of operation	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
604	(SN/ER) Trimming after single end backtack I forward II backward	B,C		I -	Kl. 1, 2, 3, 4 Kl. 5, 6
605	(DRZ/ANZ) Actual speed in display I yes II no	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
606	(DRZ) Speed: level 1 (min.)	B,C	30 - 640	200 180	Kl. 1, 5, 6 Kl. 2, 3, 4
607	(DRZ) Speed: level 12 (max.)	B,C	100 - 9900	4000 1500	Kl. 1 Kl. 2, 3, 4, 5, 6
609	(SN/DRZ) Trimming speed 1	B,C	30 - 300	200 180	Kl. 1 Kl. 2, 3, 4, 5, 6
615	(LS) End recognition when photocell goes I from light to dark II from dark to light	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
616	(NPW/NHOS) Function of external key (input E2) I needle position change-over (NPW) II needle up without trimming (NHOS)	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

617	(EST/RIV/STVD) Function of external key (input E3)	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I single stitch (EST)				
	II backtack / stitch condensation inverted (RIV)				
618	(RDR) Inverse rotation after seam end	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I yes				
	II no				
623	(RDR/VERZ) Delay in start-up time (ms) for inverse rotation	B,C	0 - 2550	50	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
640	(LS/START) Start possible by obscuring the photocell (if existing, note parameter 113!)	B,C		II	Kl. 5
	I yes			-	Kl. 1, 2, 3, 4, 6
	II no				
641	(LS/START/VERZ) Delay before start (ms) after photocell (at <640> = I)	B,C	0 - 2550	100	Kl. 5
				-	Kl. 1, 2, 3, 4, 6
651	(PF) Presser foot with automatic descent on machine stop	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I yes				
	II no				
653	(PEIPO) Target stitch before sewing	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I yes				
	II no				
654	(SN/NAPO) Positioning before thread trimming	B,C		II	Kl. 1
	I yes			-	Kl. 2, 3, 4, 5, 6
	II no				
657	(STISI/VERK) Stitch security (knotting)	B,C		II	Kl. 6
	I yes			-	Kl. 1, 2, 3, 4, 5
	II no				
658	(NE/BLIND) Seam end blindstitch	A,B,C		II	Kl. 6
	I yes			-	Kl. 1, 2, 3, 4, 5
	II no				
665	(ANLSP/STOP) Run locking/stop	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I contact closed				
	II contact open				
668	(BLA/WI) Thread wiper/thread clearer	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I yes				
	II no				
671	(CC/STVD) Stitch condensation for clean-cut after end backtack and before trimming	B,C		II	Kl. 2
	I yes			-	Kl. 1, 3, 4, 5, 6
	II no				
676	(DRZ/DB) Speed adjustment via potentiometer possible	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I yes				
	II no				
700	(NAPO) Needle position 0 (reference position of the needle)	B,C	0 - 127	0	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
701	(NAPO) Angular adjustment	B,C		I	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I with handwheel (teach-in)				
	II by keys (+/-)				
702	(NAPO) Needle position 1 (needle down)	B,C	0 - 127	40	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
703	(NAPO) Needle position 2 (thread take-up lever up) (00000011)	B,C	0 - 127	108	Kl. 1, 3, 4, 5, 6
				109	Kl. 2
704	(NAPO/SN) Needle position 4 (start trimming signal 1)	B,C	0 - 127	47	Kl. 1
				45	Kl. 4
				-	Kl. 2, 3, 5, 6
705	(NAPO/SN) Needle position 5 (end of trimming signal 1) (00000101)	B,C	0 - 127	84	Kl. 1
				62	Kl. 2
				-	Kl. 3, 4, 5, 6
706	(NAPO/SN) Needle position 6 (start trimming signal 2)	B,C	0 - 127	59	Kl. 2
				-	Kl. 1, 3, 4, 5, 6
707	(NAPO/FSL/FANG) Needle position 9 (thread tension release or thread catcher start) (00000111)	B,C	0 - 127	59	Kl. 1, 3, 4
				-	Kl. 2, 5, 6













710	(NAPO/NHOS) Needle position 3 (needle up)	B,C	0 - 127	100	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
712	(STOPZ) Time for stop in needle position 1	B,C	0 - 2550	70	KI. 1 - KI. 2, 3, 4, 5, 6
714	(EINZ/SN/MESSER) Duration (ms) for chainstitch trimming or chopper	B,C	0 - 2550	100	KI. 5, 6 - KI. 1, 2, 3, 4
715	(EINZ/WI) Duration (ms) of thread wiper	B,C	0 - 2550	60	KI. 1 120 KI. 2, 3, 4 100 KI. 5, 6
716	(VERZ/WI) Delay in start-up time (ms) for thread wiper	B,C	0 - 2550	70	KI. 5 100 KI. 6 - KI. 1, 2, 3, 4
717	(SN/VERZ) Delay in start-up time (ms) for trimming method when the machine is not activated by the treadle	B,C	0 - 2550	60	KI. 5 40 KI. 6 - KI. 1, 2, 3, 4
718	(STBR) Timing of residual brake (0 = brake off)	B,C	0 - 100	0	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
719	(PF/TA) Timing output A4 (0 = 100% switching on)	B,C	0 - 90	40	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
721	(TUM/TA) Timing output A5 (0 = 100% switching on)	B,C	0 - 90	50	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
722	(DRZAN) Acceleration ramp 1 gradual 50 steep	B,C	1 - 50	40	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
723	(DRZAB) Brake ramp 1 gradual 50 steep	B,C	4 - 50	25	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
729	(STVERZ/PF) Start delay after lowering presser foot	B,C	0 - 2550	130	KI. 1 120 KI. 2, 3, 4, 5, 6
730	(PF/VERZ) Lift delay for presser foot after seam end	B,C	0 - 2550	30	KI. 1 50 KI. 2, 3, 4, 5, 6
731	(ER/WRIE/VERZ) Delay before stitch counting for end backtack (ERV)	B,C	0 - 2550	40	KI. 1, 2, 3, 4 - KI. 5, 6
732	(SN/ER/VERZ) Delay (ms) for trimming after single end backtack	B,C	0 - 2550	30	KI. 1, 2, 3, 4 - KI. 5, 6
734	(SN/TA) Timing output A2	B,C	0 - 90	10	KI. 4, 5 30 KI. 6 - KI. 1, 2, 3
738	(EINZ/SN) Time needed to switch on (ms) for trimming signal 2	B,C	10 - 2550	60	KI. 4 - KI. 1, 2, 3, 5, 6
739	(AR/STVD/VERZ) Delay (ms) for speed after front backtack/stitch condensation	B,C	0 - 2550	30	KI. 1 100 KI. 2, 3, 4 - KI. 5, 6
740	(ER/WRIE/VERZ) Delay before stitch counting for end backtack backward	B,C	0 - 2550	60	KI. 1, 2, 3, 4 - KI. 5, 6
743	(FZ/EINZ) Duration (ms) of thread puller	B,C	0 - 2550	60	KI. 6 - KI. 1, 2, 3, 4, 5
758	(REG/DRZAB) Deceleration ramp I braking as per <723> II braking with maximal moment	B,C	II		KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
761	(FSL/FZ) Prolongation Thread tension release/ Thread puller	B,C	0 - 2550	0	KI. 1, 2, 3, 4 - KI. 5, 6
770	(PF/VERZ) Lifting delay of presser foot at threadle-position „-1“	B,C	0 - 250	30	KI. 1 50 KI. 2, 3, 4, 5, 6
775	(ZRIE/STOPZ) Stop time (ms) with stitch in stitch backtack (decorative backtack)	B,C	0 - 2550	100	KI. 1, 2, 3, 4 - KI. 5, 6
789	(PEIPO) Needle position 10 (target stitch)	B,C	0 - 127	62	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
796	(ANZ) Operating hours display	B,C		I	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
797	(HTW) Hardware test I yes II no	B,C		II	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6
798	(EBC) Programming level C I yes II no	B,C		II	KI. 1, 2, 3, 4, 5, 6

799	(MAKL) Machine class which has been selected	B,C	1 - 6	1 2 3 4 5 6	Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6
800	(DRR) Direction of motor rotation viewed from belt pulley	B,C		I II	Kl. 1 Kl. 2, 3, 4, 5, 6
	I left-hand rotation				
	II right-hand rotation				
	(00000001)				
801	(RDR) Reverse rotation angle after seam end	B,C	5 - 106	16	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
851	(PR/DRZAB) Brake ramp for stitch-count seams	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I steep				
	II gradual				
880	(REG) Starting current max. [A]	C	1 - 10	5	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
881	(REG) adaption of positioning characteristics of motor to machine to avoid vibration	B,C	0 - 12	6	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
884	(REG) Proportional amplification of the speed control (in general)	B,C	4 - 255	15	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
885	(REG) Integral amplification of the speed control	C	0 - 255	35	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
886	(REG) Proportional amplification of the order controllers	C	1 - 255	25	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
887	(REG) Differential amplification of the order controllers	C	1 - 255	25	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
889	(EINZ/REG) Time required for order controlling (0 = always)	C	0 - 2550	150	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
890	(REG) Proportional amplification of the superior order controllers for the residual brake	C	1 - 255	25	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
891	(REG) Proportional amplification of the lower speed controllers for the residual brake	C	1 - 255	20	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
897	(MOT) MINI motor version	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I long				
	II short				
901	(DRZ/SN) Trimming release speed	C	30 - 500	300 400	Kl. 1 Kl. 2, 3, 4, 5, 6
903	(TUM/STVD/DRZ) Function of external key (input E1)	B,C		II	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6
	I constant speed				
	II feed reverse / stitch condensation				
990	(REG) Removal of setpoint position upon change-over from speed control to position control	B,C	1 - 127	32	Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6








12. Electrical Connections Diagram X5 Q40MSII











Bedeutung der Magnete bzw. Magnetventile, Taster / Meaning of magnets and/or solenoids and keys
 Signification des aimants resp. solenoides et touches / Significação dos imãs e/ou as solenoidas e teclas
 Significato dei magneti, delle valvole magnetiche e dei tasti / Significación de los imanes y/o los solenoides y pulsadores / Betekenis van de magneten resp. magneetkleppen, toetsen

S1  <799> = 1,2,3,4	Transportumstellung von Hand / manual feed reverse / renversement de marche manuel / mudança do transporte manual / commutazione trasporto a mano / inversión de transporte manual / handmatige transportomschakeling
S1  <799> = 5,6	Stichverdichtung / stitch condensation / rétrécissement des points / condensação dos pontos / addensamento punti / condensación de puntadas / steekverdichting
S2  <616> = I	Nadelpositionswechsel / needle position change-over / changement de position d'aiguille / troça de posição da agulha / cambio di posizione dell'ago / cambio de posición de aguja / naaldpositie-verwisseling
S2  <616> = II	Nadel hoch ohne Schneiden / needle up without thread trimming / aiguille en haut sans coupe / agulha para cima sem corte de linhas / ago su senza taglio / aguja arriba sin corte / naald omhoog zonder snijden
S3  	Einzelstich / single stitch / point unique / ponto individual / punto singolo / puntada individual / enkele steek
S4  <427> = 1	Presserfuß / presser foot / pied presseur / calcador / alzapiedino / prensatelas / drukvoet
S4  <427> = 2	Hubverstellung / stroke adjustment / variation de course / alteração do curso / regolazione della corsa / ajuste de carrera / hefhoogteverstelling
S4  <427> = 3	Puller / puller / puller / puller / puller / estirar / puller
S4  <621>, <427> = 4	STOP
S4  <427> = 5 <578> = I <799> = 5	Abhacker / chopper / chopper / guilhotina / taglio / guillotina / afhakker
S6  <665>	STOP
S13  <585>	Drehzahlbegrenzung / speed limitation / limitation de vitesse / limitação das rotações / limitazione velocità / limitación de velocidad / beperking van het toerental
S14  	Synchronisationsimpuls / synchronisation pulse / impulsion de syncronisation / Synchronisationsimpuls / Synchronisationsimpuls / impulso de syncronisacion / syncroniesatie impuls

Bedeutung der Magnete bzw. Magnetventile, Taster / Meaning of magnets and/or solenoids and keys
 Signification des aimants resp. solenoides et touches / Significação dos imãs e/ou as solenoidas e teclas
 Significato dei magneti, delle valvole magnetiche e dei tasti / Significación de los imanes y/o los solenoides y pulsadores / Betekenis van de magneten resp. magneetkleppen, toetsen

Y1 I max  8 A * <799> = 1,2,3,4	Fadenschneider magnet. / magn. thread trimmer / coupe-fil magnétique / corte de linhas magnético / rasafilo magnetico / cortahilos magnético / draadsnijder magnetisch
Y1 I max  8 A * <799> = 5,6 <427> ≠ 5 <578> = II	Fadenschneider vorwärts / thread trimmer forward / coupe-fil en avant / corte de linhas para a frente / rasafilo avanti / cortahilos adelante / draadsnijder voorwaarts
Y1 I max  8 A * <799> = 5 <427> = 5 <578> = I	Abhacker / chopper / chopper / guilhotina / taglio / guillotina / afhakker
Y2 I max  8 A * <799> = 4,5	Fadenschneider rückwärts / thread trimmer backward / coupe-fil en arrière / corte de linhas para trás / rasafilo indietro / cortahilos atrás / draadsnijder achterwaarts
Y2 I max  8 A * <799> = 6	Begrenzung der Stichlänge / Limitation of stitch lenght
Y3 I max  8 A * <799> = 1,2,3,4,6	Fadenwischer / thread wiper / écarteur de fil / retira-linhas / scartafilo / retirahilos / draadwisser
Y3 I max  8 A * <799> < 5	Messer (Pedal ≥ +2 / Lichtschranke dunkel) / chopper (treadle ≥ +2 / light barrier is dark) / chopper (pédales ≥ +2 / barrage photoélectrique est éteint) / lámina (pedal ≥ +2 / barreira luminosa estiver escura) / coltello (pedale ≥ +2 / relè fotoelettrico è scuro) / cuchilla (pedal ≥ +2 / barrera fotoeléctrica está oscura) / mes (pedaal ≥ +2 / lichtbarrièr donker)
Y3 I max  8 A * <799> = 5	Kette blasen / chain blowing / soufflage de chaînette / soprar de cadeia / soffiatura catenella / soplar cadeneta / blazen van een ketting
Y4 I max  8 A *	Presserfuß heben / lifting presser foot / relevage du pied presseur / levantar do calcador / sollevamento del alzapiedino / elevación de prensatelas / drukvoet optillen
Y5 I max  8 A * <799> = 1,2,3,4	Transportumsteller / feed reverse / renversement de marche / mudança do transporte / commutazione trasporto / inversión de transporte / transportomschakeling

Bedeutung der Magnete bzw. Magnetventile, Taster / Meaning of magnets and/or solenoids and keys
 Signification des aimants resp. solenoides et touches / Significação dos imãs e/ou as solenoidas e teclas
 Significato dei magneti, delle valvole magnetiche e dei tasti / Significación de los imanes y/o los solenoides y pulsadores / Betekenis van de magneten resp. magneetkleppen, toetsen

Y5 I max 8 A * <799> = 5,6 <427> = 5	 Stichverdichtung / stitch condensation / rétrécissement des points / condensação dos pontos / addensamento punti / condensación de puntadas / steekverdichting
Y5 I max 8 A * <799> = 5,6 <427> = 5	 Kette saugen / chain vacuum / aspiration de chaînette / aspirar de cadeia / aspirazione catenella / aspiración cadeneta / zuigen van een ketting
Y6 I max 8 A * <799> = 1,2,3,4	 Fadenschneider pneumatisch / pneum. thread trimmer / coupe-fil pneumatique / corte de linhas pneumático / rasafilo pneumatico / cortahilos neumático / draadsnijder pneumatisch
Y7 I max 8 A * <427> = 1	 Presserfuß senken / presser foot down / pied presseur en bas / calcador em baixo / alzapiedino giù / prensatelas abajo / drukvoet laten zakken
Y7 I max 8 A * <427> = 2	 Hubverstellung / stroke adjustment / variation de course / alteração do curso / regolazione della corsa / ajuste de carrera / hefhoogteverstelling
Y7 I max 8 A * <427> = 3	 Puller / puller / puller / puller / puller / estirar / puller
Y8 I max 8 A *	 Motor läuft / motor runs / moteur en marche / motor em movimento / motore in moto / motor en marcha / loop van de machine
Y10 I max 8 A *	 Fadenspannungslösen / thread tension release / détendeur de fil / soltar tensão da linha / sbloccaggio tendifilo / detención del hilo / verbreken van de draadspanning
Y16 I max 80 mA	  Zählsignal / count signal / signal de comptage / sinal de contagem / segnale conteggio / señal del contador / telsignaal

- * Die Summe der Lastströme aller gleichzeitig eingeschalteten Stellglieder (Magnete, Magnetventile) darf den Wert von 4A nicht überschreiten (siehe hierzu Kapitel 2. Technische Daten).
- * The total of load currents of all servos activated simultaneously (solenoids, solenoid valves) is not allowed to exceed 4 amps (see also section 2. Technical Specifications).
- * Le total des courants de charge de tous les vérins (aimants, électro-vannes) activés simultanément ne doit pas dépasser 4 A (voir aussi le chapitre 2. "caractéristiques techniques").
- * A soma das correntes sob carga de todos os actuadores ligados ao mesmo tempo (ímans, solenóides) não pode ultrapassar o valor de 4A (ver também capítulo 2. Dados Técnicos).
- * La somma delle correnti di carico di tutti gli attuatori inseriti contemporaneamente (magneti, elettrovalvole) non deve essere superiore a 4 A (vedere il capitolo 2. Dati Tecnici).
- * La suma de las corrientes bajo carga de todos los elementos de todos los componentes de regulación conectados simultáneamente (imanes, válvula magnética) no podrá sobrepasar el valor de 4A (véase también el capítulo 2. de datos técnicos).
- * De belastingsstroom van alle tegelijkertijd ingeschakelde bedieningsschakels (magneten, magneetventielen) mag in totaal niet meer dan 4 A bedragen (zie hiervoor hoofdstuk 2. Technische gegevens).