

Руководство по обслуживанию и наладке

МАШИНА ДЛЯ ДВОЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НИЗА ОБУВИ

05332 - Р1

Заводской номер машины:

Továrny strojírenské techniky
koncernový podnik
ZÁVODY PŘESNÉHO STROJÍRENSTVÍ
G o t t w a l d o v



П р е д и с л о в и е

Предъявляем Вам это Руководство по обслуживанию к поставленной машине. Оно предназначено преимущественно Вам, обслуживающим работникам машины. Руководство хорошо усугубит работникам участков ремонта, для подрегулировки и мелых ремонтов и также при заказывании запасных частей.

Руководство по обслуживанию дополнено техническим описанием, техническими данными, инструкциями для внедрения машины в эксплуатацию, отделами по подрегулировке и уходу, инструкциями по обслуживания электрооборудования, разработанными в соответствии с постановлениями в ЧСН 34 1630, п. 24, инструкциями по безопасности, которые рекомендуем расширить учитывая дальнейшие и инструкции и правила, обеспечивающие безопасность и охрану здоровья при работе на этих машинах. Приводится также перечень деталей (спецификация), заменяющий отдельные перечни запасных частей для эксплуатации 1 случайно 3 года.

Мы надеемся, что настоящее Руководство станет для Вас ценным проводником для правильного использования данной машины и уверяем Вас, что при соблюдении инструкций приведенных в нем, Вы будете вполне удовлетворены с точностью, производительностью и надежностью машины.

Выпустил: Отделение торговой документации - ОТС

Описание к рис. № 1

- 1 - указатель толщины материала
- 2 - освещение рабочего пространства
- 3 - винт для наладки положения нижнего валика
- 4 - винты для подрегулировки давления нижнего валика
- 5 - крышка пространства для инструмента
- 6 - передвижные колеса
- 7 - валик для установки толщины двойного материала
- 8 - шкаф с электроприборами
- 9 - установочные винты для установки станка
- Q1 - главный выключатель
- Q2 - выключатель двигателя
- Q3 - выключатель светильника

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ

| Обозначение статьи | Наименование | Страница |
|-----------------------|--|----------|
| 1 | Технологическое назначение | 6 |
| 2 | Технические данные | 6 |
| 3 | Техническое описание | 6 |
| 4 | Нормальное оборудование | 7 |
| 5 | Особое оборудование | 8 |
| 6 | Правила безопасности | 8 |
| | 6.1 Обязанности обслуживающего перед началом работы | 9 |
| | 6.2 Обязанности работы в течение эксплуатации машины | 9 |
| | 6.3 Обязанности обслуживания после окончания рабочей смены | 9 |
| 7 | Подготовка машины к работе | 10 |
| | 7.1 Установка машины | 10 |
| | 7.2 Подсоединение машины к сети | 10 |
| 8 | Подрегулировка машины | 11 |
| | 8.1 Подрегулировка функции | 11 |
| | 8.2 Крепление и подрегулировка двойного ножа | 11 |
| | 8.3 Замена и точка двойльного ножа | 11 |
| | 8.4 Подавающие валики | 11 |
| | 8.5 Автоматическая подача деталей Val | 12 |
| | 8.6 Складывание деталей - Vb1 | 12 |
| | 8.7 Вытягивающие валики - Vc1 | 13 |
| 9 | Описание работы | 13 |
| | 9.1. Собственная работа без особого оборудования | 13 |
| | 9.2 Работа на машине с Val - автоматическая подача деталей | 14 |
| | 9.3 Работа на машине с Vb1 - складывание деталей | 14 |
| | 9.4 Работа на машине с Vc1 - вытягивающие валики | 14 |

| | | |
|------|--|----|
| 10 | Электрооборудование | 14 |
| 11 | Уход | 15 |
| 11.1 | Очистка | 15 |
| 11.2 | Смазывание машины | 15 |
| 11.3 | Описание смазочных мест | 15 |
| 12 | Устранение возможных неполадок | 16 |
| 13 | Заказывание запасных частей | 18 |
| 14 | Перечень стандартных принадлежностей | 20 |
| 15 | Список подшипников качения | 21 |
| 16 | Перечень ремней | 21 |
| 17 | Перечень электродвигателей | 21 |
| 18 | Сравнительные таблицы зарубежных марок смаэок | 21 |
| 19 | Знаки для электросхемы | 22 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Рис. № 1 - общий вид машины
2А - образце способа спускания
2В - фундаментный план
3 - правильная установка ножа
4 - подвешивание машины на кран
5 - план смазочных мест
6 - двоильное устройство - валики
7 - двоильное устройство
- установка нижнего валика
8 - автоматическая подача
деталей - Val
9 - укладка деталей - Vol
10 - вытягивающие валики - Vcl
11 - цепочная схема
12 - моторизация машины Ma1



1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Машина применяется в обувной промышленности для двоения, выравнивания деталей низа, как например, стелек, подошв, задников, задников с целью получения одинаковой толщины деталей для дальнейшего выполнения операции.

На машине обрабатывается натуральная кожа — полы, воротки, чехлы, складок и однородные материалы, как например, кожкартон. На машине можно работать с специальными приспособлениями *Val*, *Vbl*, *Vel*, которые повышают производительность машины и гигиену.

6

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---|---------------|-------|------------|
| Производительность машины при ручном введении деталей среднего размера | кол.пар | 1/час | до 1500 |
| при автоматической подаче деталей среднего размера | кол.пар | 1/час | 1500 + 15% |
| Рабочая ширина | мм | | 200 |
| Рабочая высота | мм | | 1010 |
| Габариты машины | ширина | мм | 510 |
| | глубина | мм | 410 |
| | высота | мм | 1162 |
| Мощность электродвигателя | кВт | | 1,5 |
| Масса машины | кг | | 190 |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (рис. 3)

Главной частью конструкции машины является неподвижный нож двойльный с системой подающих валиков. Нижний рифленый валик служит в качестве подающего валика. Верхний валик регулируемый по высоте для соответствующей толщины двоения с помощью клиньев, связанных с корпусами подшипников и с верхними замыкающими мостиками против взаимного отделения пружинами.

Нижний подающий валик подвешен посредством шатунов на стаби-



05332/P1

лизаторе. Валик можно выравнивать относительно плоскости ножа при помощи эксцентриков и устанавливать винтом по высоте. Система отрегулирована регулируемыми пружинами. Затупленный нож можно легко заменить путем ослабления зажимных винтов. Нож и упоры ножа установлена с помощью щупа (рис. 3). Привод валиков выведен от электродвигателя через клиновые ремни, далее через контрпривод зубчатых колес на нижний подающий валик, и далее через колеса передается движение на верхний подающий валик. Детали машины изготовлены в метрической системе с допусками размеров и качества по ЧСН (ИСО). Детали взаимозаменяемые.

Минимальное складывание машины для транспортировки

1.1).

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

-
- инструмент для наладки и ухода за машиной + расходные части
 - см. перечень на листе 20
 - сопроводительная техническая документация.



5. ОСОБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

поставляется за особую доплату к цене по желанию заказчика.

Val - Автоматическая подача деталей (магазин. система)

Vbl - Складывание деталей (непрерывный рабочий цикл)

Vcl - Вытягивающие валики (непрерывный рабочий цикл, возможность внедрения в производственную линию). Минимальная длина двойной детали 120 мм).

Vdl - Толщиномер

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

заемным способом были ознакомлены со способом обеспечения безопасности работы.

Уход и ремонты на электрооборудовании машины могут выполнять только ремонтники с экзаменом по ЧСН 34 3100, п. 31.

Электрооборудование необходимо удерживать в состоянии, который соответствует действительным электротехническим стандартам.


Исправленная и подрегулированная машина должна передаваться в присутствии обслуживающего работника.



6.1 Обязанности обслуживающего работника машину до начала работы

До начала работы необходимо машину осмотреть, именно предохранительные, спусковые и выключающие устройства и проворотить вручную машину посредством шкива. Каждую неполадку сообщить начальнику, который обеспечит ее устранение. Обслуживающий машину работник должен выполнять смазывание машины - см. пп. 11.2, 11.3.

6.2 Обязанности обслуживающего работника машину в течение



После окончания рабочей смены должен обслуживающий работник привести машину на рабочем месте в порядок, выключить главный выключатель, очистить машину, устраниТЬ отходы и подобно.

С этими Правилами по безопасности были ознакомлены:
(дата) (подпись)

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| Работник обслуживающий машину: | | |
| Ремонтщик механической части: | | |
| Ремонтщик электрической части: | | |
| Начальник цеха: | | |
| Техник надзора по безопасности: | | |

7. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

7.1 Установка машины (рис. 1, 4, 6)

Распакованную и очищенную машину перевозят на рабочее место на транспортных колесиках 6 (рис. 1) и устанавливают ее с помощью двух установочных винтов 9.

При транспортировке машины краном подвешивают ее с помощью двух подвесных винтов согласно рис. 4.

Перед приведением машины в эксплуатацию необходимо скон-тролировать все механизмы машины. Поворачивая вручную шки-

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru




8. ПОДРЕГУЛИРОВКА МАШИНЫ

8.1 Подрегулировка функции (рис. 6)

Посредством ролика 339 (рис. 6) установить на узелете со шкалой 317 выведенным на верхнюю часть машины и обеспечить гайкой 341 требуемую толщину двойного материала. Шкала выполнена в мм. На машине таким образом подготовленной можно начать с собственной работой.

8.2 Крепление и подрегулировка двойльного ножа (рис. 3,6)



Привод нижнего валика выведен от шкива 231 (рис. 6) через вал 221 и зубчатые передачи 223 и 124. Нижний подающий валик уложен в подшипниках скольжения 112 и 118.


Установка давления пружин 178 (рис. 7) для прижима нижнего подающего валика 111 (рис. 6) выполняется винтами 175 (рис. 7) с обеспечением гайками 176. Положение нижнего валика по высоте 111 (рис. 6) винтом 161 (рис. 7) выполняется согласно рис. 3. Горизонтальное положение нижнего валика относительно ножа устанавливается при помощи щупов двумя




Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

3

801



Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



05332 Р1

эксцентриками 173 (рис. 6) после ослабления винтов 174 (рис. 6).

После вынятия двойного ножа 801 (рис. 6) очистить занесенный нижний валик 111 стальной щеткой, находящейся в комплексе инструмента.

Привод верхнего подающего цилиндра выведен от нижнего подающего цилиндра зубчатыми колесами 127 (рис. 6) через промежуточные колеса 402 и 406. Этот валик вращается со скольжением в подшипниках 302 и 303. При помощи клиньев 331, 332 и винта 338 устанавливается по высоте положение верхнего по-

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

7040 (рис. 8) правильно натянута и не спускается на стороны. В случае потребности ее срегулировать натягивающими винтами 7032 и обеспечить гайками 7038. Автоматическую подачу можно применить при двоении всех видов деталей низа обуви.

8.6 Складывание деталей - Vb 1(рис. 9)

На задней стене стойки машины крепится держатель складывания 7061 (рис. 9), на котором устанавливается складывающий столик 7064 по требуемой величине расстояния.

Затем подрегулируют упор и штанги магазина 7071, 7065 и опробуют складывание деталей.

8.7. Вытягивающие валики - Vol (рис. 6, 10)

С задней стороны крышки зубчатых колес на правой стороне машины демонтируют кожух 503. На раму надевают оборудование Vol (рис. 10) на площадки кубиков 7114, 7115 и винты 7116 подтягивают. На вал 7105, находящийся теперь в пространстве кожухов зубчатых колес на правой стороне машины, надевают зубчатое колесо 7107 (рис. 10) на шпонку 7108 и фиксируют предохранительным кольцом 7109.



9.1. Собственная работа без специального оборудования

Подготовленный для двоения материал веден по поверхности рабочего столика в машину, где осуществляется процесс двоения. Деталь втянута и нажимаемая подающими валиками против неподвижного ножа; в результате того проходит двоение материала.



9.2 Работа на машине с Val - автоматическая подача деталей (рис. 8)

Кроме ручного вкладывания деталей в машину можно применить тоже автоматическую подачу деталей. Детали в стабелях укладываются на транспортную ленту 7064 (рис. 8), и ведены установочными боковыми направляющими 7041 и 7042. Местное ограждение 7006 устанавливается винтом 7007 так, чтобы под нижней кромкой местного ограждения 7006 проходила только одна деталь. При применении особого оборудования Val рекомендуется применять Vb1 и Vs1.

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

менением Val, Vb1.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (рис. 1, 11)

Электрическая установка состоит из элементов управления и из защитных приборов.

На шкафу помещен главный выключатель QS1(рис. 1), выключатель электродвигателя QF2 и выключатель, светильника QF3.

Внутри шкафа находится защитный выключатель двигателя, трансформатор для светильника и предохранители для цепи светильника. Схема включения показана на рис. 11.


11. УХОД ЗА МАШИНОЙ

11.1. Очистка

Очистку и смазывание выполнять только тогда, когда машина не работает. В рамках ухода за машиной необходимо выполнять периодическую проверку (осмотр) электрооборудования.

11.2. Смазывание машины

Машина смазывается ручной масленкой один раз в сутки, всегда до начала работы, путем накапливания масла в сма-



валика, нижнего валика и кубика направления подшипников нижнего валика - 1 х в день.

3 - смазываются также зубчатые колеса под кожухом по-средством капания масла в две смазочные отверстия - 1 х в день.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗЫВАНИЮ

Производственное время

| Узел машины | Зубчатые колеса | Фитильная смазка | Зубчатые колеса |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Смазочное место точка № | 1 | 2 | 3 |
| Смазывание смаз. мест ручной ма- шинкой | 8 | 8 | 8 |

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



12. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

Неполадку устранит: О - обслуживающий машину работник
МО - механик или опытный обслуживающий работник

Неполадка: _____ Причина: _____ Устранение: _____

Плохое или неравномерное двоение материала 1. Затупленный нож.
2. Короткое лезвие ножа
О - нож устранить
О - нож правильно заточить

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

номерной
утяжкой вин-
тов 175
(рис. 7)

8. Неправильная установка О - валик правиль-
нижнего валика по вы-
соте относительно ножа
установить
валиком
161 (рис. 7)

Резница в толщине
двоенного материала
(детали) в попереч.
направлении

9. Неправильная установка МО- контроль
нижнего или верхнего
валиков относительно
плоскости ножа.
паралель-
ности верх-
него и ниж-
него вали-
ков



12. УСТРАНЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ НЕПОЛАДОК

— продолжение

Неполадку устранит: О - обслуживающий работник машину
МО - механик или опытный обслуживающий
работник

| <u>Неполадка:</u> | <u>Причина:</u> | <u>Устранение:</u> |
|--|--|---|
| Автоматическая подача 10. Занесенная по шайбе не подает надежно | О - слегка отшер- шевать поверх- ность транс- портной ленты | О - слегка отшер- шевать поверх- ность транс- портной ленты проверкой |

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru



13. ЗАКАЗЫВАНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

В заказе необходимо указать:

1. Наименование и типовое обозначение машины - см. заглавный лист руководства.
2. Заводской номер Вашей машины - см. табличку на машине.
3. Название части - см. перечень запасных частей.
4. Заказной номер части - по обозначению на старой части.
5. Количество заказываемых штук.

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

При заказывании запасных приборов и потребителей необходимо указать вид тока, напряжение и частоту сети, климатическую область и рабочую среду.

Электродвигатель следует заказывать по табличке на электродвигателе.



СИМВОЛЫ К ЭЛЕКТРОСХЕМАМ

| Символ | Описание функции | 220 в | 380в | 415в |
|--------|---|-----------|--------------|-----------------|
| EL1 | Освещение рабочего места | E14, | 24в | 25 вт |
| F 1 | Защитный выключатель - защита электродвигателя против перегрузки | 7а | 4,2а | ITM РО |
| FU1 | Предохранители - защита первичной обмотки трансформатора T1 | т.№. 2410 | 2а | |
| FU2 | Трубчатый предохранитель - защита вторичной обмотки трансформатора T1 | 048 А | 2а | |
| M 1 | Электродвигатель - привод ножа | 1,5 квт | AP90L-4/M100 | Ча 1с 1100 лс в |

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

15. СПИСОК ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

| Позиция | Название | Обозначение | Шт. |
|------------|-----------|---------------------|-----|
| 116 | Подшипник | 6204 2Z ČSN 02 4640 | 2 |
| 152 | Подшипник | 6204 Z ČSN 02 4640 | 2 |
| 222 | Подшипник | 6206 ČSN 02 4636 | 2 |
| 403 | Подшипник | 6202 Z ČSN 02 4640 | 6 |
| <u>Val</u> | | | |
| 7023 | Подшипник | 6203 Z ČSN 02 4640 | 2 |

**Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

16. СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОДЕЙ

а) Масло подшипниковое OL- РО, вязкость 3,9 - 6,2 $\text{мм}^2/\text{с}$ при температуре 20°C.

| БР | Мобиель | Шелл | СССР |
|---------------------------|------------|-----------|--|
| Енергол Нр 1 (ГП 1) | Велосите 4 | Теллус ц5 | Высокоскорост- ный ВЕЛОСИТ Л ВНИИП - 408 |

б) Смазка 2 - бод каплепадения 145°C

| Енергресе РББ 2 | Мобильгреасе БРБ Зеро | Алвения 2 | Консталин Утс 1 |
|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|

14. СПИСОК НОРМАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Позиция | Название | Обозначение | Шт. |
|---------|--|---|-----|
| 801 | Нож (1 шт. установленный на машине) | 05260/263 Е1 | 2 |
| 802 | Шкала упора ножа | 802 Е1 | 1 |
| 821 | Масленка | 125 ЧСН 23 1420 | 1 |
| 822 | Отвертка | ТР 124-21-13-166/78 ТИПА 697 0,6x4,5 | 1 |
| 823 | Отвертка | ТР 124-21-13-166/78 ТИПА 697 1x6 | 1 |
| 824 | Ключ | 12 ЧСН 23 0626.4 | 1 |
| 825 | Ключ | 05260/536 D1 | |
| 826 | Ключ | 13x17 ЧСН 23 0611.4 | 1 |
| 827 | Ключ | 19x24 ЧСН 23 0611.4 | 1 |
| 828 | Ключ | 8 ЧСН 23 0626.4 | 1 |
| 829 | Ключ | 6 ЧСН 23 0710 | 1 |
| 830 | Ключ | 10 ЧСН 23 0710 | 1 |
| 831 | Бруск (оселок) | 150 x 50 x 25 Тип №. 64 151-0538 | 1 |
| 832 | Щетка проволочная ручная, 4 - 5 рядов | 7771 0406 | 1 |
| 841 | Подвесной винт | M12 ЧСН 02 1369 | 2 |
| 15001 | Нож | 05260/263 Е1 | 5 |

При заказывании особого оборудования Vai поставляется:

| | | | |
|-------|--------------------|---------|---|
| 15011 | Транспортная лента | 7040 D1 | 5 |
|-------|--------------------|---------|---|

ERLÄUTERUNGEN ZUM SCHALTSCHAEM

| Bez. | Lfd.Nr. | Funktionsbeschreibung | 220V | 380V | 415V |
|------|-------------------------|---|-------------------------|-----------|------|
| EL1 | 11061 11062 | Glühlampe - Arbeitsstellenbeleuchtung | E14 | 24V | 25W |
| F1 | 11138 | Schutzschalter - Überlastungsschutz des Motors | 7A J7K | 4A 50A | |
| FU1 | 11028 11031 11032 | Sicherungen - Absicherung der Primärwicklung von Trafo T1 | T.Nr.2410 | 2A | |
| FU2 | Teil 11021 | Rohrsicherung - Absicherung der Sekundärwicklung von Trafo T1 | 048A 2A | | |
| M1 | 10061 | Elektromotor- Messerantrieb | 1,5kW AP 90L- 4/M100 | | |
| QS1 | 11111 | Nockenschalter - Maschinen-Hauptschalter | VS16 | 1103 A8 V | |
| QS2 | 11111 | Nockenschalter - Motorschalter M1 | VS16 | 1103 A8 V | |
| QF3 | 11114 | Nockenschalter - Lichtschalter | VS16 | 1102 A8 V | |
| T1 | 11021 | Transformator - 50 VA | TCC 034 900 JP00 | | |
| X1 | 11002 | Stecker - Maschinenanschluß an das Stromnetz | T.Nr. 5632-5009 | | |
| X2 | 11041 | Klemmleiste - Leiteranschluß auf der Geräteplatine | Rv 2,5 | | |

Spaltmaschine für Schuhbodenteile

$$1 - \rho_0 = R_0/M$$

3. ПАНИЧЕСВАННІ ІКТ

3 ИЗОБРАЖЕНИЯ М'ЯСА

4 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Digitized by srujanika@gmail.com

• 145

100

2 PART II A H

ILLUSTRATION IN THE TAB

4 LIFE SPAN MONTHS

3 MILLS FOR 1 MACHINE

EFFECT OF MACHINES

1 LAUFENDE NUMMER

E BENENNUNG DES BESITZENDEN

3 ABBILDUNG IN DER TÄFL:

4. LEBENDAUFNAHMEN

3 STÜCK FÜR MASCHINE

6 AUSFLÜGLE

1 NO REPORT

2 DÉFINITION DE LA PIÈCE

ILLUSTRATION DANS LE TAB

LONGEVITÉ EN MOIS

S NUMBER FOUR | MACHINE

6 : TYPE DE LA MACHINE

1 NO DEL ORDEN

DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILUSTRACIONES EN EL CUADRO

4 VIDA DE LA PIZZA EN MÁS
3 PIZZAS PARA 1 MACHINA

**3 PEGAS PARA PARAR
6 USOS POR MÁQUINA**

Digitized by srujanika

| BEZ ČISLO | NAZEV | OBR. NA TAB. | ZIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACI ČISLO | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | V01 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 7021 | Hnací váleček Валик приводной Treibrolle | 8 | | 1 | 05260 7004E1 | |
| 7022 | Vičko levé Крышечка левая Deckel links | 8 | | 1 | 7022E1 | |
| 7023 | Ložisko 6203 Z Подшипник 6203 Z Lager 6203 Z | 8 | | 2 | 7023 | |
| 7024 | Vičko pravé Крышечка правая Deckel rechts | 8 | | 1 | 7024E1 | |
| 7025 | Kryt Крышка Verkleidung | | | 1 | 7025D1 | |
| 7026 | Sroub M6x12 Винт M6x12 Schraube M6x12 | 8 | | 6 | 7026 | |
| 7028 | Ozubené kolo Зубчатое колесо Zahnrad | 8 | | 1 | 7028E1 | |
| 7029 | Pero 4h9x4x10 Шпонка Feder 4h9x4x10 | 8 | | 1 | 7029 | |
| 7030 | Pojistný kroužek 14 Кольцо предохранительное 14 Sicherungsring 14 | 8 | | 1 | 7030 | |
| 7031 | Osa válečku Ось валика Rollenachse | 8 | | 1 | 05260 7012E1 | |
| 7032 | Napínací šroub Натяжной винт Spannschraube | 8 | | 2 | 7032 E1 | |
| 7033 | Ložisko 6202 Z Подшипник 6202 Z Lager 6202 Z | | | 2 | 7033 | |
| 7034 | Váleček volný Валик свободный Freirolle | 8 | | 1 | 05260 7013E1 | |
| 7036 | Pojistný kroužek 15 Кольцо предохранительное 15 Sicherungsring 15 | | | 2 | 7036 | |
| 7037 | Pojistný kroužek 35 Кольцо предохранительное 35 Sicherungsring 35 | | | 2 | 7037 | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Н. П/П | 4. NO | 1. НО. ЛАДЕ НУММЕР | 1. NO D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. наименование дет. | 2. PART NAME | 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. изображение в таб. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB | 3. АННОТАЦИЯ ВСЕХ БЫТОВЫХ | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВСЕХ БЫТОВЫХ |
| 4. продолжительность раб.мес. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. ЛЕТНОСТЬ В МЕСЯЦАХ | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES |
| 5. штук на 1 станок | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. СЧЕТЫ ДЛЯ 1 МАШИНЫ | 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. тип | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

ZPS

05332/P1

| BEZ. ČISLO | NAZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|------|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | Mc 1 | 6 |
| 1 | Motorizace Mc 1: Elektromotor 220 V, 50 Hz Prostředí normální | | | | | | | | |
| | Моторизация Mc 1: Электродвигатель 220 В, 50 Гц Среда нормальная | | | | | | | | |
| | Motorisierung Mc 1: Elektromotor 220 V, 50 Hz Normalumgebung | | | | | | | | |
| 10041 | Elektromotor Электродвигатель | | | 1 | 10041E1 | | | | |
| 10042 | Elektromotor Deska pod motor Плита под двигатель | | | 1 | 10002D1 | | | | |
| 10043 | Elektromotor Motorplatte Подложка В 8,4 | | | 4 | 10043 | | | | |
| 10044 | Шайба Beilagscheibe Šroub M 8 x 20 | | | 4 | 10044 | | | | |
| 10045 | Винт Туč Штанга | | | 1 | 10005E1 | | | | |
| 10046 | Stange Stavěcí kroužek 20 Установочное кольцо | | | 2 | 10046 | | | | |
| 10047 | Stellring Šroub M 12 x 80 Винт | | | 1 | 10047 | | | | |
| 10048 | Schraube Čep 12 f7 x 25 Цапфа | | | 1 | 10048 | | | | |
| 10049 | Zapfen Kroužek 9 Кольцо | | | 2 | 10049 | | | | |
| 10050 | Ring Maticce M 12 Гайка | | | 1 | 10050 | | | | |
| 10051 | Mutter Maticce M 12 levý Гайка | | | 1 | 10051 | | | | |
| | Mutter | | | | | | | | |

1. № П/Ч
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС.
5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК
6. ТИП

1. NO
2. PART NAME
3. ILLUSTRATION IN THE TAB.
4. LIFE IN MONTHS
5. PIECES FOR 1 MACHINE
6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFERDE NUMMER
2. BEzeichnung des Bestandts
3. ABBILDUNG IN DER TAfel
4. LEBENSDAUER IN MONAT.
5. STÜCK FÜR MACHINGE
6. AUSFÜHRUNG

1. № ОДДЕРЕ
2. DENOMINACION DE LA PIEZA
3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO
4. LONGEVITE EN MOIS
5. NOMBRE POUR 1 MACHINE
6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN
2. DENOMINACION DE LA PIEZA
3. ILUSTRACION EN EL CUADRO
4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TIPO DE LA MAQUINA



| BĚŽ ČÍSLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|--------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1.STR | Mc 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10052 | Napínací šroub | | | 1 | 10012E1 | |
| | Натяжный винт | | | | | |
| | Spannschraube | | | | | |
| 10053 | Šroub M 12 x 35 | | | 1 | 10053 | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 10054 | Matice M 12 | | | 1 | 10054 | |
| | Гайка | | | | | |
| | Mutter | | | | | |
| 10056 | Šroub M 6 x 10 | | | 2 | 10056 | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 10057 | Řemenice | | | 1 | 10017E1 | |
| | Шкив | | | | | |
| | Riemenscheibe | | | | | |
| 10058 | Šroub M 8 x 12 | | | 1 | 10058 | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 10059 | Řemen 13 x 1800 | | | 2 | 10059 | |
| | Ремень | | | | | |
| | Riemen | | | | | |

1. № П/Н

2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖИТЬ РАЗ.НЕС.

5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER

2. BENENNUNG DES BESTANDT

3. ABBILDUNG IN DERTAFEL

4. LEBENSPAUER IN MONAT.

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. № ОРДРЕ

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRAZIONE NEL QUADRO

4. LONGEVITE EN MOIS

5. NOMBRE PARA 1 MACHINA

6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRAZIONE NEL QUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA



05332 P1

| BĚZ. ČÍSLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|---------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1 STR | Md 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | Motorizace Md 1: Elektromotor 220 V, 60 Hz Prostředí normální | | | | | |
| | Моторизация Md 1: Электродвигатель 220 В, 50 гц Среда нормальная | | | | | |
| | Motorisierung Md 1 Elektromotor 220 V, 60 Hz Normalumgebung | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10061 | Elektromotor Электродвигатель Elektromotor | | | 1 | 10061E1 | |
| 10062 | Deska pod motor Плита под двигатель Motorplatte | | | 1 | 10002D1 | |
| 10063 | Podložka B 8,4 Шайба Beilegscheibe | | | 4 | 10063 | |
| 10064 | Šroub M 8 x 20 Винт Schraube | | | 4 | 10064 | |
| 10065 | Tvář Штанга Stange | | | 1 | 10005E1 | |
| 10066 | Stavěcí kroužek 20 Установочное кольцо Stellring | | | 2 | 10066 | |
| 10067 | Šroub M 12 x 80 Винт Schraube | | | 1 | 10067 | |
| 10068 | Čep 12 f7 x 25 Цапфа Zapfen | | | 1 | 10068 | |
| 10069 | Kroužek 9 Кольцо Ring | | | 2 | 10069 | |
| 10070 | Matice M 12 Гайка Mutter | | | 1 | 10070 | |

1. № П/Ч

2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС.

5. ШТУК. НА 1 СТАНОК

6. ТИР

4. №

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER

2. BEzeichnung des Bestandteils

3. ABBILDUNG IN DER TAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT.

5. STÜCK FÜR MACHINEN

6. AUSFÜHRUNG

1. № ОРДРЕ

2. DENOMINATION DE LA PIÈCE

3. ILLUSTRATION EN LE TAB.

4. LONGEVITE EN MOIS

5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MÁQUINA

1. № DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILUSTRACION EN EL CUADRO


4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. | ZIV. | KS | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1.STR | Md. 1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 10071 | Matica M 12 levý Гайка Mutter | | | 1 | 10071 | |
| 10072 | Napínací šroub Натяжный винт Spannschraube | | | 1 | 10012E1 | |
| 10073 | Šroub M 12 x 35 Винт Schraube | | | 1 | 10073 | |
| 10074 | Matica M 12 Гайка Mutter | | | 1 | 10074 | |
| 10076 | Šroub M 6 x 10 Винт Schraube | | | 2 | 10076 | |
| 10077 | Remenice Шкив Riemenscheibe | | | 1 | 10077 | |
| 10078 | Šroub M 8 x 12 Винт Schraube | | | 1 | 10078 | |
| 10079 | Řemen 13 x 1800 Ремень Riemen | | | 2 | 10079 | |


| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. № ГУП | 4. № | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. № D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEzeichnung des Bestandt | 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IM PERTAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЬ РАБ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MACHING | 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |




05332 P1

2

A




B




05332 PI

9 Vb1




05332 P1

10 Vc1



05332 P1

8 Va1



05332 P1

| BFZ ČISLO | NAZEV 2 | OBR NA TAB. | ZIV V MĚS | KS NA 1 STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | Stojan Станина Stander | | | 1 | 1 A1 | |
| 3 | Kolečko Kpz 50x22 Колесико Rad KPZ 50x22 | | | 4 | 3 | |
| 5 | Čep Цапфа Zapfen | | | 4 | 5 E1 | |
| 6 | Stavěcí kroužek 16 Стопорное кольцо Stellring 16 | | | 4 | 6 | |
| 7 | Kolík 4x32 Штифт Stift 4x32 | | | 4 | 7 | |
| 11 | Stavěcí šroub Стопорный винт Stellschraube | | | 2 | 11 E1 | |
| 12 | Maticce M12 Гайка Mutter M12 | | | 2 | 12 | |
| 13 | Opěrka 25 Опора Stütze 25 | | | 2 | 13 | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. № ГУР | 4. № | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. № D'ORDRE | 4. NO DEL ORDEN |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEzeichnung des Bestandteils | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MASCHINE | 5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |



| BEZ ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV V MĚS. | KS NA 1 STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | |
| 31 | Hlavní kryt Главная крышка Hauptverkleidung | | | 1 | 31 B1 | |
| 32 | Sroub M5x8 Винт M5x8 Schraube M5x8 | | | 4 | 32 | |
| 34 | Ukládací deska nářadí horní ¹ Укладочная доска инструмента верхняя Werkzeugplatte oben | | | 1 | 34 C1 | |
| 35 | Ukládací deska nářadí spodní ¹ Укладочная доска инструмента нижняя Werkzeugplatte unten | | | 1 | 35 C1 | |
| 36 | Zámek vložkový vrchní č. 461 Замок вставной верхний № 461 Einsatzschloß Nr. 461 | | | 1 | 38 | |
| 38 | Sroub M4x16 Винт M4x16 Schraube M4x16 | | | 4 | 39 | |
| 40 | Kolík 5x50 Штифт 5x50 Stift 5x50 | | | 1 | 40 | |
| 41 | Ventilační kryt Крышка проветривающая Ventilationsverkleidung | | | 1 | 41 C1 | |
| 42 | Sroub M6x12 Винт M6x12 Schraube M6x12 | | | 6 | 42 | |

1. N° P/V

2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ. МЕС.

5. ЧИСЛО НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER

2. BENENNUNG DES BESTANDT

3. ABBILDUNG IN DERTAFEL

4. LEBENDSDAUER IN MONAT.

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. NO D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRAZIONE NEL QUADRO

4. LONGEVITE EN MOIS

5. NOMBRE POUR 1 MACHINE

6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRAZIONE NEL QUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA



05332/P1

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|--|--|------------|-----------|-------------|------------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1.STR | P1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 45 | Závěs Шарнир Aufhängung | | | 2 | 05339. 869 E1 | |
| 50 | Těsnění 10x10 - 1250 Уплотнение 10x10 - 1250 Dichtung 10x10 - 1250 | | | 1 | 50 | |
| 102 | Šroub M12x25 Винт M12x25 Schraube M12x25 | | | 4 | 102 | |
| 103 | Hlavní těleso Главный корпус Hauptkörper | | | 6 7 | 103A1 | |
| 105 | Šroub M12x12 Винт M12 x 12 Schraube M12x12 | | | 2 | 105 | |
| 1. № ПМ 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. 4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС. 5. ШТУК НА 1 СТАНОК 6. ТИП | | | | | | |
| 1. NO 2. PART NAME 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. 4. LIFE IN MONTHS 5. PIECES FOR 1 MACHINE 6. TYPE OF MACHINE | | | | | | |
| 1. LAUFENDE NUMMER 2. BEzeichnung des Bestandt 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL 4. LEBFASDAUER IN MONAT. 5. STÜCK FÜR MASCHINE 6. AUSFÜHRUNG | | | | | | |
| 1. NO D'ORDRE 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. 4. LONGEVITÉ EN MOIS 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE 6. TYPE DE LA MACHINE | | | | | | |
| 1. NO DEL ORDEN 2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO 4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA 6. TIPO DE LA MAQUINA | | | | | | |

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|--|---|--|--|---|-----------------|---|
| | | | | | P1 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 111 | Spodní válec Нижний валик Walze unten | 6 | | 1 | 111D1 | |
| 112 | Ložisko spod.válce levé Подшипник нижнего валика л. Unterwalzenlager links | 6 | | 1 | 112D1 | |
| 113 | Pouzdro Втулка Hülse | 6 | | 2 | 05260 223F1 | |
| 114 | Vodicí kostka Кубик направляющий Fuhrungswürfel | 6 | | 2 | 114E1 | |
| 115 | Pojistný kroužek 43 Кольцо предохранительное 48 Sicherungsring | 6 | | 2 | 115 | |
| 116 | Ložisko 6204 2Z Подшипник 6204 2Z Lager 6204 2Z | 6 | | 2 | 116 | |
| 118 | Ložisko spod.válce pravé Подшипник нижнего валика п. Unterwalzenlager rechts | 6 | | 1 | 118D1 | |
| 121 | Pero 8h9x7x28 Шпонка Feder 8h9x7x28 | 6 | | 1 | 121 | |
| 122 | Ozubené kolo Зубчатое колесо Zahnrad | 6 | | 1 | 122E1 | |
| 123 | Pojistný kroužek 28 Кольцо предохранительное 28 Sicherungsring 28 | 6 | | 1 | 123 | |
| 124 | Zubчатое колесо Ozubené kolo Zahnrad | 6 | | 1 | 124 C1 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1. № ПМР 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС. 5. ШТУК НА 1 СТАНОК 6. ТИП | 1. № 2. PART NAME 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. 4. LIFE IN MONTHS 5. PIECES FOR 1 MACHINE 6. TYPE OF MACHINE | 1. LAUFENDE NUMMER 2. BENENNUNG DES BESTANDT 3. ABBILDUNG IN DER TABEL 4. LEBENDSDAUER IN MONAT 5. STÜCK FÜR MASCHINE 6. AUSFÜHRUNG | 1. № D'ORDRE 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. 4. LONGEVITÉ EN MOIS 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE 6. TYPE DE LA MACHINE | 1. № DEL ORDEN 2. DENOMINACION DE LA PIEZA 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO 4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA 6. TIPO DE LA MAQUINA | | |

| BEZ. ČÍSLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-------|-------|-----|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | Pero 6h9x6x16 | | | | | | | | |
| 126 | Шпонка | | | | | 2 | 126 | | |
| | Feder 6h9x6x16 | | | | | | | | |
| | Ozubené kolo | | | | | | | | |
| 127 | Зубчатое колесо | | | | | 6 | 2 | 127E1 | |
| | Zahnrad | | | | | | | | |
| | Pojistný kroužek 20 | | | | | | | | |
| 128 | Кольцо предохранительное 20 | | | | | 6 | 2 | 128 | |
| | Sicherungsring 20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 151 | Stabilizátor | | | | 6 | | | | |
| | Стабилизатор | | | | 7 | 1 | 151B1 | | |
| | Stabilisator | | | | | | | | |
| 152 | Ložisko 6204 Z | | | | | | | | |
| | Подшипник | | | | | 7 | 2 | 152 | |
| | Lager 6204 Z | | | | | | | | |
| 153 | Pojistný kroužek 47 | | | | | 7 | 2 | 153 | |
| | Кольцо предохранительное 47 | | | | | | | | |
| | Sicherungsring 47 | | | | | | | | |
| 154 | Matice | | | | | 7 | 1 | 154E1 | |
| | Гайка | | | | | | | | |
| | Mutter | | | | | | | | |
| 155 | Pero 10h9x8x25 | | | | | | | | |
| | Шпонка | | | | | | 1 | 155 | |
| | Feder 10h9x8x25 | | | | | | | | |
| 156 | Šroub M10x12 | | | | | | | | |
| | Винт | | | | | | 7 | 1 | 156 |
| | Schraube M10x12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 159 | Šroub M10x40 | | | | | | | | |
| | Винт M10x40 | | | | | | 2 | 159 | |
| | Schraube M10x40 | | | | | | | | |
| 160 | Matice M10 | | | | | | | | |
| | Гайка M10 | | | | | | | | |
| | Mutter M10 | | | | | | | | |

1. N° L/Л

2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС.

5. ШТУК НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER

2. BEzeichnung des Bestandteils

3. ABBILDUNG IN DER TAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. NO D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. LONGEVITÉ EN MOIS

5. NOMBRE PARA 1 MÁQUINA

6. TYPE DE LA MÁQUINA

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA

3. ILUSTRACIÓN EN EL CUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MES

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA



05332/P1

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | P1 | 6 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | | |
| 161 | Stavěcí šroub Установочный винт Stellschraube | 7 | | 1 | 161E1 | |
| 162 | Pojistné pouzdro Втулка предохранительная Sicherungshülse | 7 | | 1 | 162D1 | |
| 163 | Pružina 0450 0908 Пружина 0450 0908 Feder 0450 0908 | 7 | | 1 | 163 | |
| 164 | Pružina 0450 0918 Пружина 0450 0918 Feder 0450 0918 | | | 1 | 164 | |
| 167 | Kroužek Кольцо Ring | 7 | | 1 | 167E1 | |
| 168 | Šroub Čkz M4x5x3 Винт Schraube Ckz M4x5x3 | 7 | | 2 | 168 | |
| 171 | Osa Ось Achse | 7 | | 1 | 171D1 | |
| 172 | Kroužek 15 Кольцо Ring 15 | 7 | | 2 | 172 | |
| 173 | Vyrovňávací čep Палец выравнивающий Ausgleichzapfen | 6 | | 2 | 173E1 | |
| 174 | Šroub M8x35 Винт M8x35 Schraube M8x35 | 6 | | 2 | 174 | |
| 175 | Stavěcí šroub Установочный винт Stellschraube | 7 | | 2 | 175E1 | |

1. N° P/M

2. НАМЕНОВАНИЕ ДЛТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖИТЬ РАВ.МЕС.

5. ШТУК НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER

2. BEKLEINUNG DES BESTANDT

3. ABBILDUNG IN PLATTADEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT.

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. N° D'ORDRE

2. DENOMINATION DE LA PIÈCE

3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.

4. LONGEVITÉ EN MOIS

5. NOMBRE POUR 1 MACHINE

6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA

3. ILUSTRACION EN EL CUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA



05332/P1

| SÉZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|----|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 176 | Matico M12 Гайка M12 Mutter M12 | 7 | | 2 | 176 | | | | |
| 177 | Dorazová vložka Упорная вставка Ansatzlageinsatz | 7 | | 1 | 177E1 | | | | |
| 178 | Pružina 0450 178 Пружина 0450 1781 Feder 0450 1781 | 7 | | 2 | 178 | | | | |
| 179 | Vičko Крышечка Deckel | 7 | | 2 | 179E1 | | | | |
| 221 | Hřídel Вал Welle | 6 | | 1 | 22101 | | | | |
| 222 | Ložisko 6206 Подшипник 6206 Lager 6206 | 6 | | 2 | 222 | | | | |
| 223 | Ozubené kolo Зубчатое колесо Zahnrad | 6 | | 1 | 223E1 | | | | |
| 224 | Pojistný kroužek 62 Кольцо предохранительное 62 Sicherungsring 62 | 6 | | 1 | 224 | | | | |
| 225 | Pero Ch9x7x28 Шпонка Feder 8h9x7x28 | 6 | | 1 | 225 | | | | |
| 227 | Horní kryt Верхняя крышка Oberverkleidung | | | 1 | 227A1 | | | | |
| 228 | Sroub M8x12 Винт M8x12 Schraube M8x12 | | | 8 | 228 | | | | |

1. № П/Н
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС.
5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК
6. ТИП

1. NO
2. PART NAME
3. ILLUSTRATION IN THE TAB.
4. LIFE IN MONTHS
5. PIECES FOR 1 MACHINE
6. TYPE OF MACHINE

1. LÜG.-NR. NUMMER
2. BENENNUNG DES BESTANDT
3. ABBILDUNG IN DERTAFEL
4. LEBENSDAUER IN MONAT.
5. STÜCK FÜR MASCHINE
6. AUSFÜHRUNGS

1. NO D'ORDRE
2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO
4. LONGEVITÉ EN MOIS
5. NOMBRE PARA 1 MÁQUINA
6. TIPO DE LA MÁQUINA

1. NO DEL ORDEN
2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA
3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO
4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TIPO DE LA MAQUINA

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ZIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | | | | | | |
| 231 | Remenice Шкив Riemenscheibe | 6 | | 1 | 231D1 | |
| 232 | Pero 8h9x7x36 Шпонка Feder 8h9x7x36 | 6 | | 1 | 232 | |
| 233 | Podložka 38 Шайба 38 Beilagscheibe 38 | 6 | | 1 | 233 | |
| 234 | Sroub M8x20 Винт M8x20 Schraube M8x20 | 6 | | 1 | 234 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 291 | Doraz Упор Anschlag | 6 | | 2 | 291E1 | |
| 292 | Sroub M8x 50 Винт M8x 50 Schraube M8x50 | 6 | | 2 | 292 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 295 | Sroub M16x50 Винт M16x50 Schraube M16x50 | 6 | | 2 | 295 | |

1. № П/Н
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3. КЗОВРАЖЕНИЕ ВТАБ
4. ГРДОВОДИСТЬ РАБ.МЕС.
5. ШТУК НА 1 СТАНОК
6. ТИП

1. NO
2. PART NAME
3. ILLUSTRATION IN THE TAB.
4. LIFE IN MONTHS
5. PIECES FOR 1 MACHINE
6. TYPE OF MACHINE

1. L-ОЧЕЛЮДНЯЕЧИЯ
2. BEHENNUNG DES BESTANDT
3. ABBILDUNG IN PERTAFEL
4. LEBENSDAUER IN MONAT
5. STÜCK FÜR MASCHINE
6. AUSFÜHRUNG

1. № ОДРЭ
2. DENOMINATION DE LA PIÈCE
3. ILLUSTRACTION DANS LE TAB.
4. LONGEVITE EN MOIS
5. NOMBRE POUR 1 MACHINE
6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN
2. DENOMINACION DE LA PIEZA
3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO
4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TIPO DE LA MAQUINA



04352/P1

| BĚŽ. ČÍSLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | P1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 296 | Podložka Шайба Beilagscheibe | 6 | | 2 | 296 E1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 301 | Horní válec Верхний валик Oberwalze | 6 | | 1 | 301D1 | |
| 302 | Ložisko hor.válce levé Подшипник верх. валика лев. Oberwalzenlager links | 6 | | 1 | 302C1 | |
| 303 | Ložisko hor.válce pravé Подшипник верхнего валика п. Oberwalzenlager rechts | 6 | | 1 | 303C1 | |
| 304 | Pouzdro Втулка Hülse | 6 | | 2 | 05260 223F1 | |
| 305 | Závěsná tyčka Подвесной пруток Aufhängstange | 6 | | 4 | 305E1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 308 | Trubka Трубка Rohr | 6 | | 4 | 308E1 | |
| 309 | Sroub "B" Šra M4x10 Винт Schraube "B" Sra M4x10 | 6 | | 2 | 309 | |
| 310 | Krytka Крышка Abdeckung | 6 | | 2 | 310E1 | |

1. № Р/Н
2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.
3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.
4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС.
5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК
6. ТИП

1. NO
2. PART NAME
3. ILLUSTRATION IN THE TAB.
4. LIFE IN MONTHS
5. PIECES FOR 1 MACHINE
6. TYPE OF MACHINE

1. ZUORDNUNG NUMMER
2. BENENNUNG DES BESTANDT
3. ABEILUNG IN DERTAFEL
4. LEBANSDAUER IN MONAT.
5. STÜCK FÜR MASCHINE
6. AUSFÜHRUNG

1. NO D'ORDRE
2. DENOMINATION DE LA PIÈCE
3. ILLUSTRATION DANS LE TAB.
4. LONGEVITÉ EN MOIS
5. NOMBRE POUR 1 MACHINE
6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN
2. DENOMINACION DE LA PIEZA
3. ILLUSTACION EN EL CUADRO
4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.
5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA
6. TIPO DE LA MAQUINA

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | P1 | |
| 1 | ? | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 311 | Můstek levý Мостик левый Brücke links | 6 | | 1 | 311C1 | |
| 312 | Můstek pravý Мостик правый Brücke rechts | 6 | | 1 | 312C1 | |
| 313 | Závěs 4x10 Подвеска 4x10 Aufhängung 4x10 | 6 | | 8 | 313 | |
| 314 | Pružina 0450 2457 Пружина 0450 2457 Feder 0450 2457 | 6 | | 4 | 314 | |
| 315 | Pružina Пружина Feder | | | 4 | 315 E1 | |
| 317 | Stupnice Лекара Skala | 6 | | 1 | 317E1 | |
| 319 | Šroub M4x10 Винт M4x10 Schraube M4x10 | 6 | | 5 | 319 | |
| 331 | Klin levý Клин левый Keil links | 6 | | 1 | 331E1 | |
| 332 | Klin pravý Клин правый Keil rechts | 6 | | 1 | 332E1 | |
| 335 | Ukazatel Указатель Zeiger | 6 | | 1 | 335E1 | |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. № П/П | 1. NO | 1. LAUTENDE NUMMER | 1. NO D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEINENUNG DES BESTANDT | 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE | 2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ. МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES/PON 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MASCHINE | 5. NOMBRES POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ZIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ Číslo | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 336 | Šroub M4x 8 Винт M4x 8 Schraube M4x 8 | 6 | | 2 | 336 | |
| 338 | Stavěcí šroub Установочный винт Stellschraube | 6 | | 1 | 338D1 | |
| 339 | Váleček Валик Zylinder | 6 | | 1 | 05260 355E1 | |
| 340 | Šroub M10x10 Винт M10x10 Schraube M10x10 | 6 | | 1 | 340 | |
| 341 | Matice Гайка Mutter | 6 | | 1 | 05260 360F1 | |
| 342 | Kroužek Мольто Ring | 6 | | 1 | 05260 357F1 | |
| 343 | Pružina 0450 0862 Пружина 0450 0862 Feder 0450 0862 | 6 | | 1 | 343 | |
| 344 | Matice M16x1,5 Гайка M16x1,5 Mutter M16x1,5 | 8 | | 1 | 344 | |
| 346 | Šroub M12x70 Винт M12x70 Schraube M12x70 | 6 | | 4 | 346 | |
| 348 | Matice M10 Гайка M10 Mutter M10 | 6 | | 1 | 348 | |

1. № П/Р

2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС.

5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. №

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LIAZ-LADE NUMMER

2. BEzeichnung des Bestandteils

3. ABBILDUNG IN DER TAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. № D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRAZIONE NEL QUADRO

4. LONGEVITE EN MOIS

5. NOMBRE POUR 1 MACHINE

6. TYPE DE LA MACHINE

1. № DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRAZIONE NEL QUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.

5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA



05332/P1

| SÉZ ČÍSLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | P1 | 6 |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | | |
| 381 | Přívaděcí trubice Трубка подводная Leitungsrohr | 6 | | 12 | 381E1 | |
| 382 | Mazaci trubice Трубка смазочная Schmierrohr | 6 | | 4 | 382E1 | |
| 383 | Mazaci knot ø1,5x500 bavlna Фитиль смазочный ø1,5x500 войлок Schmierdocht Baumwolle | 6 | | 1 | 383 | |
| 384 | Mazaci zátka 12 Schmierstöpsel 12 | | | 2 | 384 | |
| 385 | Hádlice ø 4/6 l=600 Шланг ø 4/6, длиной 600 Schlauch ø 4/6 l=600 | 6 | | 1 | 385 | |
| 386 | Přívaděcí trubice Трубка подводная Leitungsrohr | 6 | | 6 | 386E1 | |
| 401 | Čep Палец Zapfen | 6 | | 3 | 401E1 | |
| 402 | Mezikolo Промежуточное колесо Zwischenrad | 6 | | 2 | 402E1 | |
| 403 | Ložisko 6202 Z Подшипник 6202 Z Lager 6202 Z | | | 6 | 403 | |
| 404 | Distanční kroužek Дистанционное кольцо Distanzring | 6 | | 3 | 404E1 | |
| 405 | Pojistný kroužek 35 Предохранительное кольцо 35 Sicherungsring 35 | 6 | | 6 | 405 | |

1. № П/П

2. наименование дет.

3. изображение в таб.

4. продолжительность жизни мес.

5. штук на 1 станок

6. тип

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFENDE NUMMER

2. BEzeichnung des Bestandts

3. ABBILDUNG IN DER TAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT

5. STÜCK FÜR MACHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. № D'ORDRE

2. DENOMINATION DE LA PIÈCE

3. ILLUSTRATION EN LE TAB.

4. LONGEVITÉ EN MOIS

5. NOMBRE POUR 1 MACHINE

6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILUSTRACION EN EL CUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | P1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 406 | Mezikolo | 6 | 1 | 406E1 | | |
| | Промежуточное колесо | | | | | |
| | Zwischenrad | | | | | |
| 407 | Šroub M10x20 | 6 | 3 | 407 | | |
| | Винт М 10x20 | | | | | |
| | Schraube M10x20 | | | | | |
| 408 | Mezikolo | 6 | 1 | 408 E1 | | |
| | Промежуточное колесо | | | | | |
| | Zwischenrad | | | | | |
| 410 | Pojistný kroužek 15 | | 3 | 410 | | |
| | Предохранительное кольцо 15 | | | | | |
| | Sicherungsring 15 | | | | | |
| 501 | Kryt ozubení | | 1 | 501B1 | | |
| | Крышка зубчатых колес | | | | | |
| | Zahnungsverkleidung | | | | | |
| 502 | Šroub M8x45 | | 4 | 502 | | |
| | Винт М8x45 | | | | | |
| | Schraube M8x45 | | | | | |
| 503 | Kryt | | 1 | 503E1 | | |
| | Крышка | | | | | |
| | Abdeckung | | | | | |
| 504 | Šroub M6x40 | | 1 | 504 | | |
| | Винт М6x40 | | | | | |
| | Schraube M6x40 | | | | | |
| 506 | Šroub | | 2 | 506 E1 | | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 507 | Kryt řemenice | | 1 | 507B1 | | |
| | Крышка шкива | | | | | |
| | Riemenscheibenabdeckung | | | | | |

1. N° P/T

2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС.

5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК

6. ТИП

6. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. ALTE NDNE NUMMER

2. BELEBENUNG DES BESTANDT

3. AUSGABUNG IN TERTAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT.

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. N° D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. LONGEVITE EN MOIS

5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA

6. TYPE DE LA MACHINE

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA



| REF. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB | ŽIV V MĚS | KS NA 1 STR | OBJEDNACÍ ČISLO | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---|---|----|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 508 | Šroub M5x10 Винт | | | 4 | 508 | | | | |
| | Schraube M5x10 | | | | | | | | |
| 509 | Kolík 5x25 Штифт | | | 1 | 509 | | | | |
| | Stift 5x25 | | | | | | | | |
| 510 | Závěs Подвеска | | | 2 | 510E1 | | | | |
| | Aufhangung | | | | | | | | |
| 511 | Odklopny stelik Столик опрокидной | | | 1 | 511B1 | | | | |
| | Schwenktisch | | | | | | | | |
| 512 | Osa Ось | | | 1 | 512E1 | | | | |
| | Achse | | | | | | | | |
| 513 | Kroužek 4 Кольцо | | | 2 | 513 | | | | |
| | Ring 4 | | | | | | | | |
| 514 | Průhledný štit Прозрачный щит | | | 1 | 514E1 | | | | |
| | Transparentschild | | | | | | | | |
| 515 | Západka Зашелка | | | 1 | 515E1 | | | | |
| | Klinke | | | | | | | | |
| 516 | Šroub M5x16 Винт | | | 1 | 516 | | | | |
| | Schraube M5x16 | | | | | | | | |
| 517 | Kryt horního válce Крышка верхнего валика | | | 1 | 517B1 | | | | |
| | Oberwalzenverkleidung | | | | | | | | |
| 518 | Šroub M6x10 Винт | | | 4 | 518 | | | | |
| | Schraube M6x10 | | | | | | | | |
| 520 | Čep Цапфа | | | 1 | 520E1 | | | | |
| | Zapfen | | | | | | | | |
| 521 | Stolik Столик | | 7 | 1 | 521B1 | | | | |
| | Tisch | | | | | | | | |
| 522 | Šroub M8x20 Винт | | 7 | 4 | 522 | | | | |
| | Schraube M8x20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 N° P/T | 1. NO | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. NO D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2 НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2 PART NAME | 2 BENENNUNG DES BESTANDT | 2 DENOMINACION DE LA PIECE | 2 DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3 ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ | 3 ILLUSTRATION IN THE TAB | 3 ABBILDUNG IM DERTAFEL | 3 ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3 ILLUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4 ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС. | 4 LIFE IN MONTHS | 4 LEBENDAUER IN MONAT | 4 LONGEVITE EN MOIS | 4 VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5 ШТУК НА 1 СТАНОК | 5 PIECES FOR 1 MACHINE | 5 STÜCK FÜR MASCHINE | 5 NOMBRE PARA 1 MAQUINA | 5 PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6 ТИП | 6 TYPE OF MACHINE | 6 AUSFÜHRUNG | 6 TYPE DE LA MACHINE | 6 TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ. ČÍSLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV V MĚS. | KS NA 1.STR. | OBJEDNACÍ ČÍSLO | | |
|--|--|---|---|---|-----------------|--|--|
| | | | | | P1 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 523 | Kroužek 7 Кольцо 7 Ring 7 | 1 | 1 | 523 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 525 | Skluz odpadu Скат для отходов Abfallgleitrinne | 7 | 1 | 525C1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 526 | Pojistovací kolík Штифт предохранительный Sicherungsstift | 7 | 1 | 526E1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 527 | Pružina 0450 0459 Пружина 0450 0459 Feder 0450 0459 | 7 | 1 | 527 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 528 | Kroužek 6 Кольцо 6 Ring 6 | 7 | 2 | 528 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 529 | Pružina 0450 0554 Пружина 0450 0554 Feder 0450 0554 | 7 | 1 | 529 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 801 | Nůž Нож Messer | 3 6 | 2 | 05260 263E1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 802 | Měřítko dorazu nože Шкала упора ножа Messeranschlagskala | 3 | 1 | 802 E1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1. Н. ПЛ 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ. НЕС. 5. ШТУКИ НА 1 СТАНОК 6. ТИП | 1. NO 2. PART NAME 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. 4. LIFE IN MONTHS 5. PIECES FOR 1 MACHINE 6. TYPE OF MACHINE | 1. LÉVNĚNÍE NUMMER 2. BEzeichnung des Bestandteils 3. Abbildung in der Tafel 4. Lebensdauer in Monat 5. Stück für Maschine 6. Ausführung | 1. NO D'ORDRE 2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA 3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO 4. LONGEVITÉ EN MOIS 5. NOMBRE PARA 1 MÁQUINA 6. TIPO DE LA MÁQUINA | 1. NO DEL ORDEN 2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA 3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO 4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA 6. TIPO DE LA MAQUINA | | | |

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV V MĚS. | KS NA 1,STR | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | P1 | 6 |
| 821 | Olejnica 125 | | | 1 | 821 | |
| | Масленка 125 | | | | | |
| | Ölkanne 125 | | | | | |
| 822 | Sroubovák Typ 697 0,6x4,5 | | | 1 | 822 | |
| | Отвертка 0,6 x 4,5 | | | | | |
| | Schraubenzieher Typ 697 | | | | | |
| 823 | Sroubovák Typ 697 1 x 6 | | | 1 | 823 | |
| | Отвертка 1 x 6 | | | | | |
| | Schraubenzieher Typ 697 1x6 | | | | | |
| 824 | Klíc 12 | | | 1 | 824 | |
| | Ключ 12 | | | | | |
| | Schlüssel 12 | | | | | |
| 825 | Klíc | | | 1 | 05260 53601 | |
| | Ключ | | | | | |
| | Schlüssel | | | | | |
| 826 | Klíc 13x17 | | | 1 | 826 | |
| | Ключ 13x17 | | | | | |
| | Schlüssel 13x17 | | | | | |
| 827 | Klíc 19x24 | | | 1 | 827 | |
| | Ключ 19x24 | | | | | |
| | Schlüssel 19x24 | | | | | |
| 828 | Klíc 8 | | | 1 | 828 | |
| | Ключ 8 | | | | | |
| | Schlüssel 8 | | | | | |
| 829 | Klíc 6 | | | 1 | 829 | |
| | Ключ 6 | | | | | |
| | Schlüssel 6 | | | | | |
| 830 | Klíc 10 | | | 1 | 830 | |
| | Ключ 10 | | | | | |
| | Schlüssel 10 | | | | | |
| 831 | Brousek obtáhovací 150x50x25 | | | 1 | 831 | |
| | Бруск /оцелок/ 150x50x25 | | | | | |
| | Abziehstein 150x50x25 | | | | | |
| 832 | Kartáč drátěný ruční 4-5 řad | | | 1 | 832 | |
| | Щетка проволочная ручная | | | | | |
| | 4-5 рядов | | | | | |
| 841 | Drahthandbürste 4-5 Reihen | | | 2 | 841 | |
| | Závěsný šroub M12 | | | | | |
| | Винт подвесной М12 | | | | | |
| | Aufhangschraube M12 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. N° P/R | 1. NO | 1. FOLGENDE NUMMER | 1. N° D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ | 2. PART NAME | 2. GELEHUNG DES BESTANDT | 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЬ РАБ.МЕС | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MASCHINE | 5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUFSAHLUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

ZPS

05332/P1

| SÉR. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV V MĚS. | KS NA 1 STR | OBJEDNACÍ ČISLO 'a1 | 6 |
|---------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Zvláštní příslušenství Val: Automatické podávání dílců | | | | | |
| | Особое оборудование Val: Автоматическая подача деталей | | | | | |
| | Spezialeusrüstung Val: Automatische Werkstückaufgabe | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7001 | Rám Рама Rahmen | 8 | 1 | 7001A1 | | |
| 7003 | Šroub M8x20 Винт M8x20 Schraube M8x20 | 8 | 4 | 7003 | | |
| 7004 | Podložka B 8,4 Шайба B 8.4 Beilagscheibe 8,4 B | | 4 | 7004 | | |
| 7006 | Нгадитко Заслонка Schieber | 8 | 1 | 7006C1 | | |
| 7007 | Šroub Винт Schraube | 8 | 1 | 05260 7029F1 | | |
| 7008 | Maticce M8 Гайка M8 Mutter M8 | 8 | 1 | 7008 | | |
| 7011 | Tyčka Пруток Stange | 8 | 1 | 05260 7031F1 | | |
| 7012 | Kroužek 7 Кольцо 7 Ring 7 | 8 | 2 | 7012 | | |
| 7016 | Skluz Скат Gleitrinne | 8 | 1 | 7016D1 | | |
| 7017 | Kryt Крышка Abdeckung | | 1 | 7017D1 | | |
| 7018 | Šroub M6x10 Винт M6x10 Schraube M6x10 | 8 | 6 | 7018 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. № Р/П | 4. NO | 1. LÉTOŘÍDNE NUMMER | 1. NO D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEzeichnung des Bestandt | 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАВ | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. AUSBLÜNDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ. МЕС | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MASCHINE | 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | Mb 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 10031 | Matice M 12 levý | | | 1 | 10031 | |
| | Гайка | | | | | |
| | Mutter | | | | | |
| 10032 | Napínací šroub | | | 1 | 10012E1 | |
| | Натяжный винт | | | | | |
| | Spannschraube | | | | | |
| 10033 | Sroub M 12 x 35 | | | 1 | 10033 | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 10034 | Matice M 12 | | | 1 | 10034 | |
| | Гайка | | | | | |
| | Mutter | | | | | |
| 10036 | Šroub M 6 x 10 | | | 2 | 10036 | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 10037 | Remenice | | | 1 | 10037E1 | |
| | Ленты | | | | | |
| | Riemenscheibe | | | | | |
| 10038 | Šroub M 8 x 12 | | | 1 | 10038 | |
| | Винт | | | | | |
| | Schraube | | | | | |
| 10039 | Řemen 13 x 1800 | | | 2 | 10039 | |
| | Ремень | | | | | |
| | Riemen | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. № ПМ | 4. NO | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. N° D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEzeichnung des Bestandteils | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ЧИСЛО НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR 1 MASCHINE | 5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |



05332 P1

| BĚŽ. ČISLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1.STR | Mb 1 | 6 |
| 1 | 2 Motorizace Mb 1: Elektromotor 380 V, 60 Hz Prostředí normální | | | | | |
| | Моторизация Mb 1: Электродвигатель 380 В, 60 Гц Среда нормальная | | | | | |
| | Motorisierung Mb 1 Elektromotor 380V, 60 Hz Normalumgebung | | | | | |
| 10021 | Elektromotor Электродвигатель Elektromotor | | | 1 | 10021E1 | |
| 10022 | Deska pod motor Плита под двигатель Motorplatte | | | 1 | 10002 D1 | |
| 10023 | Podložka B 8,4 Шайба Beilagscheibe | | | 4 | 10023 | |
| 10024 | Šroub M 8 x 20 Винт Schraube | | | 4 | 10024 | |
| 10025 | Tyč Штанга Stange | | | 1 | 10005E1 | |
| 10026 | Stavěcí kroužek 20 Установочное кольцо Stellring | | | 2 | 10026 | |
| 10027 | Šroub M 12 x 80 Винт Schraube | | | 1 | 10027 | |
| 10028 | Čep 12f7 x 25 Цапфа Zapfen | | | 1 | 10028 | |
| 10029 | Kroužek 9 Кольцо Ring 9 | | | 2 | 10029 | |
| 10030 | Matice M12 Гайка Mutter | | | 1 | 10030 | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. № П/Н | 4. NO | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. NO D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BENENNUNG DES BESTANDT | 2. DENOMINACION DE LA PIECE | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSFAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR 1 MASCHINE | 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | Ma1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 10011 | Matrice M12 Levý Гайка M12 левая Mutter M12 links | | | 1 | 10011 | |
| 10012 | Napínací šroub Натяжной винт Spannschraube | | | 1 | 10012 E1 | |
| 10013 | Šroub M12x35 Винт M12x35 Schraube M12x35 | | | 1 | 10013 | |
| 10014 | Matice M12 Гайка M12 Mutter M12 | | | 1 | 10014 | |
| 10016 | Šroub M6x10 Винт M6x10 Schraube M6x10 | | | 2 | 10016 | |
| 10017 | Remenice Шкив Riemenscheibe | 12 | | 1 | 10017 E1 | |
| 10018 | Šroub M8x12 Винт M8x12 Schraube M8x12 | | | 1 | 10018 | |
| 10019 | Remen 13x1800 Ремень 13x1800 Riemen 13x1800 | 12 | | 2 | 10019 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. № П/П | 4. № | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. № D'ORDRE | 4. № DEL ORDEN |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛТ. | 5. PART NAME | 2. BEzeichnung des Bestandteils | 2. DENOMINATION DE LA PIÈCE | 5. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 6. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 6. ILLUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС. | 7. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITÉ EN MOIS | 7. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 8. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MASCHINE | 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE | 8. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 9. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 9. TIPO DE LA MÁQUINA |

| BFZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | Ma1 | 6 |
| 1 | 2 Motorizace Ma1: Elektromotor 380V, 50Hz, prostředí normální | | | | | |
| | Моторизация Ma1: Электродвигатель 380 в, 50 гц, среда нормальная | | | | | |
| | Motorisierung Ma1: Elektromotor 380V, 50Hz, Normalumgebung | | | | | |
| 10001 | Elektromotor Электродвигатель | 12 | 1 | 10001 E1 | | |
| 10002 | Elektromotor Доска под мотор Плита под двигатель | | 1 | 10002 D1 | | |
| 10003 | Deska pod motor Моторплате Beilegscheibe B 8,4 | | 4 | 10003 | | |
| 10004 | Šroub M8x20 Винт M8x20 Schraube M8x20 | | 4 | 10004 | | |
| 10005 | Tyč Штанга Stange | | 1 | 10005 E1 | | |
| 10006 | Stavěcí kroužek 20 Установочное кольцо 20 Stellring 20 | | 2 | 10006 | | |
| 10007 | Šroub M12x80 Винт M12x80 Schraube M12x80 | | 1 | 10007 | | |
| 10008 | Cer 12f7x25 Палец Zapfen 12f7x25 | | 1 | 10008 | | |
| 10009 | Kroužek 9 Кольцо 9 Ring 9 | | 2 | 10009 | | |
| 10010 | Maticce M12 Гайка M12 Mutter M12 | | 1 | 10010 | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. № П/Р | 4. № | 1. LAUFGENDE NUMMER | 5. № D'ORDRE | 6. № DEL ORDEN |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEKLENNUNG DES BESTANDT | 2. DENOMINACION DE LA PIECE | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TABEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ГРОДОВАЛЬСТЬ РАЗ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECESFOR1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MACHINES | 5. NOMBRE POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHLUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ. Číslo | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČÍSLO | |
|---------------|--|------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1.STR | Vd1 | 6 |
| 1 | Zvláštní přislusenství Vd1: Tloušťkoměr | | | | | |
| | Особое оборудование Vd1: Толщиномер (микрометр) | | | | | |
| | Spezialausrüstung Vd1: Dickenmeßgerat | | | | | |
| 7201 | Tloušťkoměr Nr 3b Толщиномер Nr 3b (микрометр) Dickenmeßgerat Nr. 3b | | | 1 | 7201 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. № П/П | 4. NO | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. NO D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BENENNUNG DES BESTANDTEILS | 2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. ABBILDUNG IN DER TABEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITÉ EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES. |
| 5. ШТУК. НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCKE FÜR 1 MACHINING | 5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |



05332/P1

| BEZ. ČISLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|---------------|---------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS. | NA 1.STR | Vc1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 7137 | Podložka 6,4 | 10 | 4 | 7137 | | |
| | Шайба 6,4 | | | | | |
| | Beilagscheibe 6,4 | | | | | |
| 7138 | Vodítko | 10 | 1 | 7138D1 | | |
| | Направляющая | | | | | |
| | Führungsstück | | | | | |
| 7139 | Sroub M8x12 | 10 | 2 | 7139 | | |
| | Винт M8x12 | | | | | |
| | Schraube M8x12 | | | | | |
| 7140 | Podložka B 8,4 | 10 | 2 | 7140 | | |
| | Шайба B 8,4 | | | | | |
| | Beilagscheibe B 8,4 | | | | | |
| 7141 | Přiložka | 10 | 2 | 7141E1 | | |
| | Накладка | | | | | |
| | Beistück | | | | | |
| 7142 | Sroub M6x12 | 10 | 4 | 7142 | | |
| | Винт M6x12 | | | | | |
| | Schraube M6x12 | | | | | |
| 7143 | Západka pravá | 10 | 1 | 7143E1 | | |
| | Собачка правая | | | | | |
| | Sperrklinke rechts | | | | | |
| 7144 | Západka levá | 10 | 1 | 7144E1 | | |
| | Собачка левая | | | | | |
| | Sperrklinke links | | | | | |
| 7145 | Sroub M6x12 | 10 | 4 | 7145 | | |
| | Винт M6x12 | | | | | |
| | Schraube M6x12 | | | | | |
| 7146 | Kolík 5x20 | 10 | 8 | 7146 | | |
| | Штифт 5x20 | | | | | |
| | Stift 5x20 | | | | | |
| 7147 | Závěs M4x10 | 10 | 4 | 7147 | | |
| | Подвеска M4x10 | | | | | |
| | Aufhängung M4x10 | | | | | |
| 7148 | Skluz | 10 | 1 | 7148E1 | | |
| | Скат | | | | | |
| | Gleitrinne | | | | | |
| 7149 | Sroub M6x20 | 10 | 2 | 7149 | | |
| | Винт M6x20 | | | | | |
| | Schraube M6x20 | | | | | |
| 7150 | Pružina 0450 21 55 | 10 | 2 | 7150 | | |
| | Пружина 0450 2155 | | | | | |
| | Feder 0450 2155 | | | | | |

| 1. № ПМ | 4. № | 1. LAUFENDE NUMMER | 1. № D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ. | 2. PART NAME | 2. BEzeichnung des Bestandt | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ. | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3. AGBILDUNG IN PERTAPEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3. ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖ.СТЬ РАБ.МЕС. | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT. | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES FOR 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MÄCHINE | 5. NOMBRE PARA 1 MAQUINA | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИР | 6. TYPE OF MACHINE | 6. AUSFÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|-----|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | Vc1 | 6 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 7122 | Pedložka Шайба Beilegscheibe | | 10 | 2 | 7122E1 | | | | |
| 7123 | Matrice Гайка Mutter | | 10 | 2 | 7123E1 | | | | |
| 7124 | Sroub M8x80 Винт M8x80 Schraube M8x80 | | 10 | 2 | 7124 | | | | |
| 7125 | Příložka Накладка Beistück | | 10 | 2 | 7125E1 | | | | |
| 7126 | Pružina 0450 0803 Пружина 0450 0803 Feder 0450 0803 | | 10 | 2 | 7126 | | | | |
| 7127 | Sroub M6x10 Винт M6x10 Schraube M6x10 | | 10 | 2 | 7127 | | | | |
| 7128 | Pojistka Фиксатор Sicherung | | 10 | 2 | 7128E1 | | | | |
| 7129 | Čep Čka ø8x30 Палец Zapfen Čka ø8x30 | | 10 | 2 | 7129 | | | | |
| 7130 | Sroub M8x12 Винт M8x12 Schraube M8x12 | | 10 | 2 | 7130 | | | | |
| 7131 | Vodici klin Клин направляющий Führungskeil | | 10 | 1 | 7131D1 | | | | |
| 7132 | Sroub M8x16 Винт M8x16 Schraube M8x16 | | 10 | 2 | 7132 | | | | |
| 7133 | Držadlo Державка Halter | | 10 | 1 | 7133E1 | | | | |
| 7134 | Sroub M5x12 Винт M5x12 Schraube M5x12 | | 10 | 2 | 7134 | | | | |
| 7135 | Vodici plech Лист направляющий Führungsblech | | 10 | 1 | 7135E1 | | | | |
| 7136 | Sroub M6x10 Винт M6x10 Schraube M6x10 | | 10 | 2 | 7136 | | | | |

1. № П/М

2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАБ.

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ.МЕС.

5. ЧИСЛО КАЧЕСТВА НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB.

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFZEHRE NUMMER

2. BEZEICHNUNG DES BESTANDT

3. ABBILDUNG IN DER TAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜHRUNG

1. NO D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. LONGEVITÉ EN MOIS

5. NOMBRE PARA 1 MÁQUINA

6. TIPO DE LA MÁQUINA

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACIÓN DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MES.

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MÁQUINA



05332/P1

| BĚŽ. ČÍSLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNAČI ČÍSLO |
|---------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| | | NA TAB. | V MĚS | NA 1.STR | Va1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7038 | Matrice M12 | 8 | 2 | 7038 | |
| | Гайка M12 | | | | |
| | Mutter M12 | | | | |
| 7040 | Dopravní pás | 8 | 1 | 7040D1 | |
| | Лента транспортная | | | | |
| | Transportband | | | | |
| 7041 | Vodítka dlouhé | 8 | 2 | 7041D1 | |
| | Направляющая длинная | | | | |
| | länges Führungsstück | | | | |
| 7042 | Vodítka krátké | 8 | 2 | 7042D1 | |
| | Направляющая короткая | | | | |
| | kurzes Führungsstück | | | | |
| 7044 | Sroub M8x20 | 8 | 4 | 7044 | |
| | Винт M8x20 | | | | |
| | Schraube M8x20 | | | | |
| 7045 | Podložka B 8,4 | 8 | 4 | 7045 | |
| | Шайба B 8,4 | | | | |
| | Beilagscheibe B 8,4 | | | | |
| 7047 | Kryt | 8 | 1 | 7047C1 | |
| | Крышка | | | | |
| | Abdeckung | | | | |

| 1 N° П/П | 4 NO | 1 ZEICHEN-NR. | 1. NO D'ORDRE | 1 NO DEL ORDEN |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2 НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ | 2 PART NAME | 2 BEZEICHNUNG DES BESTANDT | 2 DENOMINACION DE LA PIECE | 2 DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3 ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАВ | 3 ILLUSTRATION IN THE TAB. | 3 AUFBLATTUNG IM DERTAFEL | 3 ILLUSTRATION DANS LE TAB. | 3 ILUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4 ПРОДОЛЖ-СТЬ РАБ.МЕС | 4 LIFE IN MONTHS | 4 LEBENSDAUER IN MONAT | 4 LONGEVITE EN MOIS | 4 VIDA DE LA PIEZA EN MESES. |
| 5 ШТУК НА 1 СТАНОК | 5 PIECES/FOR 1 MACHINE | 5 STÜCK FÜR MASCHINE | 5 NOMBRE PARA 1 MACHINA | 5 PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6 ТИП | 6 TYPE OF MACHINE | 6 AUFSTYLUNGS | 6 TYPE DE LA MACHINE | 6 TIPO DE LA MAQUINA |

| BEZ ČISLO | NÁZEV | OBR. | ŽIV. | KS | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|--------------|--|------------|----------|-------------|-----------------|---|
| | | NA TAB. | V MĚS | NA 1.STR | Vb1 | 6 |
| 1 | Zvláštní příslušenství Vb1: Skládání dílců Особое оборудование Vb1: Складывание деталей | | | | | |
| | Spezialausrüstung Vb1: Stapeln der Teile | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7061 | Nosič skladání Держатель складывания деталей Staplerträger | 9 | | 1 | 7061B1 | |
| 7062 | Sroub M8x 16 Винт M8 x16 Schraube M8 x16 | 9 | | 4 | 7062 | |
| 7064 | Skládací stůl Стол складывания деталей Staplertisch | 9 | | 1 | 7064B1 | |
| 7065 | Doraz Упор Anschlag | 9 | | 1 | 7065C1 | |
| 7066 | Sroub M8x20 Винт M8 x20 Schraube M8x20 | 9 | | 2 | 7066 | |
| 7067 | Podložka B 8,4 Шайба B 8,4 Beilagscheibe B8,4 | 9 | | 2 | 7067 | |
| 7068 | Pružina 0450 0447 Пружина 0450 0447 Feder o450 0447 | 9 | | 8 | 7068 | |
| 7071 | Tuč Штанга Stange | 9 | | 6 | 7071E1 | |
| 7072 | Podložka Шайба Beilagscheibe | 9 | | 6 | 7072E1 | |
| 7073 | Krouzek 6 Кольцо 6 Ring 6 | 9 | | 12 | 7073 | |
| 7074 | Nosič Держатель Träger | 9 | | 2 | 7074E1 | |

| 1. K. P/M | 1. NO | 1. ГЕНЕРНОЕ НУМЕР | 1. N. D'ORDRE | 1. NO DEL ORDEN |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТ | 2. PART NAME | 2. GENENNUNG DES BESTANDT | 2. DENOMINACION DE LA PIECE | 2. DENOMINACION DE LA PIEZA |
| 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАВ | 3. ILLUSTRATION IN THE TAB | 3. ABBILDUNG IM PERTAFEL | 3. ILLUSTRATION DANS LE TAB | 3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO |
| 4. ПРОДОЛЖИТЬ РАВ МЕС | 4. LIFE IN MONTHS | 4. LEBENSDAUER IN MONAT | 4. LONGEVITE EN MOIS | 4. VIDA DE LA PIEZA EN MES. |
| 5. ШТУК НА 1 СТАНОК | 5. PIECES/FONT 1 MACHINE | 5. STÜCK FÜR MASCHINE | 5. NOMADE POUR 1 MACHINE | 5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA |
| 6. ТИП | 6. TYPE OF MACHINE | 6. ARTESÜHRUNG | 6. TYPE DE LA MACHINE | 6. TIPO DE LA MAQUINA |

| BĚŽ. ČÍSLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR. | OBJEDNACÍ ČÍSLO | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 | Vc1 | 6 |
| 1 | Zvláštní příslušenství Vc1: Vytahovací valce | | | | | | | | |
| | Особое оборудование Vc1: Вытягивающие валы | | | | | | | | |
| | Spezialausstattung Vc1: Entnahmewalzen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7101 | Nosič horního válce Держатель верхнего валика Oberwalzentrager | 10 | | 1 | 7101B1 | | | | |
| 7102 | Čep 10h11x30 Палец Zapfen 10h11x30 | 10 | | 2 | 7102 | | | | |
| 7103 | Pojistný kroužek 7 Кольцо предохранительное 7 Sicherungsring 7 | 10 | | 4 | 7103 | | | | |
| 7104 | Kolík 4x20 Штифт 4x20 Stift 4x20 | 10 | | 1 | 7104 | | | | |
| 7105 | Spodní podávací válec Нижний подающий валик Untere Transportwalze | 10 | | 1 | 7105D1 | | | | |
| 7107 | Ozubené kolo Зубчатое колесо Zahnrad | 10 | | 1 | 7107E1 | | | | |
| 7108 | Pero 6h9x6x16 Шпонка Feder 6h9x6x16 | 10 | | 1 | 7108 | | | | |
| 7109 | Pojistný kroužek 18 Кольцо предохранительное 18 Sicherungsring 18 | 10 | | 1 | 7109 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1. K+P/T

2. наименование дет.

3. изображение вТАВ

4. продолжительность жизни

5. штук на 1 станок

6. тип

4. №

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LAUFZEITEN NUMMER

2. BEzeichnungs des Bestandte

3. AGBEZOHNUNG IN DER TAFEL

4. LEBENSDAUER IN MONAT

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. ALSFÖRSHUNG

1. N° D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. LONGEVITÉ EN MOIS

5. NOMBRE PARA 1 MÁQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA

1. NO DEL ORDEN

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO

4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES

5. PIEZAS PARA 1 MÁQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA

| BFZ ČISLO | NÁZEV | OBR. NA TAB. | ŽIV. V MĚS. | KS NA 1.STR | OBJEDNACÍ ČISLO | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | | | | Vc1 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7111 | Horní válec volný Верхний валик свободный Obere Freiwalze | 10 | 1 | 7111D1 | | |
| 7112 | Pouzdro 25F7x30r6x30x15 Втулка Hülse 25F7x30r6x30x15 | 10 | 4 | 7112 | | |
| 7114 | Kostka pravá Кубик правый Würfel rechts | 10 | 1 | 7114D1 | | |
| 7115 | Kostka levá Кубик левый Würfel links | 10 | 1 | 7115D1 | | |
| 7116 | Sroub M8x50 Винт M8x50 Schraube M8x50 | 10 | 4 | 7116 | | |
| 7117 | Štítek "Maž a čisti stroj denně". Šmc 13x37 Щиток "Смазывать и чистить ежедневно" Šmc 13x27 Schild "Täglich Schmieren und Reinigen" Šmc 13x27 | 10 | 1 | 7117 | | |
| 7118 | Kostka vodicí Кубик направляющий Führungs würfel | 10 | 2 | 7118E1 | | |
| 7119 | Trubička Трубочка Rohr | 10 | 2 | 05260 303F1 | | |
| 7120 | Hřeb 2x6 Гвоздь 2x6 Stiftnagel 2x6 | 10 | 2 | 7120 | | |
| 7121 | Stavěcí šroub Установочный винт Stellschraube | 10 | 2 | 05260 7167F1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1. N° ПЛ

2. НАМЕНОВАНИЕ ДЕТ

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТАВ

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБ МЕС

5. ШТУК НА 1 СТАНОК

6. ТИП

1. NO

2. PART NAME

3. ILLUSTRATION IN THE TAB

4. LIFE IN MONTHS

5. PIECES FOR 1 MACHINE

6. TYPE OF MACHINE

1. LIEGENDE NUMMER

2. BELEHUNG DES BESTANDT

3. ABLIEDUNG IN DER TAFEL

4. LEBENDAUER IN MONAT

5. STÜCK FÜR MASCHINE

6. AUSFÜRUNG

1. NO D'ORDRE

2. DENOMINACION DE LA PIEZA

3. ILLUSTRACION EN EL CUADRO


4. VIDA DE LA PIEZA EN MESES

5. PIEZAS PARA 1 MAQUINA

6. TIPO DE LA MAQUINA




05332/P1



S 10 E2


05332 P1



NAKY PRO ELEKTROSCHEMA NA č.v. 05332 /S 107 E2


| A. | NAZEV | KUSÚ | MATERIAL | CIS. ZNAK MAT | ROZMER BEZ PRIDI | ROZMER S PRIDAVEREM | HMOTN. | ČENA | POZNAMKA |
|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------|------|--------------------------|
| KONSTR. | 27 | <i>číslo</i> | CÍSTA HMOTN. | TRIDA ODP. | POUZITO v Č.V. | | | | |
| KONTROL. | 11 | <i>číslo</i> | MEŘITKO | | | | | | |
| DOUČI | 81 | | C. MODELU | | | | | | |
| NORM. | | | VÝKOVKU | | | | | | |
| MATER. | | | MATERIÁL | | | | | | |
| UKCE | D | M | R | PODPIS | | | | | |
| DATUM VYDÁNÍ | HODNOTY NA HOTOVÉ SOUČASŤI | | | | | | | | |
| PODPIS KONSTR. | POVRCHOVÁ TVRDOST | | | | HL. 1000 N/mm ² | | | | |
| KRESLENÉ | | | | | | | | | C. REKL. ZV D M R PODPIS |
| SHRAZUJE Č. V. | SOUČASŤ SCHEMA | | | | POCOSENÉ | | | | |
| KTZ | NAZEV STROJE | | | | C. V. | | | | 05332 |
| ŠTÍPACÍ SPODKOVÝCH DÍLCŮ | | | | | DÍLY | | | | S 106 E2 |

12 Ma1




05332 P1


7



05332 P1



05332 P1



NAKY PRO ELEKTROSCHEMA NA č.v. 05332 / S 107 E2


| Z. | NAZEV | KUSU | MATERIÁL | CIS. ZNAK MAT. | ROZMĚR BEZ FRID | ROZMĚR S PŘÍDAVKEM | HMOTN. | CENA | POZNAMKA | |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------|------|----------|--|
| NSTR. | 27 | <i>číslo</i> | ČISTÁ HMOTN. | TRIDA ODP. | POLYDLO U Č.V. | | | | | |
| ONTROL. | 11. | <i>číslo</i> | MECHANICO | | | | | | | |
| DOUDCI | 81 | | IC MODELU | | | | | | | |
| F. NORM. | | | S - VÝKOVÝ | | | | | | | |
| F. MATER. | | | MATERIALEM | | | | | | | |
| HKCE | D | M | R | PODPIS | | | | | | |
| DATUM VYDÁNÍ | | | | | HODNOTY NA HOTOVÉ SOUČASŤ | | | | | |
| PODPIS KONSTR. | | | | | POVRCHOVÁ TVRDOST | HL. VÝSUVY | | | | |
| EKRESLENO | | | | | C. REKL. ZN D M R PODPIS | | | | | |
| NAHRADUJE Č. V. | SOUČAST SCHEMA | | | | POUŽITÍ | | | | | |
| KTZ | NAZEV STROJE | | | | 05332 | | | | | |
| ŠTÍPACÍ SPODKOVÝCH DÍLCŮ | | | | | DILY | | | | | |



DILY

05332
S 106 E2

4



05332 P1