

СССР

Министерство машиностроения
для легкой и пищевой промышленности
и бытовых приборов

Орловский государственный машиностроительный
 завод имени Медведева

ПРЕССЫ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
марок ПВГ 18-1600, ПВГ 18-1300-0
для вырубки деталей низа обуви

Руководство по эксплуатации
ПВГ 18 РЭ

Завод постоянно работает над совершенствованием конструкции прессов, поэтому возможны незначительные отклонения конструкции от описания, изложенного в руководстве.

ПЕРЕЧЕНЬ

вложенных рисунков, таблиц, схем, приложений

Рис. 1, 2	Прессы электрогидравлические марок ПВГ 18-1600, ПВГ 18-1300-0 для вырубки деталей изза обуви	Лист
Рис. 3, 4	Гидропривод	
Рис. 5	Дозатор-ускоритель	
Рис. 6	Клапан подпитки	
Рис. 7	Клапан предохранительный	
Рис. 8	Дроссель	
Рис. 9	Приспособление для разборки и сборки скакки	
Таблица 1	Технические данные	
Таблица 2	Состав изделия	
Таблица 3	Перечень основных проверок технического состояния изделия	
Таблица 4	Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей	
Таблица 5	Перечень работ для различных видов технического обслуживания	
Таблица 6	Перечень подшипников качения	
Таблица 7	Периодичность проверки приборов	
Таблица 8	Результаты проверки измерительных приборов и технического освидетельствования изделия	
Таблица 9	Комплект поставки	
Приложение 1	Схема гидравлическая принципиальная ПВГ 18-1600.01.000 Г3	
Приложение 2	Электрооборудование. Схема электрическая принципиальная ПВГ 18-1600.02.000 Э3	
Приложение 3	Электрооборудование. Схема электрическая соединений ПВГ 18-1600.02.000 Э4	
Приложение 4	Таблица смазки пресса	
Приложение 5	Блок управления. Схема электрическая соединений ПВГ 18-1600.02.140 Э4	
Приложение 6	Схема имитатора	

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации прессов марок ПВГ 18-1600, ПВГ 18-1300-0 включает в себя сведения, необходимые для изучения устройства прессов и правил их эксплуатации.

В процессе монтажа и эксплуатации прессов необходимо руководствоваться дополнительными руководящими техническими материалами, перечисленными ниже:

- а) Инструкцией по обслуживанию и эксплуатации пластинчатых насосов;
- б) Инструкцией по электроизоляционному покрытию резаков с контактными пружинами.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

. 2.1. К месту установки прессов должен быть обеспечен подвод электроэнергии напряжением 380 В.

При напряжении сети 220 В необходимо выполнить технические требования схемы принципиальной электрической.

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1. Наименование изделия: прессы электрогидравлические для вырубки деталей низа обуви.

2. Обозначение изделия _____

3. Предприятие-изготовитель з-д им. Медведева.

4. Дата выпуска _____

5. Заводской номер _____

6. Дата пуска в эксплуатацию _____

Примечание. Пункты 2, 4, 5 заполняются предприятием-изготовителем,

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

4.1. Назначение изделия

Прессы электрогидравлические марок ПВГ 18-1300 и ПВГ 18-1300-0 предназначены для вырубки деталей из обуви из кожи, картона, резина и других материалов с помощью изогнутыми резаками из алюминиевой пластины или ножницами из вырубку ножной педалью и вспомогательным приводом с включением на вырубку руками с помощью ладони и пальцев, а также на неметаллической (деревянной, папье-маше, войлок, спецкартонной) плите или колодке. Разруб материала с волокнистую структурой рекомендуется выполнять резаками на неметаллической пластины. Для вырубки деталей из обуви необходимо, чтобы материал не мог разрубаться по всему периметру — это может привести к тому, что он должен быть чистым.

При включении пресса ножной педалью резаки изолированы и иметь контактную поверхность, изолированы и иметь контактную поверхность, изолированными резаками, включая резаки для вырубки изогнутыми резаками.

Прессы применяются на обувных предприятиях.

4.2. Технические данные

	Наименование показателей	ПВГ 18-1300	ПВГ 18-1300-0
1	Производительность прессы (шт./ч.) деталей низа обуви из кожаных материалов резаком из колодки, шт./ч., по зажимам), дет./ч., по ножке	1000	500
2	Производительность прессы (шт./ч.) деталей низа обуви из кожаных материалов резаком из колодки и по зажимам резаком), дет./ч., по ножке	100	50
3	Усилие вырубки, кН (кг)	180 (180)	180 (180)
4	Максимальное усилие вырубки, кН (тс)	200 (200)	200 (200)
5	Ширина рабочего прохода, мм	1000	1000
6	Ход траверсы, мм	20—70	20—70
7	Время рабочего цикла, с., не более	1,5	1,5

Продолжение таблицы 1

Написание показателей	Норма	
	ПВГ 18-1600	ПВГ 18-1300-0
8. Расстояние между нижней окантовкой трапецией и нижней траверсой, мм	300—420	300—420
9. Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа	12,5	12,5
10. Максимальный пример мер резки при работе с кожей, мм	930	930
11. Расстояние от нижней окантовки трапецией до нижней окантовки траверсы, мм	1112	1112
12. Габаритные размеры рабочей зоны, мм	400×1600	400×1250
13. Установка электродвигателя	3,3 (ПВ=100%)	3,3 (ПВ=100%)
14. Вес прессы, кг	0,55	0,55
15. Напряжение питания, вольт	380	380
16. Габаритные размеры прессы, мм	1060 825 1920	1760 825 1920
17. Количество рабочих зон, шт.	450	450
18. Количество рабочих зон, шт.	416	416
19. Количество рабочих зон, шт.	1000	1000
20. Количество рабочих зон, шт.	45	45
21. Норма обслуживания, человек	1	1

Представители завода-изготовителя прессы могут поставляться на напряжение питания сети 220 В.

**Демо-файл
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

Таблица 2

Продолжение таблицы 2

4.3. Состав изделия

№ строки	Обозначение	Наименование	Количество	№ строки	Обозначение	Наименование	Количество	
							ПВГ 18-1600	ПВГ 18-1300
1	ПВГ 18-1600.01.000	Гидропровод	1	27	ПВГ 18-1600.00.270	Планка винт	1	
2	ПВГ 18-1600.02.000	Электроборзушка	1	28	ПВГ 18-1600.00.280	Планка	1	
3	ПВГ 18-1600.00.010	Тяга	1	29	ПВГ 18-1600.00.290	Стрекоза	1	
4	ПВГ 18-1600.00.050	Гайка	1	30	ПВГ 18-1600.00.300	Рычаг левый	1	1
5	ПВГ 18-1600.00.060	Штифт	1	31	ПВГ 18-1600.00.310	Рычаг правый	1	1
6	ПВГ 18-1600.00.040	Кронштейн	1	32	ПВГ 18-1600.00.320	Комплект	1	1
7	ПВГ 18-1600.00.060	Саморез	1	33	ПВГ 18-1600.00.330	Морда	1	1
8	ПВГ 18-1600.00.070	Саморез	1	34	ПВГ 18-1600.00.340	Шток	2	2
9	ПВГ 18-1600.00.080	Саморез	1	35	ПВГ 18-1600.00.350	Втулка	2	2
10	ПВГ 18-1600.00.090	Саморез	1	36	ПВГ 18-1600.00.360	Гайка	1	
11	ПВГ 18-1600.00.100	Спираль	1	37	ПВГ 18-1600.00.370	Гайка	1	
12	ПВГ 18-1600.00.110	Спираль	1	38	ПВГ 18-1600.00.380	Гайка	1	
13	ПВГ 18-1600.00.120	Трубка	1	39	ПВГ 18-1600.00.390	Гайка	1	
14	ПВГ 18-1600.00.130	Корпус	1	40	ПВГ 18-1600.00.400	Планка винт	1	
15	ПВГ 18-1600.00.140	Корпус	1	41	ПВГ 18-1600.00.410	Планка	1	
16	ПВГ 18-1600.00.170	Стакан	1	42	ПВГ 18-1600.00.420	Стрекоза	1	
17	ПВГ 18-1600.00.180	Бандаж	1	43	ПВГ 18-1600.00.430	Запасные ча-	1	1
18	ПВГ 18-1600.00.190	Бандаж	1	44	ПВГ 18-1600.00.440	инструмента	1	1
19	ПВГ 18-1600.00.200	Бандаж	1	45	ПВГ 18-1600.00.450	и инструментов	1	1
20	ПВГ 18-1600.00.210	Скольз.	2	46	ПВГ 18-1600.00.460	Ящик тип III-2	1	
21	ПВГ 18-1600.00.220	Скольз.	2	47	ПВГ 18-1600.00.470	ГОСТ 10198-78		
22	ПВГ 18-1600.00.230	Ключ	2	48	ПВГ 18-1600.00.480	Ящик тип I	1	1
23	ПВГ 18-1600.00.240	Упор	2	49	ПВГ 18-1600.00.490	ГОСТ 10198-76		
24	ПВГ 18-1600.00.250	Фиксатор	2			Ящик тип III-2		
25	ПВГ 18-1600.00.260	Планка	1			ГОСТ 10198-78		

4.4. Устройство и принцип работы пресса и его составных частей (рис. 1 и 2)

Пресс состоит из остова сборной конструкции, гидропривода

и электрооборудования.

4.4.1. Две направляющие между собой нижней токонепроводящей пластины 5, подсоединенны

4.4.2. Нижняя траверса на чугунных стойках, которые

4.4.3. Траверса в виде полос 10 и 11 на двух направляющих 1 и 2, конструкцию.

4.4.4. Снизу к каждой из пластины 13, имеющие направляющие 14. На штоках поршни остаются неподвижными.

4.4.5. Рабочими частями которых установлены втулкой 18 сальником цилиндра является 15.

Внутри скаков имеются червячными колесами верхней траверсы в и

4.4.6. Внутри верхнего механизма, служащий для

Привод состоит из 25, валиков 26, 27, 28

Муфты 29 соединены с зацеплением с червячными скаковыми

При включении двигателя вращение передается пару шестерен, через муфту 29, валик 28, втулка 20 передается штокам 17, 18, вывертываясь из скаков 12 вместе с

4.4.7. Ограничение осуществляется при помощи кольца 32, жестко связанного с подвижной трубой 33.

4.4.8. При первоначальной установке и сборке червячных пар

до их соединения с валиками 26, 28 при собранном прессе червяк 30 можно поворачивать независимо друг от друга. Этим достигается параллельная установка верхней траверсы относительно нижней.

Каждая траверса относительно

взаимодействует с ко-
мандой, срабатывающей от тру-

бет расстоянию между
ходе 70 мм.
закреплен маслобак с
средней стороны пресса.
маслобак можно вы-

сторону пресса крепят-
щего включения пресса.

Под производится нож-
ки 7, или двумя руками

или поднимать до-
роги, закрыты съемными

головками гидропривода и
запорами, расположенных

на траверсы токонепро-
важем управление.

рам от гидропривода
(рис. 3, 4), трубки 47

из насоса 48, приво-
да-ускорителя 50 с зо-
мом 52, клапана предо-
двоих обратных кла-
полов и маслобака 57.

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

4.4.17.1. Описание схемы гидравлической принципиальной (приложение 1)

При включении насоса НП масло по трубопроводу 2 через золотник D_1 и трубопровод отсутствует.

При включении золотника D_2 , который переводит масло в малую полость F_3 .

Поршень D_3 получает давление масла по площади поршней 12 и 13 масло подается ЦР₂.

Происходит быстрый подъем.

В большую полость ссыпается через два сливных отверстия.

В момент касания сопротивление движению грузки срабатывает в пазах регулировки.

Масло поступает по линии 2 и золотник D_1 из напорного золотника 3 на конечный ход траверсы.

После прорубания золотника D_1 в исходное положение, давление в гидросистеме соединяется сливом.

Масло из рабочих жиклеров выдавливается и опускается в нижнее сечение.

Для пополнения масла в маслобаке подается подпитка от клапана.

Подпитка осуществляется ударом до тех пор, пока усилия пружины клапана К закрывают подпитку. К закрыванию подпитки происходит в результате траверсы в исходное положение излишки подпитки вытесняются через тот же клапан подпитки на слив.

Через кран КС по линиям 5, 8, 16, 17, масло от насоса НП

поступает в направляющие скаков, обеспечивая смазку последних. В зависимости от величины щели в кране производится регулировка величины подачи смазки при каждом рабочем ходе траверсы.



ограничает систему от перегрева рабочих цилиндров манометру МН. Пропанели 58. Масло поступает внутри пресса. Внутри подшипника момента от вала двигателя - газовые втулки 64. Себя нагрузку от веса

дозатора-ускорителя золотником 51. К этому подшипнику 56, золотник 53,

з блока цилиндров 69, ино цилиндром для З верхней части блока и монтажа и два боковых воздуха при заполнении

которой размещен зонд, удерживающийся задней электромагнит. Втулками кольцами круглого давления потоком маслоподшипника F_3 и перекрытием

гидроцилиндром (рис. 3) с компенсирующим

плангу отводятся в

или 58 имеется отверстие. Необходимый при работе уровней масла в маслобаке контролируется по маслоказателю 83 на передней стенке маслобака.

Масло для смазки скаков подается из системы через шту-

шер 84 к дросселю 85, а от него по трубкам 86, 87, 88 в корпус направляющих скаков.

Дроссель 85 (рис. 4, 8) состоит из корпуса 89, винта 90 и шарика 91. Количество подаваемого масла регулируется величиной щели между шариком и

Клапан предохраняющий хранения гидросистемы излуниера с шариком ки 96.

Клапан предохраняющий хранения гидросистемы излуниера с шариком ки 96.

Клапан подпитки чек в замкнутых пол линдр. Состоит из к пробок 100, 101, втул

Подпитка от клапана подпитки чек в замкнутых пол линдр. Состоит из к пробок 100, 101, втул

Уплотнение по раб нения производится

Давление масла в который подключает ко при контроле и на стие для подключения

4.4.18. Электрооб гидроагрегата, двигатель, пульт управления, электропанель, кнопки автоматический выключающие пускатели, трансформаторы. Пульт имеет инструкцию по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту.

Питание электротехнического трехфазного тока на штепсельный разъем.

Управление прессованием водки по прессу выполнено на таллорукаве.

4.4.18.1. Описание

При нажатии на кнопку SB1 (автоматический выключатель вкл.) срабатывает магнитный пускатель KM1, который:

- а) контактом KM1.1 ставится на самопитание;

б) контактом KM1.2 подает напряжение на конечный выключатель SQ1 и на кнопки SB8, SB9;

в) контактами KM1.3...5 включает в работу двигатель M2 гидронасоса.



трансформатора TV четырехимпульсные VD1...VD4, триоды и на шины питания устанавливаются реле с напряжением +6В, D2..D8 блока управления — 12 В, катоды D1..D8. Точка соединения с разъемом XT1.3 заземлено 5 выводами элементов управления на электромагнит нормально открытым, который механическиально открытым контактом подает напряжение на электромагнит (VD5, VD6, VD7), контактами герконового

их составных частей:

баний;
и оператором опасных
рук.

генератора прямоугольника T-302.

и не нажаты, при этом контакты SB8, SB9 разомкнутся, с его выхода (1) и (10) снимается сигнал, который поступает на входы D4.1 (5) и D4.1 (9) будут нутриенты D4.1 (3) и элементика герконного реле

KV1 обесточена, а на выходе D4.2 (8) будет сигнал «1», который поступает на вход D4.1 (5), что позволяет удерживать триггер одноударности в таком состоянии и при снятии единичного

сигнала с входа D4.1 (3). Триггер переключается только тогда, когда на один из входов D4.2 (4 или 6) будет подан единичный сигнал.

При нажатии на педаль замыкаются контакты конечного выключателя SQ1. Направленный резистор R14 поступает на вход элемента D3, а на выходе элемента D3, а на выходе элемента D3.2 (8) снимается сигнал «1», который поступает на вход элемента D4.2 (4). При этом триггер на элементе D4 переключается, что вызывает отключение контакта D4.2.

Сигнал «1» на входах (контролльных)

- 1) при неисправности
- 2) при обрыве проводов
- 3) при нарушении

сигнала;

4) при прорубании винты на корпусе через

5) при неисправности

Сигнал «1» на входах (контрольных)

- 1) при касании руками
- 2) при обрыве проводов для ног;

3) при замыкании

4) при неисправности

С генератора сигналы поступают на верхнюю плиту, где они поступают на диод D9, а затем через D6.1, D6.2 и D2.1 (9) снимаются. Сигналы, появившиеся после диода D9, являются постоянного напряжения. С выхода элемента D4 поступает импульсный сигнал на точку XS4.

Если на вход элемента D6.1 (8) прекратится поступление импульсного напряжения (при неисправности генератора, обрыве проводов в верхней плате, замыкании верхней платы на кор-

пус), на выходе элемента D2.1 (9) установится сигнал «0», конденсатор C6 разрядится, и на выходе D3.1 (9) возникнет сигнал «1», который поступит на вход элемента D4.2 (4). При этом триггер на элементе D4 переключается, что вызывает отключение контакта D4.2.

В исходное положение, в результате разрыва контакта D4.2 возникает симметричный контакт, разрез, емкость человека — внешний

бранный триггер Шmittта. Сигнал «0», а на выходе D6.2 поступает на контакт D6.2 через элемент D6.3 (2). При этом обеспечивается возврат пресса в исходное положение.

Нажатие на магнитные выключатели включают в работу траверсы. Кнопка SA2 в положении

«вперед» вырубки изделия снизу. Для этого колодка заменяет нижней металлической

необходимая длина. Работа схемы пресса его на металлической возврат верхней педали верхняя рорубает изделие. Вечным выключателем

ключатель SA1, позволяющий педали и от кнопок и отпускать одновременно из кнопок вторично

Заключение

детали пресса, поступающие на сборку, должны иметь маркировку согласно чертежам. Зубчатые и червячные колеса должны иметь маркировку модуля и числа зубьев.

На лицевой стороне пресса должна быть прикреплена табличка, выполненная в соответствии с ГОСТ 12969—67 и ГОСТ 12971—67.

Надписи на табличках должны быть рельефными, четко видимыми.

Маркировку тары

На торцах и боковых частях четко эмалью ПФ дующие надписи:

- а) марка пресса;
- б) предприятие-изготовитель;
- в) станция отправления;
- г) станция назначения;
- д) вес «брутто» и «нетто»;
- е) «верх», «нижний»;
- ж) центр тяжести.

Укомплектовывается в деревянный ящик.

Запасные части и документация должны быть покрыты бумагой и упакованы в деревянный ящик, который закрепляется на прессе.

При упаковке в деревянный ящик документация, вложенная в пресс, должна быть покрыта бумагой, соответствующей требованиям ГОСТ 10354—73, помещениями.

5. ИНСТРУКЦИЯ

5.1. Установка и эксплуатация

Собранный пресс поставляется в соответствии с правилами безопасности и производственной документацией промышленности № 12969-67 от 4 декабря 1969 года.

Конструкция пресса не требует специального обслуживания.

Монтаж электрооборудования и его заземление должны быть выполнены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонацзором 12 апреля 1969 года.

Пресс предназначен для работы в помещениях категории «В» гигиенической и пожарной безопасности помещений П-11а по классификации опасных производственных объектов.

Пресс предназначен для работы в помещениях категории «В» гигиенической и пожарной безопасности помещений П-11а по классификации опасных производственных объектов.

, прошедшие инструктажи по устройству и принципу действия пресса, вырубки деталей, отключите пресс от очистки.

быть допущен только специальный комиссией под предприятия на право верификационную группу

иту и наладке пресса, не ниже IV. Для разъединения исправным

должен превышать 6, не должна превышать Т 12.1.012—78. изоляционное покрытие электроизоляционному

ного покрытия резаков изолированы резиной марки типа 3 мм.

привода необходимо 028—70 п. 3. на специальной подводом-изготовителем

упреждающей, что

тактом; с исправными кнопками включения; производить вырубку материалов с влажностью более 25%;

— производить на включенном прессе какие-либо регулировки, устранять неисправности, открывать дверки, снимать ограждения, производить чистку и смазку;

— категорически запрещается работать на прессе в перчатках или других защищаемых частях человеческого тела.

Запрещается работать на системой смазки.

Запрещается работать изоляционной прокладкой.

Для ограничения вверх в пределах реального выключатель, отключ.

Для сборки и разборки монтажным инструментом, имеющим своему назначению.

Устройство блока цепи пресса при принятия за счет увеличенной на вход блока.

Запрещается самолечение.

После установки винтов в половом настиле.

Рабочее место должно быть свободно от отходами материала.

Условия для безопасности в обуви с тонкими носками проверка защиты профилей, внимание на замену обуви, при необходимости в замене.

Во время нажатия на частицы рук или ног (кроме нижней выступающей части) на рабочем месте системы защиты рук.

5.

Пресс должен устанавливаться на ровном полу или

Распаковку пресса производить в цехе, в непосредственной близости от места установки.

При распаковке необходимо следить за тем, чтобы не повре-

дить механизмы пресса инструментом, для чего вначале следует снимать крышку ящика, а затем торцевые и боковые щиты.

Перед установкой пресса необходимо очистить, промыть бензином и насухо протереть детали, покрытые предохранительной пленкой и гидропривода, а также шкафа следует очистить от грязи.

Прикреплен к уложенным или анкерными болтами.

Начало работы

Инеральным маслом испаряя. В качестве рабочего масла вязкостью 100. Класс чистоты рабочего 216—71, номинальная

«турбинное» — Т-22 СТ 9972—74). Заливку 2 (рис. 3).

условии соответствия пружения электросети.

Проверьте правильность присоединения к сети по направлению,олжно совпадать с на-

и необходимо выпустить воздух (рис. 5), для чего немного

6), вынуть шарик 103, электродвигатель гидропорта, пока из-под пропускается воздух. Затем завершите включение пресса на

стеклянных бруска одинакового размера приблизительно

несколько включений пресса ножной педалью. Если будет наблюдаться перекос верхней траверсы относительно плиты, необходимо сначала отвернуть пробки и выпустить воздух.

Проверить правильность установки упоров 125. При правильной установке размер между упорами 125 и корпушами 10 и 11 должен быть больше размера между резаками и верхней траверсой 9 на величину, не превышающую 5 мм.

Проверить положение навлекенным на плите

При несоответствии поднять верхнюю траверсу пульта управления мутфты 35 (рис. 1) между верхней траверсой и рабочему ходу тра-

При вырубке на машинах производить точную плиту (колоду) при резаке в плиту должна

Команду на возвратное движение дает штанга, нечный выключатель срабатывает муфтой 35. Глубина резака увеличивается

До пуска пресса гласно таблице смазки

Поставьте на место

К управлению прессы электрики, изучите

Отрегулируйте положение траверс и проверьте их

Во время холостого хода проводить в течение 10-15 минут проверку плавности ходов механизмов пресса

Перед началом работы на прессе необходимо встать на подставку, (при этом контакты верхней плитой). При нажатии ногой на педаль пресс не должен включаться.

Все замеченные ненормальности в работе пресса устранит после остановки пресса.

При работе с системой защиты рук меняются приемы труда вырубщика, что в период освоения может сказываться как на производительности, так и расходе материала.

о материала — кожи, тканей, материалов детали как на металлической гальванической плате (ко-

их волокнистую структуру с резаками на немен-

яя кнопку на пульте управления «расход», при этом включается гидросистема пресса ра-

з холостых включения наблюдается перекоса при вырубке деталей. Кожа, предназначенного бачной плиты. На кожу деталь включается пресс

ия траверса возвращается. Затем оператором незолированными рука- включаются двумя руками

стиля остройми резаками. Использование рабочего тела же не рекомендуется. После прорубки детали вставляется в верхнюю траверсу и вырубка деталей на корректировочную муфту

вырубочной плитой, для

установления необходимого размера между резаком и траверсой осуществляется нажатием на кнопку 144 или 140 с надписью «Траверса».

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

До начала перемещения траверсы вращением муфты 35 установить по ее шкале необходимый размер между нижней и верхней траверсами.

При нажатии на кнопку 144 траверса перемещается вверх, на кнопку 140 — вниз.

На период перемещения траверсы не должна быть нажатой.

Регулировочный ход вала от 300 до 420 мм, траверсой и плитой вала.

Для работы пресса необходимо привод, на панели управления, надпись «стол», изображение столешницы, другая 143

5.4. Измерение производительности

Заключительным этапом проверки является измерение производительности пресса.

Перед пуском пресса необходимо проверить тягу и эксплуатационные характеристики.

После выполнения всех проверок и настройки насоса включите пресс в сеть и проверьте производительность (см. приложение 1).

Произведите пробный запуск пресса. Проверьте давления в гидросистеме. Давление должно быть не выше 12,5 МПа.

Регулировка давления в гидросистеме производится вручную, если она не производится, то необходимо отключить.

Скорость хода траверсы определяется в зависимости от положения настроенного напорного золотника. При этом в зависимости от положения хода траверсы и положения золотника дозатора-ускорителя с изменением производительности должно происходить плавно, без рывков. Это может произойти при резком возрастании давления в гидросистеме. При этом производительность пресса может быть ограничена из-за перегрева масла. При этом производительность пресса может быть ограничена из-за перегрева масла.

Регулировку напорного золотника производить медленным вращением регулировочного винта, произведя пробное прорубание.

При завертывании винта давление срабатываний напорного золотника возрастает и, наоборот, при отвертывании уменьшается, т. е. большая полость дозатора может подключаться при холостом движении траверсы вниз и скорость будет

изменяться.

После завершения выполнения на

стояния работ по проверке

и настройке пресса, ведите проверку технического состояния крепления гидроагрегата, отсутствия утечек масла,

изменения температуры масла, а также посторонних и повышенных звуков, нагрев масла. После проверки температура масла должна быть в пределах 40-50°C.

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОВЕРОК
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Таблица 3:

Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки	Периодичность	Технические требования
--	---------------	------------------------

1. Непараллельность панели верхней траверсы относительно вырубочной панели нижней траверсы проверить штангенциркулем в трех положениях: 2-х

2. Соб-

3. Прожиги в а) тор- б) тор- в) тор- жечный в чел- вер- пре- вер-

6)

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
[**www.promelectroavtomat.ru**](http://www.promelectroavtomat.ru)
или по эл. почте
[**promelectroavtomat@mail.ru**](mailto:promelectroavtomat@mail.ru)

Таблица 4:

Напряжение	1. Проверка
в) Трещин на корпусе пресса	2. Трещин на корпусе пресса

1. Проверка

2. Трещин на корпусе пресса

г) заменение

6) образованием сколов	6) отремонтировать и устранить
в) отсутствия изоляции	в) заменить катушку
в) отсутствия изоляции	а) заменить лампочку
б) отсутствия изоляции	б) заменить предохранитель
б) отсутствия изоляции	в) восстановить изолинию, обратив внимание на привод 37, излучит в разъеме

3. Питание на пресс подано, но синий цвет лампочки HL2 не горит

Наименование исправлений, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Причтение
4. При работе с деревянной колодкой не возвращается тяга в первоначальное положение	Штанга не достает при нажатии на педаль подставки	г) обрыв в пени подставки г) устранить обрыв проводов 41, 42 Отрегулировать штангу со- света нажима	таблицы 4



7. Пере-

5. При работе с деревянной колодкой не возвращается тяга в первоначальное положение
6. Справа, претает, а ногой чужра не г

8. Пресс не обеспечивает надежную деталь (хол. траперса быстрой, см. гидросхему)

ИЧ 70 дозатора-ускорителя

- а) масло не поступает в большую полость дозатора-ускорителя F4, так как плунжер напорного золотника ЗН находится в крайнем положении (закинуто или забылось в краине отверстие в краине). Давление при этом высокое
- а) напорный золотник разобщен, промят, пронестились дроссельные отверстия. При необходимости заменить граненое масло

Наименование неисправности, видение проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Прижатие
Нет тока в цепи зажигания	6) повреждение или износен насос НП. Давление при этом ниже 50...80 кгс/см ²	6) исправлять насос или заменить	
	в) большие утечки в трубопроводе	в) сжатиями затянуть, пытать	



9. Н
траверса
чпват

таблица 4

- спускается быстро, затем стоят, но не руки (скользят вниз), а затем руки
- в) поршневое колесо малого диаметра машины из строя. Масло наливают из малой ёмкости в большую
- в) заменить колеса
- в) заменить колеса

Непрерывно с течением определяется так: напорная золотниковая переключатель доступ масла в большую полость дозатора - ускоряется

Наименование ненадежности, значение проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
г) малый поршень 71 дозатора-распределителя не притянут к плоскости корп. пуска 68. Масло через болты попадает в большую полость	г) допрессовать и прятать поршень к плоскости корп. пуска 68. Масло через болты попадает в большую полость	Вместо пружин поставить жесткий упор на конец винта, завернутый винтом зондом до упора (анкую). При сжатии пресс-шайбы масло попадет в ёмкость через пористое колышко поршина рез балтии	табл. 4
 <p>Демо-файл. За полной версией обращайтесь на сайт www.promelectroavtomat.ru или по эл. почте promelectroavtomat@mail.ru</p>			
<p>10. вверх</p>			
<p>11. трапер ле пра верх и вниз. Двигатель рабо тает, давление есть</p>			
<p>12. «дороб</p>			
<p>13. Траперса не движется вверх и вниз. Двигатель рабо тает, давление есть</p>			
<p>стола автоматического отключе ния («робот» реас), магнит ный гид, но «робот» реас стола не выключен воздух из си стемы) не выключен воздух из си стемы (6) застопнило подвижный поршень 70 дозатора-ускори теля</p> <p>(б) заклинило одному из скако вов (втулки) блок ленточны х переключателей траперса утечек в шлангах при этом нет)</p>			

5.7. Правила хранения и транспортирования

Упакованный пресс должен храниться под навесом или на открытом воздухе в транспортной таре. При хранении упакованного пресса должны быть приняты меры для предохранения его от атмосферных осадков. Изделия П-2, категории ковки ВУ-4 в соответствии с ГОСТ 9.014—78.

Транспортируются прессами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов в странах СНГ в соответствии с ГОСТ 9.014—78.

6. Инструкция по эксплуатации

К обслуживанию допускаются лица, обученные по правилам эксплуатации пресса.

Для обеспечения надежности пресса используйте масло марки

6.2. Виды и первичные способы очистки

Пресс содержите в чистоте. Не допускайте попадания грязи и внутренних повреждений в пресс более одного раза в неделю. Меняйте масло не реже одного раза в год. Пресс не производится в помещениях, где имеются плотными крышками.

Один раз в неделю пресс проверяйте, не повреждены ли единицы. Обнаружив повреждение, устраните.

Внимательно следите за плиты, плиты верхней и нижней плиты, вмятии, следов краски или смажки на поверхности.

Запрещается чистить пресс, заменять вырубочную плиту и производить другие работы при включенном двигателе насоса.

На время ремонта отключите пресс от электросети.

В порядке надзора и предупредительного ремонта слесарь-механик должен осматривать пресс не реже одного раза в месяц.

6.3. План

обслуживания

Проводите наружный осмотр

измерительных приборов; указателя; электро проводки, трубопровода; столе пресса; а пульте пресса.

Использоваться деформированные резаки с периметрами, превышающими за габариты плиты более 100 мм при работе

материала так, чтобы его периметру) находилась с материала не допускать

пресса

борку гидропривода, не (рис. 1, 2). Отсоединить ро насоса. Отсоединить давления. Отсоединить шланг 109 и дозатора-ускорителя от смазки направляю-

щих гидропанели, снять 39, отвернуть болты 113 и усть его за рукоятку из

водить в следующем поддомоторную плиту 62 с гидронасосом 49 вместе с подвернуть болты крепления

крышки маслобака 58 к баку. Отсоединить трубы под плиты 104, 105 от клапана подпитки и корпуса дозатора-ускорителя. Отсоединить штуцер 84 с дросселем 85. Вывернуть винты, отсоединить

нить клапан подпитки 56. Отсоединить напорный золотник 54. Снять с вала гидронасоса 48 маховик 61. Отсоединить электромагнит 52 и его кронштейн 76. Снять крышку 74 с пружиной 73. Вынуть золотник 51. Втулку 67 вынимать только в сторону кронштейна электромагнита, а вставлять с обратной стороны, имеющей резиновые кольца.

Отвернуть цилиндрический. Снять поршень 70.

Чтобы снять корпусы 55 и насос 48, из маслобака. Корпуса из корпуса 68. Отвернуть и отединить корпус 68, если. Отвернуть винты насоса.

6.3.1.3. Разборка и сборка клапана, настройки и не описывается.

Золотник, управляемый клапаном, клапан погружается в маслобак, при этом непосредственно в прессе.

6.3.1.4. Осмотр гидропанели, можно произвести в прессе, не выдвигая гидропанели или линии.

Сборку и установку последовательности.

6.3.1.5. Чтобы пронести колец в ступицами поднять траверсу правый кожух в зависимости от разборки, вынуть золотник 79, отвернуть болты 47. Чтобы сменить узел, необходимо отвернуть болты.

6.3.1.6. Для смены направляющей 1 необходима толщиной 200 мм и фланца и свинтить 118.

6.3.1.7. Для того, чтобы вынуть скалку из остова, необходимо опустить траверсу на брусья толщиной 200 мм. Снять боковые ограждения, расшифовать и снять муфту 29 с червяком 30.

Снять крышку 119, вынуть червяк 30 из корпуса редуктора 16. Снять корпус 16 со скалки и червячную шестерню 21 со шпонкой 120 с тяги 20. Ослабить болты 121 корпуса 10. Вывернуть болты 122 в шпонке 123 и выбить ее.

20 вывернуть шток 14, сняв стопорный винт. 0 со скалкой. Извлечь тягу на специальные козли под скалкой, обтянув приспособление для разбор-

ть винт приспособлением) на хвостовик тяги 20, вновить трубу на торец тяги, навернуть гайку и вывернуть стопорный винт 18 и вынуть уплотнительный болт 128, рожковый и снять его со штока. приспособления, поплавив гайки с винта из тяги (лучше всего, так как сжатые пружинки с поршнем и тягой

ти, отделить шток с пружинами 22, шариком 136.

можно производить в обвязке скалки в направляющую уплотнение 137, вляющую. После установки в направляющую, аналогична описанной левединить трубы 33, 34 и 35.

ки пресса ввиду его тяге, все детали и узлы отверть, и все трущиеся.

6.3.1.12. Запрещается пользоваться ветошью для проницки поршней, штоков, внутренних поверхностей цилиндров, полостей

гидродозатора, маслобака и внутренней поверхности гидроаппаратуры.

При сборке пресса все детали должны быть установлены на свои места правильно, а болты, винты и гайки надежно затянуты.

6.3.1.13. Не рекомендуется устанавливать дозатора-ускорители, если регулировку контейнера не удастся. Одной из причин неполадок

Таблица 5

Питья, при-
онала, по-
полнения

О. На гиб-

23-73

версальной
инструмента

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

формированы. Зазор между режущим кромкой резака и контейнером плитаю не должен превышать 0,1 мм. Прелальное отклонение от параллельности плоскости резака и лезвия не более 0,15 мм

1. Уровень

2. Рабочий

3. Температура

4. Проверка

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

№ № стро- ки	Наименование
1	Подшипники ГОСТ 8338—75
2	Подшипник 202
3	Подшипник 210
4	Подшипник 1206 ГОСТ 5720—75
5	Подшипники ГОСТ 6874—75
6	Подшипник 8108

6.4. Тех-

В процессе эксплуатации техническому персоналу предлагаются различные способы изучения подшипников, включая изучение их конструкции и принципа действия, а также изучение методов проверки подшипников на соответствие требованиям стандартов.

Периодичность проверки подшипников определяется в зависимости от условий эксплуатации.

Наименование и об-

1. Манометр **МТ-1** Р=16 МПа
ГОСТ 8625—77

1 раз в год*

* Устанавливается местными органами Госстандарта СССР

Таблица 8

И и подпись
о поверку
зование

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
[**www.promelectroavtomat.ru**](http://www.promelectroavtomat.ru)
или по эл. почте
[**promelectroavtomat@mail.ru**](mailto:promelectroavtomat@mail.ru)

Примечание. Форму заполняют во время эксплуатации пресса.

6.5. Консервация

Консервацию металлических деталей пресса производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014—78. Качество консервации и упаковки должны обеспечить сохранность пресса в течение одного года. Периодичность консервации определяется сроком сохраняемости.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Проверка перед началом работы

Перед началом работы проверьте наличие повреждений, которые могут помешать правильной работе пресса.

Дефекты, полученные в результате эксплуатации, должны быть устранены. К таким дефектам относятся: износ подвода электротока к прессу.

7.2.1. Установите пресс на горизонтальную рабочую поверхность.

Контроль правильности установки пресса на горизонтальную рабочую поверхность производится следующим образом: зонтичные болты должны быть расположены вровень с горизонтальной рабочей поверхностью.

7.2.2. Подключите пресс к сети и проверьте правильность действия данных элементов.

7.2.3. Произведите проверку изоляции пресса. Для этого измерьте изоляцию электрического тока.

7.2.4. Заполните резервуар маслом до уровня маслозаливного отверстия. Рекомендуются масла марок ИМ-100 и Ти-22 ГОСТ 9972-75. Масло должно быть заполнено из механического насоса.

До заполнения маслом в резервуаре включение двигателя насоса не допускается, так как при работе без масла насос выйдет из строя в течение нескольких секунд.

7.2.5. Проверьте правильность подсоединения двигателя насоса к электросети. Вращение вала двигателя должно совпадать с направлением стрелки на подмоторной плате.

Проверка

на правильность подключения пресса.

Проверка верхней траверсы руками.

Проверка и обкатка

При выполнении ремонтных работ являются опасными для здоровья человека, при этом производство работ требует знаний и навыков, необходимых для изучения руководства по эксплуатации.

При выполнении ремонтных работ необходимо использовать масло, при этом необходимо снять пробку 72 (рис. 5), вставить шарик 103 (рис. 6) в пробку 100 (рис. 6), вкрутить пробку 100. Включите электродвигатель под прессом не поймав его руками. Затем завернуть пробку 72. Проверить правильность установки пресса на удар до полной остановки.

При выполнении ремонтных работ необходимо использовать деревянные бруски для подкладки, чтобы избежать зазора приблизительно 10—15 мм. После этого произвести проверку правильности установки пресса на удар до полной остановки.

При выполнении ремонтных работ необходимо использовать деревянные бруски для подкладки, чтобы избежать зазора приблизительно 10—15 мм. После этого произвести проверку правильности установки пресса на удар до полной остановки.

Проверка правильности установки пресса на удар до полной остановки.

7.4.5. Проверьте положение верхней траверсы над резаком, установленным на плате (оно должно быть не более 70 мм).



7.4.6. При несоответствии этого размера следует опустить или поднять верхнюю траверсу, нажав кнопку «траверса» на панели управления; при этом сначала обязательно вращением муфты 35 (рис. 1) установить по шкале необходимый размер между верхней траверсой и нижней.

7.4.7. Затем при рабочем давлении низа обуви из кожиной заточки его должна достигнуть 12,5 МПа.

Регулировка давления не производится, необходимо отключить.

7.4.8. Скорость хода давления настроена в ком положении хода дозатора-ускорителя. Число должно происходить при разрезе материала. При этом прорубаний, так как пресса развивается.

7.4.9. Регулировка ним вращением регулятора давления материалов для разрезания. В процессе разрезания напорного зазора уменьшается подключаться при ходе замедленной.

7.4.10. При вырубке необходимо произвести зажима в плиту (колодки), зажимание резака в плиту.

7.4.11. Команду на включение машины включают в положение дает гибкая проводом, который входит в гильзу, которая вращается муфтой зажима резака увеличивая.

7.4.12. Регулировка.

7.4.13. До пуска смазке, согласно таб-

7.4.14. Поставьте на места щиты, ограждения и закрепите их.

7.4.15. Перед началом работы пресса проверьте надежность срабатывания предохранительного клапана.

7.4.16. Перед началом работы вырубщик обязан убедиться в функционировании системы защиты рук, для чего вырубщик зажима на разрубаемый резак должны иметь скользящей изолированной управление лампочка накаливания при нажатии ноги.

са, которую рекомендуется обильную смазку, вести наблюдение.

в работе пресса уст-

готовителем заказчи- отложенные, в за-

табл. 9.

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 9

№ строки	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры	Масса, кг	Номера пакетов	Обозначение упаковки конечного места	Примечание
1	ПВТ18-1600.00.000	Пресс электропневматич.	1200x85x1850	1			
2	□						
3	□						
4	□						
5	□						
6	□						
7	□						
8	□						
9	□						
10	III						
11	III						
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

Таблица 9_у

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

№ строки	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры	Масса, кг	Диаметр шаровидн. заглушки	Обозначение, указанные на чертеже места	Приложение
28		Колпак 160 ОСТ 2А54-1-74	2				
29		Насечка на конической					
30							
31							
32							
33							
34							



№ строки	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры	Масса, кг	Объем, м³	Установочн. или установка в конс.	Приимечание
41		Нак. Окс. прям. 7812-0381 40Х	1 125×59× ×13,8				
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49	П						
50	П						
51							
52							

таблицы 9

стаканы.
шланк.
ВТГ-1600.
1,350 кг
ВТГ-8-
300-0.00.14€

Демо-файл.
 За полной версией
 обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
 или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

Примечание: 1. Комплект инструмента и принадлежностей поставляется один на 10 прессов, но не менее одного в один адрес.

2. Колода державица, пита на спеккаутона или пластиков в комплект поставки не входит.

3. Накалка державиц 18-1300-0.00.066 поставляется только с прессом ПВГ 18-1300-0.

4. Колоды 7812-0379 40Х Хром. Окс. прям. поставляются с каждым прессом.

8.2

Пресс электротяги
(наименование)
ской номер _____
ту (техническим ус-
и признан годным д.



Подпись л

Начальник
Мастер
Начальник
Контрольны

**Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru**

ваций

ПВГ-18-100 завод-
(обозначение)

подвергнут на
консервации со-

ководством по эксплу-

3 года
Г. (подпись), М. П.
А. (подпись)

8.4. Свидетельство об упаковке

Пресс электрогидравлический марки *ПЕГИМ*
(наименование изделия)

ской номер

согласно требованиям, предусмотренным в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Дата упаковки

Упаковку произвел

Изделие после упаковки принял

Демо-файл.

**За полной версией
обращайтесь на сайт**

www.promelectroavtomat.ru

или по эл. почте

promelectroavtomat@mail.ru

8.5. Гарантийные обязательства

Пресс должен быть принят техническим контролем завода-изготовителя.

Завод гарантирует соответствие пресса требованиям, указанным в настоящем Руководстве при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения, установленных в настоящем Руководстве и настоящим руководством.

Завод гарантирует нормальную работу пресса в течение первых 12 месяцев с момента ввода пресса в эксплуатацию.

Завод гарантирует исправность пресса в течение первых 12 месяцев с момента ввода пресса в эксплуатацию.

Завод гарантирует замену пресса в случае поломки и недостатков, не допущенных потребителем при соблюдении правил транспортирования и хранения его после отгрузки с завода, а также нарушения потребителем условий монтажа и эксплуатации (применение неподходящих материалов, неправильное рукоходство по эксплуатации).

Завод гарантирует замену пресса в случае поломки изделий, не подлежащих ремонту, в течение срока службы покупных изделий гарантийного срока, если эти изделия гарантированы производителем или поставщиком техническими условиями.

Завод гарантирует замену пресса в случае капитального ремонта по окончании каждого пяти лет.

Срок сохраняемости пресса 12 месяцев со дня консервации.

8.6. Сведения о рекламациях

Краткое содержание предъявленных рекламаций	Меры, принятые по рекламациям	Примечание	Подпись
			Итого с полного возврата затрат на исправление реакции
			Приемка
			Компания ПРОМЭЛЕКТРОАВТОМАТ зарегистрирована в Администрации Санкт-Петербурга
			Месяц Показатель показаний изменения
			Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Демо-файл.
**За полной версией
обращайтесь на сайт**
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

8.8. Учет неисправностей при эксплуатации

Название и/или обозначение составной части	Характер (внешнее проявление) неисправ- ности	Причина неис- правности (отказа), коли- чество часо- в работы отка- завшей сес- тавной части	Принятое мера по усту- пичению неис- правности	Время, за- траченное на устра- нение неис- правности	Должность, фамилия и но письма либо ответственно- го за устра- нение неис- правности	Примечание
Дата отказа изделия или его составной части						

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

Наименование
обозначение
составной
части
прессы

Остановка
стола 200
максималь-
ного рабочего
периода

Альбом Татьяны
Фанин-
гойдис
и ее
жениха
Джона
Бонса

Сергей
Лукьянов

верхней плиты на массу, конденсатор С2 не будет перезаряжаться, на входе Д.2.1 поступит сигнал «1», с выхода будет сниматься «0».

При отсутствии сигнала С2 заряжается через переход эмми-
тер-база транзистора эл-та Д.3.1 и на его выходе возникает сиг-
нал «1».

Параллельно работает элемент Т.107 в цепи усиления сигнала
вывода, в цепи сигнализации работы системы защиты рук.

8.10. Описание работы логических элементов, используемых в электрической принципиальной схеме пресса ПВСИ

8.10.1. Элемент Т.401 выполняет функцию логического ИЛИ — НЕ, каждый из которых имеет один выходной сигнал «НЕ» с тремя диодными входами.

При отсутствии сигнала на всех трех диодных входах, то есть на его выходе имеется отрицательный импульс, то есть равновесие за «1». При поступлении сигнала на любой из трех диодных входов, то есть на выходе элемента Т.401 появляется равногов «1», транзистор закрывается и сигнал на выходе равен, т. е. равен «0».

8.10.2. Элемент Т.407 в схеме имеет три входа. Рассмотрим цепь коллектора эл-та Д.1.1. Входная цепь элемента Т.407 присоединяется к обмотке катушки зажигания пресса при прорубании под тепловую головку датчика зажигания (Д.6.1). При работе зажигания на выходе элемента Т.407 поступает напряжение «0», т. е. транзистор эл-та Д.6.1 открывается, когда на входе не поступает напряжение.

При поступлении напряжения на этот датчик зажигания импульсов на выходе Д.2.1 будут синхронизироваться в форме виде прямоугольных импульсов, но синхронно с выходом элемента Т.407, конденсатор С2 заряжается.

Это происходит следующим образом.

В момент поступления напряжения на вход Д.6.1 транзистор эл-та Д.6.1 закрыт и конденсатор С2 заряжается. Сопротивление резисторов элемента Т.407 и переход эмиттер-база транзистора эл-та Д.2.1, который открывается на выходе Д.2.1 сигнал не-
честин.

В момент поступления на вход Д.6.1 сигнала «0» конденсатор С2 начинает перезаряжаться. В результате транзистор эмиттер-коллектор эл-та Д.2.1. При этом транзистор эл-та Д.2.1 закрывается, с него снимается сигнал «1».

В случае отсутствия сигнала на входе Д.1, при замыкании

элемента Т.401, элемент Т.201, согласующий, предназначен для галь-
ванического изолирования первичных цепей и входов транзистор-
ного ключа. При поступлении на вход напряжения, переменный ток
принципиально работает элемент Т.107 в цепи усиления сигнала
вывода, в цепи сигнализации работы системы защиты рук.

При отсутствии напряжения на обмотке полетом на схему выпрямите-
лия, то есть на выходе выпрямителя поступает напряжение, которое проходит
через диоды выпрямителя и фильтром. После выпрямле-
ния напряжение поступает на вход эл-та Д.3.2.

При отсутствии напряжения на обмотке полетом на схему выпрямите-
лия, то есть на выходе выпрямителя поступает напряжение, которое проходит
через диоды выпрямителя и фильтром. После выпрямле-
ния напряжение поступает на вход эл-та Д.3.2.

Когда конденсатор С4 заряжен, то сразу транзистор
эл-та Д.1.2 открывается и своим коллектором заряжается конденсатор
С5. При этом напряжение на выходе Д.1.2 может присутствовать на
входе элемента Т.407 в виде прямоугольных импульсов.

Поскольку транзистор эл-та Д.1.2 открыт, то поступает следующим об-
разом в схему: синхронизированный сигнал элемента Т.7.1 открыт, то
есть транзистор эл-та Д.2.1 открыт, а в цепи эмиттера транзисторов R6 и R7 —
закрыт. Поэтому напряжение на выходе эл-та Д.2.1 с его выхода снимается
сигнал «1». Когда зажигания зажигание коснется верхней
плиты на входе Д.1.2, возникнут импульсы положительной по-
лярности, которые закрывают транзистор эл-та Д.7.2, в ре-
зультате на выходе Д.7.2 возникает напряжение в виде прямо-
угольных импульсов.

8.10.5. Элемент Т.402 используется в качестве усилителя мощ-
ности.

Демо-файл.
За полной версией
обращайтесь на сайт
www.promelectroavtomat.ru
или по эл. почте
promelectroavtomat@mail.ru

8.11. Методика настройки блока управления с помощью имитатора

Настройку блока управления после ремонта на предприятии-потребителе рекомендуется делать с помощью имитатора для изготовления имитатора и проведения работ по настройке применяется схема (см. приложение б).

Имитатор состоит из шести тумблеров, двух индикаторных ламп, трех конденсаторов и трансформаторов, расположенных в одном корпусе. Имитатор соединяется с блоком управления с помощью кабеля, через штекерные разъемы. Блок управления магнита к блоку управления подключается к зажимам «+» и «-» «электромагнит» на 220 В.

8.11.1. Настройку блока управления можно проводить в следующем порядке:

- 8.11.1.1. Соединить имитатор с блоком управления.
- 8.11.1.2. Подать напряжение 220 В.
- 8.11.1.3. Включить тумблер в сеть.
- 8.11.1.4. Установить диапазон настройки (выбором тумблера) и блока его сопротивления и выполнить тумблером «настройка» в базовом положении, при этом должна загореться лампа индикации.

8.11.1.5. Затем, приняв диапазон настройки и базовое сопротивление резистора, найти положение при котором загорится лампа индикации и ввести в блок имитатора «электромагнит».

8.11.2. Настройка блоком при замечании коэффициента пропорциональности в следующем порядке:

- 8.11.2.1. Установить диапазон настройки на блоке управления и блоке его сопротивления, включить тумблер настройки R10 и тумблер R7 подключить магнитокомпонентный блок к блоку управления, при которой загорится лампа индикации.
- 8.11.2.2. Влайять резистор R5 со стороны блока управления в цепь блоком тем настроить блок настройки.
- 8.11.2.3. При включении блока управления, в результате чего должны загореться обе лампы внешнего электропитания, подключить блок к блоку управления, подключить блок к блоку управления и блоку управления и блоку управления и блоку управления и блоку управления.