



## **САПОЖНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА № 01087 РЗ.**



Данная машина предназначена для сшивания голенищ, пришивания поясков и для шитья украшений двумя иголками. Нормально шитье на машине производится вдоль. Но после замены прижимной пятки, иголочной пластиинки и подавателя, шитье можно производить и поперек. Швейные комбинации употребляемые для разных видов шитья указаны в списке особых принадлежностей машины.



Образец работы.

### **Описание ее работы.**

Сшиваемый материал вкладывается под прижимную, поднимаемую ручным рычажком или педалью, пятку. Приведение машины в движение производится другой педалью, управляющей трущевой муфтой с тормозом, которая дает возможность как быстрому разгону машины а также и легкой регулировке оборотов и быстрой остановки ее без возникновения чувствительных толчков.

## **Техническое описание:**

Эта машина имеет ротационный челнок, ныряющий подаватель и прижимную пятку. Установка длины стежков производится очень легко, при помощи поворачивания эксцентрического диска. Спереди челнок легко доступен, а в движение он приводится передачей зубчатых колес, подаватель же приводится в движение рычажным приспособлением от вертикального вала. Наматыватель катушек вставляемых в барабанчик помещается сзади на плече машины и приводится в движение прижиманием его к маховику. Педали управляющие муфтой и прижимной пяткой, можно легко устанавливать по высоте.

Машина приводится в движение прямо от вертикально установленного мотора, приводная сила поступает через трущуюся муфту на вертикально установленный вал машины, который вращает все ее механизмы. Стойка вместе с машиной образуют один общий организм. Внизу стойки находятся передвижные колесики, которые служат для облегчения перемещений машины. Отдельные части машины взаимно заменимы с размерами в метрической системе мер и в допусках по нормам ИСА.

Производительность машины, определяется по виду ее работы и по втянутости обслуживающего персонала.

Наибольшее количество стежков (оборотов) . . . . . 880 в мин.

Количество стежков в 1 см устанавливаемых при продольном шитье . . . . . от 2 до 6

Употребляемые иголки толщиной от 23 Н до 25 Н

СВИТ 54 ВТ (с повернутыми остриями) и

СВИТ 54 РТ (с клиньевыми остриями).

Употребляемая пряжа . . . . . № 3 или 4

Длина нижнего плеча от середины иголки до столба . . . . . 520 мм

Диаметр плеча на конце у челночной дорожки . . . . . 80 мм

Размеры машины со стойкой . . . . . 900 × 950 × выс. 1300 мм

Вес машины со стойкой, электромотором и электро-оборудованием . . . . . приблз. 175 кг

Размеры и вес железнодорожной упаковки . . . . . 95 × 100 × 140 см 29 кг

Объем и вес морской упаковки . . . . . 0,76 м<sup>3</sup> 40 кг

## **Нормальные принадлежности;** цена которых включена в общую цену машины:

**Специальная чугунная стойка № 01149/P 9** с доской стола, двумя педалями, фрикционной муфтой для приведения машины в движение, штепселем и доской для складывания инструментов.

### **Инструменты для регулировки машины.**

**Запасные иголки** (их вид по заказу).

**Катушки для нижней нитки**, вкладываемые в барабанчик . . . . . 6 шт.

**Потребные части для начального** периода эксплоатации машины.

**Одни швейный комплект** намонтирован в машине для ее работы по выбору заказчика из списка принадлежностей (по заказу).

**Электро-оборудование** (без электромотора) с освещением 24 вольт, соединительной и предохранительной коробкой с трансформатором 380/24 вольт и соединительным кабелем.

Нормально электромотор с электро-оборудованием для переменного трехфазового тока 380 вольт и 50 перемен-периодов, поставляем по нормам ЕСЧ.

Но если заказчик запрашивает машину с электро-оборудованием и электромотором для другой какой либо системы электрического тока или для электрического тока измеряемого по другим каким либо нормам, тогда разница в их ценах учитывается отдельно.







Цена машины с нормальными принадлежностями, но без электромотора:

Чешских крон . . . . . Фланцевый электромотор с редукционным фланцем 0,32 кв 880 об/мин. . . . . тип . . . . . вес . . . . . кг. Чеш. кр. . . . .

## **Особые принадлежности,**

поставляются по заказу за отдельно доплаченную их стоимость, к цене машины (запрашивает ли заказчик принадлежностей больше чем засчитано в цене машины).

## Список принадлежностей

Код принадлежностей	Наименование принадлежностей и их назначение	Образец работы
Va	Набор швейных инструментов с прижимной пяткой для сшивания голенищ	
Vb	Набор швейных инструментов с передвижной прижимной пяткой для прошивания голенищ второй строчкой	
Vc	Набор швейных инструментов для поперечного шитья при поперечном прошивании подкладки или голенища	
Vd	Набор швейных инструментов для продольного шитья 2 иголками на ширину до 4 миллиметров. Стежки внизу вяжутся зиг-загом (для шитья канавок, украшений и проч.)	
Ve	Швейный набор инструментов для пришивания поясов шириной 20 мм одной стороной. Поясок проходит в закрытой пятке.	
Vf	Набор швейных инструментов для пришивания пояса с другой стороны, поясок проходит в открытой пятке.	

### **В ЗАКАЗЕ НУЖНО ТОЧНО УКАЗАТЬ:**

- а) Название и № машины а также и количество заказываемых машин.
- б) Особые принадлежности машины.
- в) На какой материал должна быть установлена работа машины.
- г) Вид, напряжение, и перемен-периодов электрического тока (одно-, двух-, трехфазовый, постоянный).
- д) Рабочие условия, которые бы могли влиять на работу электро-оборудования, как например: окружающая темплота, сырость, субтропические климатические условия и т. д.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием наших изделий, в следствии чего может случиться, что некоторые описания, изображения и числовые данные не всегда будут отвечать последней модели машины.

**экспо**  
акц. о-во импорта и экспорта  
кошаных, резиновых изделий  
и сырья

**ГОТВАЛЬДОВ-ЗЛИН**  
**ЧЕХОСЛОВАКИЯ**  
отд. продажи машин.

## Руководство по регулировке и обслуживанию

# Сапожной швейной машины № 01087 РЗ.

Гайка для установки давления пятки.

Оборудование для натягивания нитки.

Иголочный стержень.

Прижимная пятка.

Челюк.

Рабочее плечо.

Электромотор.

Педаль для поднимания пятки.

Педаль для приведения машины в движение.

Резервуарчик для масла.

Натягиватель ниток при наматывании их на челночную шпульку.

Маховик.

Наматыватель ниток на челночную шпульку.


Колесико для поворачивания механизма машины вручную.

Доска стола.

Коробка для соединения электромотора.

Коробка для инструментов.

Цапфа для высовывания передвижного колесика.



Нормально данная машина употребляется как одноигольная швейная машина, для продольного сшивания голенищ; но после замены соответствующих швейных наборов инструментов на машине можно также производить шитье поперек или же двумя иглами производить продольную пришивку поясков и нашивку украшений.

## Оглавление.

Общие указания . . . . .	2
Приведение машины в движение, подготовка ее к работе и работа . . . . .	3
Регулировка отдельных механизмов . . . . .	4
Руководство по устранению мелких пороков . . . . .	5
Инструкция по заказыванию запасных частей . . . . .	6
Список наборов инструментов для подготовки машины к разным видам шитья . . . . .	6
Чертежки к тексту руководства — отдельное приложение в конце руководства.	

## **Общие указания.**

- а) Сначала внимательно прочтайте данное руководство и при работе на машине руководствуйтесь теми указаниями, которые в нем изложены.
- б) При перевозке и распаковке машины нужно руководствоваться всеми надписями и обозначениями находящимися на упаковке. О всех повреждениях машины, произошедших во время перевозки моментально сообщите управлению железной дороги или отправителю. После распаковки нужно в первую очередь проверить содержимое всего присланного, сличив количество предметов числящихся по заказу с наличием присланного, и о всех обнаруженных недостатках немедленно сообщите нам, так как запоздавшие претензии мы не можем признать.
- в) После распаковки машины и перед пуском ее в эксплуатацию, тщательно снимите с нее всю консервационную смазку и избавьте ее от всех нечистот а так же и не забудьте прочистить в ней все смазывающие отверстия. Для облегчения перемещений машины высуньте передвижные колесики находящиеся внизу стойки.
- г) После поступления машины на рабочее место, передвижные колесики при помощи поворачивания эксцентрических цапф засуньте обратно в стойку а машину поставьте в горизонтальное положение.
- д) Смазку машины производите не менее двух раз в день (рис. 1, 2). Челнок, игольчатый стержень и те части, которые имеют наибольшее трение, нужно смазывать по потребности ежедневно несколько раз в день. При вставлении барабанчика в челнок, нужно периодически впускать по одной капле масла на штифт челнока. Для смазки употребляйте только лишь доброкачественное машинное масло, предназначенное для смазки швейных машин.
- е) **Недельная проверка и чистка машины.** После введения машины в эксплуатацию нужно производить ее чистку ежедневно, при этом главным образом нужно тщательно чистить те части, которые приходят в соприкосновение с материалом. Чистка челнока и челночных механизмов производится несколько раз в день. На все засоренные места челнока и прилегающих к нему механизмов, впускаем несколько капель керосина и приводим машину в быстрое вращение. После этого машину остановим, сотрем вышедшие нечистоты и челнок вместе с челночными механизмами смажем хорошим, чистым маслом. Эту чистку нужно производить ежедневно, главным образом после работы, с тем расчетом, чтобы нечистоты (мазь, резина) не засыхали на челноке и его механизмах. При чистке машины верхняя нитка должна быть вытащена и шпулька при этом должна быть тоже самое из челнока вынута. Один раз в неделю машину нужно тщательно очистить от всех нечистот и осевшего масла. При этом всю машину нужно внимательно осмотреть и выяснить, нет ли в ней поврежденных частей и все ли ее механизмы работают правильно. Обнаруженные при этом неполадки нужно немедленно отстранить.
- ж) Генеральный ремонт и осмотр машины должен производится один раз в год, при этом вся машина разбирается и раскладывается на отдельные части, затем все ее части внимательно чистятся и осматриваются, после этого все части износившиеся или имеющие какие-либо пороки, ремонтируются или заменяются новыми, и только лишь после этого машина снова передается в эксплуатацию.
- з) После снятия машины с эксплуатации, ее нужно старательно вычистить, осмотреть и отстранить все обнаруженные неполадки, затем произвести ее испытание, смазать консерваций смазкой и передать ее со всеми принадлежащими и инструментами на хранение на склад.
- и) Точно выполняйте предостерегающие предписания. Никогда не производите чистку и никогда не отстраивайте произошедшие пороки во время движения машины, для проведения этих работ в первую очередь машину нужно остановить. Никогда не отстраивайте с ней предохраняющее оборудование. Электро-оборудование машины всегда содержите в безупречном и сохранном состоянии, т. е. так как это указано в предписаниях электротехнических органов и органов по безопасности труда. Поврежденные части электро-оборудования, как например кабели и др., сдавайте в ремонт электромеханику, не ремонтируйте их сами.

**Предупреждение:** При введении машины в эксплуатацию не надо при трудных работах загружать ее сразу на полную ее мощность. В период от двух до четырех недель, когда машина хорошо разойдетсѧ, постепенно повышайте ее мощность и внимательно следите за ее ходом и недопускайте перегревания втулок, подшипников и т. п. В этот период машину нужно особенно внимательно смазывать через все отверстия, обозначенные красной краской. В результате этого вы обеспечите долгую жизнеспособность и усовершенствованную точность работы машины при полной ее производительности.

За результаты возникшие по вине не выполнения указаний данного руководства, никак не можем взять ответственность на себя.

## **Приведение машины в движение, подготовка к работе и её работа.**

### **А) ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОМОТОРА (рис. 13).**

Всю машину спачала внимательно осмотреть и выяснить, не расслаблено ли в ней что-либо или не находятся ли на ней какие-либо посторонные предметы. Потом нужно произвести испытание машины вручную и выяснить: легко ли она поворачивается и произведена ли ей регулировка точно по описанию. Если никаких недостатков не обнаружено, электромеханик может теперь включить ее в источник электрического тока. После этого выключим электромотор машины и при помощи надавливания ногой на правую педаль, проверим поворачивается ли маховик машины в том направлении, которое показывает стрелка. И если направление оборотов мотора неправильное, тогда его нужно выключить и переключить приводной кабель электротока на клеммах электромотора.

### **Б) ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ.**

#### **а) Иголки и нитки.**

Для этой машины употребляются иголки с повернутыми остриями СВИТ 54ВГ или Зингер 214×3 а также и СВИТ 54РГ с клиньевыми остриями или Зингер 214×2. Оба вида этих иголок должны быть толщиной от 23Н до 25Н. Нитки употребляются № 3 или № 4.

#### **б) Вставление иголки в машину (рис. 4 и 7).**

После освобождения винта Š (рис. 4) вставим иголку в иголочный стержень на самое его дно, так чтобы длинная канавка ее направлялась к швее и короткая к острию челнока. После этого иголку нужно хорошо укрепить при помощи притягивания винтика Š. Если машина подготовлена к шитью двумя иголками, тогда иголки вставляем точно также длинными канавками к швее, а короткими к челноку. Для того чтобы челнок хорошо улавливал обе верхние нитки (рис. 7), иголки не находятся на одинаковой высоте.

#### **в) Вдевание верхней нитки в машину (рис. 1 и 3-5).**

Шпульку с намотанными нитками вставим в держатель, D находящийся сзади машины (рис. 1). Нитку ведем в машине на основании рисунка 1 и 3, а в иголку вдеваем ее на основании рисунка 4. При производстве шитья двумя иголками нитку ведем на основании рисунка 5. Если на машине производим шитье военной обуви или производим какие-либо труднейшие работы, тогда нитку дополнительно проводим еще и через резервуарчик с маслом 105 (рис. 1).

#### **г) Вытаскивание барабанчика со шпулькой из челнока (рис. 8).**

Сожмем защелку 261 Е и вытащим из челнока 257 С барабанчик 259 вместе со шпулькой 154 Е.

#### **д) Вдевание нижней нитки в барабанчик (рис. 8).**

Конецнитки намотанной шпульки 154 Е вденем в прорезь барабанчика 259. Ведем под пружинку 263 Е и проденем через отверстие защелки 261 Е. Шпульку вложим в барабанчик так, чтобы нитка разматывалась со шпульки против направления поворачивания челнока (см. стрелки, рис. 8). Барабанчик наденем на штифтик 258 Е так, чтобы зуб защелки 261 Е заскочил в канавку подшипника челнока, а защелка заскочила бы в канавку штифтика 258 Е.

#### **е) Улавливание нижней нитки и продевание ее через отверстие иголочной пластиинки вверх (рис. 1).**

Левой рукой возмем конец верхней нитки, не натягивая ее, а правой поворачиваем ручное колесико 37 от себя, до той поры, пока иголка с ниткой не пройдет вниз и обратно и достигнет наивысшей точки. После этого верхнюю нитку слегка натянем, в результате чего нижняя нитка выйдет из отверстия иголочной пластиинки вверх. После чего оба конца ниток положим назад.

#### **ж) Работа машины (рис. 4).**

Кожаную голенищу, которую нужно сшить, вкладываем под прижимную пятку 337, которая управляетя педалью или ручным рычажком. После прижимания материала прижимной пяткой, в левую руку возмем верхний и нижний конец нитки, а правой несколько раз повернем ручным колесиком от себя и одновременно с этим постепенно нажимаем ногой на правую педаль, которая управляет фрикционной муфтой электромотора. Этим мы машину привели в движение. При шитье материал нужно вести легко (не нужно натягиванием его опережать подавание машины; (это вас предостережет) от поломки иголки). Снятыем ноги с правой педали муфта электромотора выключится, затормозит и остановит машину.

## **Регулировка отдельных механизмов.**

### **а) Установка требуемой длины стежков (рис. 9 и 1).**

Сожмем регулирующую цапфу 217 (рис. 9) а маховиком 24 поворачиваем до тех пор, пока не защекнит штифт в канавку регулирующего эксцентрика 90 (рис. 1). Потом повернем маховичком с большей силой, по надобности, т. е. на столько, чтобы стежки при шитье имели требуемую длину. После установки стежков, умеренно повернем маховичком 24 обратно а цапфа 217 в результате этого выскочит сама.

### **б) Регулировка натягивания ниток (рис. 3 и 8).**

Натянутость верхней нитки регулируется ручной гайкой 143 (рис. 3), которая сжимает пружинку 142 а эта пружина сжимает тарелки 140. Натянутость нижней нитки регулируется винтиком, который сжимает пружинку 263 Е па барабанчике 259 D (рис. 8). Взаимная натянутость верхней и нижней нитки должна быть отрегулирована так, чтобы вязка стежков находилась в средине пошиваемого материала (см. рис. 12 А). Вязка стежков В обозначает сильную натянутость верхней нитки и слабую натянутость нижней нитки. Вязка стежков С обозначает слабую натянутость верхней нитки и сильную натянутость нижней нитки.

### **в) Установка высоты подавателя над иголочной пластинкой (рис. 11).**

Установка подавателя производится следующим образом: сначала нужно отвинтить иголочную пластинку 339 и вынуть челнок руководствуясь описанием § ж (см. ниже), потом нужно ослабить винтик 210 и приподнять камень 209 подавателя или же его опустить ниже. Теперь винтик 210 нужно хорошо завинтить и снова прикрепить иголочную пластинку.

### **г) Установка иголочной пластиинки (рис. 11).**

Иголочная пластиинка 339 должна быть посажена так, чтобы иголка проходила точно центром иголочного отверстия, находящегося в пластиинке. Иголочное отверстие, находящееся в пластиинке, должно быть по отношению к иголке самым меньшим и недолжно быть разработано или выщерблено иголкой или иначе чем-либо повреждено. Все факторы такого ряда неполадок имеют большое влияние на качество шитья.

### **д) Регулировка прижимной пятки (рис. 1 и 2).**

Прижимную пятку 337 можно поднимать ручным рычажком 70 (рис. 1) или левой педалью. Требуемое давление пятки на материал можно установить притягиванием или освобождением пружины 62, что производится при помощи гайки 66, находящейся на плече машины (рис. 1, 2).

### **е) Регулировка перемещений челнока и высоты иголочного стержня (рис. 1 и 10).**

Поворачиваем слегка ручное колесико 37 (рис. 1) в направлении от себя, до тех пор, пока иголочный стержень 40 вместе с иголником 351 и иголкой J не достигнут самой низкой точки опускания и не поднимутся на 3 мм обратно вверх. В этом положении иголочного стержня, острие челнока 257 С должно находится на середине иголки, — 1,5 или 2 миллиметра над ушком (рис. 10). Если же это не произошло и мы не достигли желаемых результатов, то тогда нужно челнок отрегулировать следующим образом: сначала освободим оба винта 199 (рис. 1) а челнок установим в требуемое положение. После чего винты 199 снова хорошо притянем. Высота иголочного стержня 40 (рис. 10) устанавливается при регулировке челнока, его установка производится следующим образом: сначала освободим винтишки 52 (рис. 2) а иголочный стержень установим на основании острия челнока (рис. 10). После этого винтика 52 снова хорошо притянем.

### **ж) Как вынуть челнок из машины (рис. 11.)**

Для того чтобы вынуть челнок из машины, сначала нужно освободить два винта 215 и вынуть вместе с подшипником 214 из машины челнок. Вставление челнока в машину проводится обратным способом.

### **з) Регулировка деятельности ниточной пружинки (рис. 6).**

Ниточная пружинка 152 удерживает натянутость верхней нитки при движении иголки вниз до тех пор, пока ушко иголки достигнет поверхности пошиваемого материала. В результате этого нитка полностью защищается от наматывания вокруг иголки и от прокалывания ее острием иголки. Для удлинения или сокращения деятельности ниточной пружинки служит буфер 75, который после освобождения винтика 76 можно как нужно поворачивать. Для шитья грубыми нитками натянутость ниточной пружинки должна быть большей, а для шитья тонкими нитками она должна быть меньшей. Натянутость ниточной пружинки регулируется освобождением винтика 159, находящегося на стойке машины и поворачиванием цапфы 157 отверткой влево для увеличения натянутости или же поворачиванием этой же цапфы отверткой вправо, для уменьшения натянутости ниточной пружинки 152. После регулировки винтик 159 нужно снова хорошо притянуть.

### и) Наматывание ниток на шпульку челнока (рис. 1 и 9).

На валик 289 наматывателя N (рис. 9) оденем пустую шпульку. Нитку с держателя D (рис. 1) ведем вверх через натягивающие тарелки, а оттуда приводим ее на шпульку, на которой приблизительно пять раз обмотаем ее вокруг шпульки вручную. Приклонением наматывателя N к маховичку 24 шпулька начнет вращаться а прикрепленная, к ней нитка будет на нее наматываться.

## Инструкция по отстранению пороков.

Причину порока выясните на основании данных описаний и всегда перед ее отстранением в первую очередь прочтайте принадлежащий параграф руководства (обслуживание, регулировка итд.)

Порок отстраняет: О — Обслуживающий машину (без механика)  
М — Механик (обслуживающий машину не отстраняет произшедший порок сам).  
МО — Механик или особо опытный и способный работник, работающий на машине.

Порок.	Причина порока.	Отстранение.
A. Верхняя нитка рвется.	1. Плохо посажена иголка. 2. Черезчур большая натянутость ниток. 3. Иголка согнута или же тупое ее острие. Острое ушко иголки. 4. Надрезан водитель ниток. 5. Повреждено отверстие в иголочной пластинке. 6. Острое острие челнока. 7. Ноцарапан барабанчик в челноке. 8. Пружинка на барабанчике надрезана ниткой. 9. Черезчур большая натянутость нитки.	O — § б, стр. 3. O — § б, стр. 4. O — Иголку заменить. МО — Выяснить и заменить. МО — Отремонтировать или заменить. M — Отремонтировать. M — Отремонтировать. M — Пружинку заменить O — § б, стр. 4. O — Иголку заменить. M — Челнок заменить. M — Пружинку заменить O — § д, стр. 4. O — Разобрать и вычислить. M — § е, стр. 4.
B. Рвание нижней нитки.	10. Иголка тупая или согнута. 11. Надрезнуто острие челнока. 12. Сломана пружинка для натягивания ниток. 13. Прижимная пятка недостаточно прижимает материал.	O — Иголку заменить. M — Челнок заменить. M — Пружинку заменить O — § д, стр. 4.
C. Пропускание стежков.	14. Засорено оборудование челнока и подавателя. 15. Иголочный стержень установлен высоко. 16. Не точно установлен челнок.	O — Разобрать и вычислить. M — § е, стр. 4.
D. Ломание иголок	17. Ошибки обслуживающего — тянет верха при шитье. 18. Неправильно установленный подаватель или неправильное подавание. 19. Расслаблена иголочная пластинка.	O — Не натягивать верха при шитье. МО — § в, стр. 4. O — Платинку правильно посадить и хорошо притянуть винтики.
E. Петление стежков внизу.	20. Большое движение челнока. 21. Челнок цепляется за иголку. 22. Верхняя нитка не продета между натягивающими тарелками. 23. Нитка находящаяся между натягивающими тарелками несколько надорвана. 24. Натягивающие тарелки надрезаны нитками. 25. Натянутость ниток отрегулирована не одинаково.	M — § е, стр. 4. M — § е, стр. 4. O — Нитку вдеть снова. O — Тарелки разобрать и отстранить нитку. МО — Тарелки заменить. O — § б, стр. 4.
F. Петление стежков вверху.	26. Нижняя нитка не вдета под пружину на барабанчике. 27. Пружинка находящаяся на барабанчике надрезнута нитками. 28. Натянутость ниток отрегулирована неправильно.	O — § д, стр. 3. O — Пружинку выменять. O — § б, стр. 4.

<b>Порок.</b>	<b>Причина порока.</b>	<b>Отстранение.</b>
	29. Надорвана пята под пружинкой находящейся на барабанчике.	О – Ослабить пружинку и отстранить пяту.
Ж. Машина неодинаково и тяжело подает.	30. Залеплены зубки подавателя. 31. Подаватель изношен. 32. Подаватель очень низко. 33. Ошибка обслуживающего — задерживает верха.	О – Вычистить. М – Выменять. М – § в, стр. 4. О – Верха не задерживать.
	34. Подающие механизмы засорены. 35. Прижимная пятка недостаточно прижимает материал.	МО – Вычистить. О – § д, стр. 4.

## Инструкция по заказыванию запасных частей.

**В заказе на запасные части нужно точно указать:**

1. Наименование машины: Сапожная швейная машина.
2. Номер машины: 01087/Р З и выпускной № Вашей машины, напр. 45863.
3. Наименование и обозначение части: Конусное колесо 01192/119 по обозначению старой части, если же некоторая из старых частей не обозначена и вы не найдете его обозначения на некотором из рисунков данного руководства, тогда нужно указать:
  - Подходящее название части и его главные размеры, а если можно то и чертеж, напр.: винт с головкой цилиндрической Ф М 6×12 и
  - Обозначение части, с которой связана заказываемая часть, напр.: для прижимной пятки 337.
4. Количество заказываемых частей, напр.: 4 штуки.


## Список инструментов для установки машины на разные виды шитья.



Код принадлежностей	Название и назначение принадлежностей	Вес. Цена.
Va	Набор швейных инструментов с прижимной пяткой для шитья голенищ, краев через себя.	
Vb	Набор швейных инструментов с передвижной прижимной пяткой для прошивания голенищ второй строчкой.	
Vc	Набор швейных инструментов для поперечного шитья при прошивании подкладки или голенища поперек.	
Vd	Набор швейных инструментов для продольного шитья двумя иголками на ширину до 4 миллиметров. Стежки вяжутся внизу зигзагом (для шитья канавок, украшений и пр.).	
Ve	Набор швейных инструментов для пришивания поясков шириной 20 мм с одной стороны. Поясок проходит в закрытой пятке.	
Vi	Набор швейных инструментов для прошивания пришитого пояска с другой стороны. Поясок проходит в открытой пятке.	
Vg	Набор швейных инструментов для продольного шитья двумя иголками шириной до 3 мм, вязка стежков внизу зиг-загом (для шитья канавок, украшений и т. п.).	

Мы постоянно работаем над усовершенствованием наших изделий, в следствии чего может случиться, что некоторые описания, изображения и числовые данные не всегда будут отвечать последней модели машины.

Руководство № ON – 490297.


Выпустило: народное предприятие „Свит“, техническое отд. 8558.






4


5



6



7





8


01087

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)


ProMElectroAvtomat.ru



12



13



11