

Министерство машиностроения для легкой
и пищевой промышленности

УТВЕРДАЮ

Главный инженер Ленинградского
машиностроительного объединения
им.К.Маркса

 А.А. Белянин

"20" 07 1978 г.


МАШИНА ДЛЯ ГВОЗДЕВОЙ ЗАТЕЧКИ СБУВИ

ПАСПОРТ

ЗВ2-0 ПС

СОГЛАСОВАНО

Начальник конструкторско-
технологического отдела
стандартизации
ЛМО им.Карла Маркса

 И.Л. Кузьмин


"18" июля 1978 г.

Главный инженер завода
"Вперед"

 М.Н. Харман

"19" 07 1978 г.

Заведующий отделом автома-
тизации и механизации обувного
производства ЛИКТБ ЛП

 А.И. Залкинд

"20" августа 1978 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Назначение машины	3
2. Технические характеристики	4
3. Состав машины и комплект поставки	6
4. Устройство и принцип работы	8
5. Указания мер безопасности	31
6. Подготовка машины к работе	32
7. Техническое обслуживание	39
8. Характерные неисправности и методы их устранения	45
9. Свидетельство о приемке	52
10. Гарантийные обязательства	53
II. Сведения о консервации и упаковке	54
12. Приложения	
Приложение 1 Комплект поставки	56
Приложение 2 Машина для гвоздевой затяжки обуви. Комплект запасных частей	57
Приложение 3 Машина для гвоздевой затяжки обуви. Комплект инструмента и принадлежностей	60
Приложение 4 Машина для гвоздевой затяжки обуви. Схема электрическая принципиальная	61
Лист регистрации изменений	62

№ п/п	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ЗВ2-0 ПС			
1	1	Петрова	Б.У.78	15.4.78	Машина для гвоздевой затяжки обуви	Лит.	Лист	Листов
2	2	Богданов	Н.Б.78	15.4.78				
3	3	Черняк						

www.promelectroavtomat.ru

ДПКТВ ЛП
 Министерство легкой
 промышленности

I. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Наименование - машина для гвоздевой затяжки обуви

Обозначение - ЗВ2-0

Настоящий паспорт распространяется на следующие исполнения

ЗВ2-0

ЗВ2-0-01

Завод-изготовитель:

Дата выпуска

Заводской №

Машина предназначена для глухой гвоздевой затяжки заготовки обуви на колодке и прикрепления затяжной кромки к стельке гвоздями.

Машина является универсальной, т.к. позволяет производить затяжку гвоздями пяточной и носочной частей, а также бочков заготовки мужской, женской, мальчиковой, школьной для мальчиков, девичьей, школьной для девочек и малодетской обуви любого фасона и размера из различных материалов.

Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЗВ2-0 ПС	Лист
					3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры обрабатываемой обуви по ГОСТ II373-74	13,5...30,5
Производительность при круговой затяжке, пар/ч	42
Производительность при затяжке носка, пар/ч	65
Текс машинный по МРТУ 17-186-66	№ 7 ... № 12
Расстояние оси гвоздей от грани стельки, мм	10
Расстояние между гвоздями, мм	5...8
Напряжение питателей сети трехфазного переменного тока, В	220
Электродвигатель	4АХ71В6
типа	1000
число оборотов в мин	0,55
мощность, кВт	
Электромагнит	МИС-6100
типа	8,5
тянущее усилие, кг	0,6
Суммарная установленная мощность, кВт	
Скорость вращения главного вала, об/с (об/мин)	3,01 (185)
Высота до рабочих органов, мм	1225...1255
Транспортирование заготовок	ручное
Норма обслуживания, человек	I
Габаритные размеры, мм, не более	
(рис. I)	
длина	950
ширина	720
высота	1850
масса, кг, не более	320




Рис. I Планировочный чертеж

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БВ2-0 ПС	Формат	5
					www.promelectroavtomat.ru		
					Копировал:	Формат. 11	

3. СОСТАВ МАШИНЫ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Состав машины приведен в таблице

Таблица 1

Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
ЗВ2-0	C1	Основание	I	
ЗВ2-0	C2	Головка	I	
ЗВ2-0	C5	Механизм ножей	I	
ЗВ2-0	C7	Электрооборудование	I	
ЗВ2-0	C9	Педаль	I	

Переменные данные для исполнений

Таблица 2

Обозначение		Наименование	Кол.	
			ЗВ2-0	ЗВ2-0-01
ЗВ2-0	C3	Барабан гвоздевой	I	
ЗВ2-0	C4	Канал гвоздеподавший	I	
ЗВ2-0	C10	Барабан гвоздевой		I
ЗВ-1	C12	Гвоздеподавящие каналы		I


3.2. Комплект поставки


Машина поставляется заводом-изготовителем собранной и отрегулированной.

Машина комплектуется запасными частями и принадлежностями в соответствии с приложениями I, 2, 3.

Машина может поставляться с механизмом ножей или без него.

Механизм ножей поставляется за дополнительную плату.





4. УСТРОЙСТВО И ИРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ

Машина (рис.2) состоит из двух основных частей: основания 1 и головки 2.

Основание машины представляет собой две чугунные литые детали: основание колонки 3 и колонку 4.

Для передвижения машины по цеху служат колесики 5.

Посредством регулируемой пластины 6 к основанию колонки подсоединяется механизм педали 7 для включения главного вала машины. Педаль дистанционного действия может быть перенесена в удобное для оператора место.

На колонке закреплены столы 9 и 10, рычаг поворота клещей 11 и кожух 12.

К столу 9 прикреплен щит управления 13, в котором смонтировано электрооборудование. Панель пульта 14 прикреплена к колонке.

Колонка в верхней части имеет прорезь для зажима стакана 15, на который крепится головка машины. Стакан регулируется по высоте, соответственно росту оператора.

На корпусе головки смонтированы:

механизм привода 16

механизм подачи гвоздей 17

механизм молотка 18

механизм клещей 19

механизм ножей 20




Рис.3 Механизм привода

I - электромагнит МИС 6100; II - электродвигатель 4АХ71В6

Нев.	Лист	№ зоштуб.	Печат.
1	1	1	1

ЗВ2-0 ИС

www.promelectroavtomat.ru

4.1. Механизм привода

При включении электродвигателя II вращение передается верхнему шкиву 21 (рис.3), свободно посаженному на втулку главного вала.

Главный вал машины 22 включается при нажиме на педаль 8 (рис.2), замыкающую контакты конечного выключателя, от которого команда поступает на электромагнит I (рис.3).

Электромагнит срабатывает, и посредством рычагов 23, 24, 25 поднимается тяга 26 с закрепленными на ней кронштейном 27 и тягой 28 рычага включения 29.

Рычаг 29, поднимаясь над кулаком 30, освобождает фиксатор 31, который под действием пружины 32 засекакивает в одно из отверстий шкива 21, соединив тем самым кулак 30 со шкивом 21.

С другой стороны кулак 30 через тренияное сцепление связан с кулаком 33, а последний жестко посажен на главный вал 22, которому он и передает крутящий момент.

Усилие тренияного сцепления кулаков 30 и 33 регулируется гайками на конце главного вала и при дополнительных случайных нагрузках кулаки имеют возможность проскальзывать друг относительно друга.

Для остановки главного вала следует освободить педаль 8. Тогда тяга 26 под действием пружины 34 опустится с кронштейном 27 и тягой 28. Рычаг включения 29 посредством звена 39 клинообразным концом опустится на поверхность кулака и затолкнет фиксатор 31 в гнездо, разъединив тем самым шкив 21 с кулаком 30.

Одновременно с этим тяга 36 также опустится, повернет рычаг 35 и натянет тормозную ленту 37 на кулак 33. Произойдет торможение.

Профиль кулака 30 служит для автоматического выключения главного вала.

Рычаг включения 29 в момент опускания ролика 38 на меньший радиус профиля кулака 30 опускается, и фиксатор 31, скользя по скосу рычага 29, выходит из отверстия шкива, разъединив его с кулаком 30. В то же время тормозная лента 37 плотно охватывает кулак 33, гасит инерционные силы главного вала, который, совершив один полный оборот, останавливается.

Кинетическая энергия движущихся частей машины поглощается при ударе штифта фиксатора 31 о скобу рычага включения 29 и силой трения ленточного тормоза.

Для устранения обратного движения машины вследствие упругости и соударяющихся тел дальнейшее поглощение кинетической энергии происходит за счет сил трения во фрикционном сцеплении кулаков 30 и 33.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗВ2-0	ПС	Лист
							II




Рис.4 Барабан с каналом

4.2. Механизм подачи гвоздей

Механизм подачи гвоздей состоит из трех узлов: барабана с каналом, челнока и носителя гвоздя.

Барабан с каналом (рис.4) служит для транспортировки гвоздей к челноку, расположен с левой стороны головки машины и представляет собой литой корпус 41 с крышкой 42, закрытый с торца диском подъема гвоздей 43, зубчатым колесом 44, поджатым к крыльце зажимной пружиной 45 посредством кнопки 46. Такое соединение предохраняет механизм от поломки в случае попадания гвоздей между крышкой и корпусом барабана.

Передача вращения барабану осуществляется системой зубчатых колес 47, 48, 49, 50 и 44 от винтового колеса 51 на главном валу 22.

По внутреннему периметру крышки 42 (на одинаковом расстоянии друг от друга) установлены шесть скобок 52, которые служат для подъема засыпанных в барабан гвоздей и сброса их в лоток 53.

Из наклонного лотка 53 гвозди проходят под упором 54 и заполняют направляющую гвоздей 55 по всей длине.

Остальные гвозди, высипанные из лотка 53 и не попавшие в направляющие, сорасываются в барабан откидывателем 56, сидящим на оси 57.

На диске подъема гвоздей 43 имеются шесть выступов, которые при вращении барабана отжимают плечо кулака откидывателя 58, поворачивают ось 57, сообщая откидывателю 56 качательное движение, необходимое для сброса неправильно идущих гвоздей.

Крышка 59 удерживается на направляющих гвоздей скобами 60.

Челнок (рис.5) служит для подачи только одного гвоздя за один оборот главного вала.

Из направляющей гвозди попадают в корпус членка 62, а из него в носитель гвоздя 63.

Сверху корпус членка закрывается неподвижной пластинкой 64. Внутри корпуса свободно скользит членок 65, на котором сверху укреплен отсекатель 66. При каждом движении влево отсекатель отделяет из канала один гвоздь, который проваливается в носитель гвоздя 63 через отверстия в нижней пластине 67 и отсекателе 66. Членок 65 получает движение от зубчатого сектора 68, который шарнирно соединен с держателем ролика 69. На конце держателя закреплен ролик 70, соприкасающийся с угольником 71 движущегося ползуна 72. Угольник толкает ролик, и держатель обеспечивает движение рейки-ползуна вправо (холостой ход). Движение влево (рабочий ход) происходит под действием пружины 73.




Рис.5 Челюк и носитель гвоздя

Носитель гвоздя (рис.5) служит для заглаживания затяжной кромки заготовки на стельку и подачи полученного от челнока гвоздя под молоток.

Попавший в носитель гвоздь 63 гвоздь удерживается двумя ловителями 74 и 75, которые прижимаются один к другому с двух сторон плоскими пружинами 76 и 77. Когда по гвоздю ударяет молоток, ловители разжимаются от удара и молоток проходит через отверстие носителя гвоздя. Носитель гвоздя 63 закреплен на переднем конце ползуна 72, который получает движение от кулака 78 через рычаг 79. Нижний конец этого рычага соединен с ползуном 72 через регулировочный вкладыш 80. В средней части рычага 79 имеется паз, в котором ходит ползушка 81 с пальцем 82. Палец можно передвигать вверх и вниз по пазу, благодаря чему регулируется амплитуда движения ползуна 72, а, следовательно, и расстояние от края стельки до линии расположения гвоздей на затяжной кромке обуви.




Рис.6 Механизм молотка

4.3. Механизм молотка

Механизм молотка (рис.6) служит для забивки гвоздя в затяжную кромку заготовки и стельку, скрепляя их за счет загиба острия гвоздя на металлической пластине колодки. Механизму молотка сообщается два движения: одно для подвода молотка 96 с носителем гвоздя 63 на участок затяжной кромки, другое для забивки гвоздя.

Первое движение механизм молотка получает от кулака 78 (рис.5) путем поворота направляющей штанги молотка 101 (рис.6) в подшипнике 100 посредством регулируемой установочной подушки 83, закрепленной на ползуне 72.

Второе движение (удар) производится от пружины 86 через ударный рычаг 87 и стержень ударника 88.

Подъем штанги молотка после удара осуществляется кулаком 89 на главном валу 22, а возврат штанги молотка при обратном ходе ползуна 72 осуществляется пружиной 90.

Усилие пружины 86 регулируется червячной парой 91 и 92.

Штанга молотка 93 при движении вниз и вверх скользит между направляющей 100, угольником 94 и планкой 95.

Молоток 96 закреплен в штанге молотка стяжным винтом 97.

Амортизация удара штанги молотка о подшипник 100 осуществляется упором молотка 98 посредством шайбы 99 и прокладок.

4.4. Механизм клещей

Механизм клещей (рис.7 и 8) состоит из следующих механизмов:

- закрывания и открывания губок;
- движения клещей вверх и вниз;
- движения клещей вперед и назад;
- движения клещей вправо и влево;
- поворота клещей вокруг своей оси.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

В результате взаимодействия перечисленные механизмы сообщают клещам сложную траекторию, необходимую для выполнения технологической операции затяжки.

Рабочими органами механизма клещей являются: неподвижная губка I04, закрепленная на корпусе клещей I05, и подвижная губка I06, связанная шарнирно с тягой I07.

Механизм закрывания и открывания губок клещей (рис.7) служит для захвата затяжной кромки заготовки. Механизм работает от кулака зажима и поворота хлещей I08, закрепленного на главном валу 22. Кулак через ролик I09 сообщает колебательное движение рычагу II0, установленному на валике III.

На другом конце валика жестко закреплен рычаг II2, второй конец которого выполнен в виде стакана, где помещается ось II3, амортизационная пружина II4 и нажимная втулка II5. Втулка служит для регулировки натяжения пружины. Выступающий нижний конец оси II3 упирается в шарик, завальцованный в верхнем конце тяги I07, и опускает ее. В результате губка I06 прижимает затяжную кромку заготовки к неподвижной губке I04 с определенным усилием, зависящим от регулировки натяжения пружины II4. Эта же пружина дает возможность зажимать между губками затяжную кромку различной толщины. Раскрытие губок происходит под действием пружины II6.

Механизм движения клещей вниз и вверх (рис.7) служит для вытяжки материала заготовки.

Механизм опускания и подъема клещей работает от кулака II7, в паз которого входит ролик ползуна II8. В верхней части ползуна захвачен стержень II9, на котором располагаются шайба, втулка, пружина I20 и кнопка I21, законтренная на стержне гайкой.

Задний конец балансира I22 выполнен в виде вилки, с двух

Изм.	Лист	№ листа	Позн.	Дат




Рис.7 Механизм клемм

Изм.	Лист	№ докум.	Подв.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЗВ2-0 ПС

www.promelectroavtomat.ru

сторон которой установлены винты I23 с коническими концами, входящими в отверстия втулки.

Балансир I22 застопорен на оси I24 и вместе с последней совершает качательные движения при подъеме и опускании ползуна II8.

В передний конец балансира I22 помещается шаровая шестерня I25, через отверстие которой проходит корпус клемм I05, закрепленный на шаровой шестерне двумя коническими штифтами. Направляющей для корпуса клемм является также крейцкопф I26.

Механизм движения клемм вперед и назад (рис.7) служит для натяга затяжной кромки на стельку с колодкой.

Механизм работает от торцевой кривой кулака зажима и поворота клемм I08 и через ролик I27 на валу I28 передает возвратно-поступательное движение клеммам.

Передний конец вала скреплен с подшипником I29 и крышками подшипника I30, куда входят пустотельные цапфы крейцкопфа I26.

К заднему концу вала I28 привинчена упорная гильза I31 с прокладками для амортизации удара по корпусу головки.

Прижим ролика к кулаку I08, а также усилие натяга затяжной кромки на стельку осуществляется и регулируется нажимным рычагом I32, пружиной I33 и рукояткой I34 с храповиком I35.

Механизм движения клемм вправо и влево (рис.8) служит вместе с механизмом поворота клемм для равномерной укладки складок затяжной кромки на стельке.

Ролик от паза кулака I08 передает движение сектору I41, сцепленному с зубчатым колесом I42, на направляющей I43.

Передний конец направляющей изготовлен в виде сектора, где помещается сегментная рейка I44 с пальцем I45, на который надевается шаровой подшипник I46.

Изм. №	Лист	№ документа	11	1973
--------	------	-------------	----	------




Рис.8 Механизм поворота клемм

В шаровой подшипник входит шаровой шарнир, соединенный с другим шаровым шарниром 147, который в свою очередь соединен с ползуном 148.

При движении ползун 148 через камень 149 перемещает крейцкопф 126 и приводит в движение клещи. Движение ползуна может осуществляться в том случае, если ось пальца 145 смешена относительно оси направляющей 143 в ту или другую сторону. Это смещение пальца осуществляется рычагом поворота клещей 150 от колена оператора.

Рычаг 150 через тягу 151 поворачивает вильчатый рычаг 152, который своими сухарями 153 перемещает переводные втулки 154 и 155. Кулаковый паз втулки 155 заставляет повернуться вал перевода внутри направляющей 143 и поворачивает сегментную рейку 144 вместе с пальцем, ось которого смещается с оси направляющей 143. Отсутствие смещения указанных осей не позволяет клещам произвести движение поворота и вращения.

Механизм поворота клещей (рис.8) имеет общий привод с механизмом движения клещей вправо и влево, т.е. от кулака 108 через сектор 141 и зубчатое колесо 142 передается качательное движение направляющей 143.

Шаровой подшипник шарнирно связан с рычагом 156, верхний конец которого представляет собой подшипник, где помещена тяга вращения клещей 157 с зубчатой рейкой 158.

При смещении шарового подшипника через перечисленные звенья механизма зубчатая рейка 158 поворачивает шаровую шестерню 125 и тем самым осуществляет поворот клещей вокруг своей оси.

4.5. Механизм ножей

Механизм ножей (рис.9 и 10) служит для подрезания затяжной кромки в носочной части заготовки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата	СБ2-0 ПС	Лист
					23




Рис.9 Механизм ножей

Для привода механизма ножей на кулаке II7 имеется специальный профиль, от которого рычаг I62 получает колебательное движение. Включение и выключение механизма осуществляется ручкой. С поворотом ручки на себя механизм включается, поворотом от себя - выключается.

Рычаг I62 посредством пальцев I63, I64 жестко соединяется с рычагом I65. При этом нижний конец рычага I65 получает колебательные движения вместе с шарниром I66, ползуном I67 и тягой I68. Ограничителем колебания рычага I65 служит амортизатор I69.

Тяга I68 имеет справа и слева прямоугольные пазы, которыми она захватывает выступы правой I69 или левой рейки I70. Рейки скользят в пазах и поворачивают зубчатые колеса I71 вместе с зубчатыми секторами I72, от которых получают поступательное движение вперед и назад каретки левая I73 и правая I74, с закрепленными на них штифтами для ножодержателя I76 и I75. Ножи I77 и I78 вместе с ножодержателями также движутся вперед и назад (участок I-II). (рис.10).

Задний свободный конец ножодержателей I76 и I75 изогнут. В середине хода они отклоняются в сторону заготовки упорами левым I79 и правым I80 (участок II-III). Затем ножи I77 и I78 продолжают движение вместе с каретками I73 и I74 и ножодержателями I76 и I75 и делают надрез затяжной кромки (участок III-IV). При дальнейшем движении задний изогнутый конец ножодержателей уходит от упоров I79 и I80 и под действием пружины возвращается в начальное положение (участок IV-V). Далее поводок I68 движется обратно (назад). Вместе с поводком движутся назад рейки и все связанные с ними детали, в том числе ножодержатели с ножами (участок V-VI). При этом задние концы ножодержателей отжимают упоры I79 и I80 вниз, а в конце своего пути освобождают их, чтобы к началу следующего рабочего цикла защелка упоров была уже поднята.

Нам.	Лист	№ зоны	Пози.	Дет.

Включение левого и правого ножа осуществляется рычагом I50 (рис.8), который поворотом от колена оператора поднимает или опускает тягу I51, а закрепленный на нем кронштейн I81 (рис.9) поднимает или опускает кулачок I82, криволинейный паз которого перемещает ползунок I83. В конец поводка I85 в виде П-образного паза входит штифт I86 тяги I68, и в зависимости от положения поводка тяга своими пазами соединяется то с левой рейкой I70, то с правой I69.

Штифт I87 поводка I85 центрируется с двух сторон пружинами и пальцами I88, заключенными в выступах ползуна I83.

Среднее положение поводка I85 соответствует среднему положению кулачка I82, когда пазы тяги I68 не заходят в левую I70 и правую I69 рейки. Ножевой механизм при этом отключен.




Рис.10 Траектория движения ножей

4.6. Электрооборудование

Электрооборудование машины состоит из электродвигателя привода М, электромагнита включения главного вала Y , элементов защиты и управления (приложение 3).

Вся электроаппаратура размещена в щите управления, на панели управления, в педали, а вводной клеммник и токоприемники - электродвигатель и электромагнит - на специальных площадках корпуса машины.

Питание электрооборудования осуществляется от сети трехфазного тока напряжением 220В через автоматический выключатель, установленный в щите управления. Защита электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателем, а цепей управления предохранителями.

Перечень покупной электроаппаратуры, входящий в состав машины смотри приложение 3 "Машина для гвоздевой затяжки обуви. Схема электрическая принципиальная".

4.6.1. Описание работы схемы

Электрическая схема обеспечивает:

независимое управление электродвигателем машины посредством нажатия кнопок "Пуск", "Стоп";

независимое включение электромагнита (толчковое) от микропереключателя педали.

Включением выключателя $F1$ подаем напряжение на главные контакты магнитных пускателей $K1.2, K1.3, K1.4;$
 $K2.2, K2.3$ и в цепи управления.

Нажатием на кнопку $S3$ подаем питание на катушку магнитного пускателя $K1.1$, который контактом $K1.5$ встанет на самоблокировку и своими главными контактами $K1.2 \dots K1.4$ включит двигатель М.

Лист

28

ЗВ2-0 ПС

www.promelectroavtomat.ru

При включении двигателя вращение передается верхнему шкиву, свободно посаженному на втулку главного вала.

При нажиме на педаль замыкающийся контакт микропереключателя **31** подает напряжение на катушку магнитного пускателя К2.1, в результате чего замкнутся главные контакты магнитного пускателя **K2.2, K2.3**.

Электромагнит срабатывает и посредством рычагов включается главный вал машины.

Для остановки главного вала следует освободить педаль.

Останов двигателя осуществляется нажатием на кнопку **32**.

Машина может работать и при напряжении 380/220В

(см. приложение 3)

4.7. Работа на машине

На машину ЗВ2-0 поступает заготовка, надетая на колодку и закрепленная гвоздями на обтяжной машине.

Затяжка на машине имеет целью прикрепить весь затяжной припук к стельке, затянув всю заготовку до плотного облегания колодки в продольном и поперечном направлениях. Обрабатываемую полупару обуви оператор вручную прижимает боковой поверхностью к боковому, а стелькой - к стелечному упорам и, нажимая на педаль 8 (рис.2), включает машину в работу. Оператор подставляет отдельные участки затяжного припуха под клемши, которые захватывают его, тянут вверх перпендикулярно к стельке и затем укладывают на стельку для прикрепления гвоздем.

Для более ровного укладывания складок в носке при затяжке носка включаются ножи, которые надрезают припук и тем самым уменьшают высоту складок. Чтобы складки укладывались веерообразно, клемшам придают при помощи коленной вилки поперечное качание с вращением вокруг своей оси.

Нач.	Лист	№ документа	Подп.	Лист

Все механизмы машины за один оборот главного вала совершают полный цикл работы, который длится 0,32 с , после чего цикл повторяется снова. —

Рабочий цикл начинается с опускания раскрытых клещей к заготовке. Клещи захватывают край заготовки и тянут ее вверх. Нож в это время выходит вперед к заготовке и врезается в нее. Клещи поворачиваются и одновременно отходят в сторону, выправляя складки заготовки. Нож идет вперед, делает надрез и отходит от заготовки. Клещи укладывают край заготовки на стельку, направляясь назад к оператору и немного опускаясь. Носитель гвоздя начинает выходить вперед, заглаживает край заготовки, удерживает ее на стельке, а клещи раскрываются и отходят вверх. Носитель гвоздя останавливается, молоток, отклоненный установочной подушкой вперед, опускается вниз и, попадая в отверстие носителя гвоздя, забивает гвоздь в заготовку. После удара молоток поднимается вверх, носитель гвоздя отходит назад, а членок, совершая рабочий ход, отделяет гвоздь от направляющей.

К концу хода носителя гвоздя влево подается один гвоздь из членока для следующего удара.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Монтаж электрооборудования и его заземление, а также заземление машины, должны быть выполнены в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" издания 1966 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными начальником Госэнергонадзора 12 апреля 1969 года.

5.2. К обслуживанию машины и работе на ней допускаются специально обученные рабочие, усвоившие правила техники безопасности и порядок работы.

5.3. Монтаж, демонтаж, ремонт механизмов и электрооборудования производить только при отключенном питании.

5.4. Чистка, смазка машины и механизмов, засыпка гвоздей и замена деталей могут производиться только при выключенном электродвигателе.

5.5. Запрещается работать на неисправной машине и на машине, не имеющей ограждения.

5.6. Особое внимание надо обращать на правильность попадания молотка в отверстие патрона. Эту проверку надо производить осторожно, т.к. осколок сломанного закаленного молотка может причинить травму.

5.7. Запрещается подставлять незащищенные руки под носитель гвоздя при пробном включении (нужно пользоваться толстым куском войлока).

5.8. Следить, чтобы руки не попали под ножи во время работы с ножевым механизмом.

5.9. После окончания работы необходимо выключить питание машины.

6. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

Завод поставляет машину, упакованную в деревянный ящик.

Перед упаковкой все неокрашенные поверхности покрываются антикоррозийной смазкой, предохраняющей их от коррозии.

После распаковки машину необходимо очистить, промыть уайт-спиритом и насухо протереть детали, покрытые предохранительной смазкой. Перед монтажом проверить правильность прилегания машины к полу.

Электродвигатель машины подключается к сети так, чтобы шкив вращался по стрелке, установленной на кожухе.

Опробование машины производят поворотом шкива-маховика вручную несколько раз. Проверка ее работы осуществляется при включенном электродвигателе.

6.1. Регулировка привода

Для плавного включения машины необходимо отрегулировать силу трения между кулаками 30 и 33 навинчиванием гаек главного вала (рис.3).

6.2. Регулировка механизма подачи гвоздей

Барабан с каналом. Лоток 53 (рис.4) должен быть установлен так, чтобы его нижний конец находился против направляющей 55. Наклон лотка 53 должен быть отрегулирован таким образом, чтобы на него падало больше гвоздей из совочек 52. При закреплении откидывателя 56 надо следить, чтобы середина откидывателя находилась против середины направляющей 55.

Ось 57 не должна иметь продольного движения, а откидыватель должен свободно двигаться по высоте в своем корпусе, но не вращаться в нем и не касаться направляющей 55. Нижний конец направляющей 55 устанавливается по членоку.

Если гвозди не попадают в направляющую 59, то надо ее прочистить, проверить правильность положения и работы лотка 53 и откидывателя 56.

Гвозди могут попасть между крышкой и корпусом барабана, в таком случае прекращается вращение крышки и подача гвоздей в направляющую 55. Необходимо снять крышку, высыпать гвозди, после чего поставить крышку на место.

Если ослабла пружина 45, ее подтягивают гайкой 46.

В случае, если в направляющую 55 попали гвозди с зазубринами или в направляющей и в упоре 54 имеется грязь или масло, прекратится транспортировка гвоздей. Следует специальной иглой освободить направляющую от некачественных гвоздей, а масло и грязь удалить картоном.

Челнок. Винт 85 (рис.5) служит для регулировки правого крайнего положения отсекателя 66, закрепленного на челноке 65. Им можно повернуть зубчатый сектор, чем достигается перемещение челнока 65 с отсекателем 66 по отношению к каналу и к прорези верхней пластины 64. Когда носитель гвоздя 63 находится в крайнем переднем положении, острый конец отсекателя 66 должен уйти вправо от края прорези верхней пластины 64. Когда машина выключена, отверстия в отсекателе 66, верхней пластине 64, в корпусе челнока 65, в нижней пластине 67 и в носителе гвоздя 63 должны строго совпадать, чтобы гвоздь свободно проходил в носитель гвоздя. По мере износа острого кончика отсекателя 66 его затачивают. Прорезь верхней пластины 64 должна стоять против направляющей гвоздя 55, немного ниже его. Сама верхняя пластина должна подходить к каналу без зазора.

Носитель гвоздя. Нижний конец рычага 79 (рис.5) соединен с ползуном 72 через регулировочный вкладыш 80. Положение его определяется винтами 84, при помощи которых ползун с носителем гвоздя 63 может передвигаться вперед и назад. Такое перемещение необходимо для совмещения отверстий носителя гвоздя и членка 65, через которые гвоздь попадает в носитель гвоздя. Паз в средней части рычага 79 и входящая в него ползушка 81 позволяют менять ход ползуна 72 в сторону рабочего. Однако эта регулировка не нарушает крайнего заднего положения, при котором отверстия носителя гвоздя и членка совпадают.

После такой регулировки носителя гвоздя нарушается положение отсекателя 66. Это нарушение исправляется с помощью винта 85. Одновременно установочной подушкой 83 следует отрегулировать попадание молотка в патрон.

При износе ползуна 72 и паза корпуса головки, передняя часть ползуна может быть поджата клином, а задняя планкой 61.

Если отверстие носителя гвоздя неточно подходит под отверстие членка, то гвоздь не попадает в носитель гвоздя, что устраняется регулировочными винтами 84.

Если острье гвоздя царапает заготовку или гвоздь забивается криво, то это значит, что либо сработались ловители 74, 75, либо ослабли пружины 76 и 77, либо сработался нижний конец молотка 96 (рис.6). В любом случае следует исправить или заменить эти детали.

6.3. Регулировка механизма молотка

Если молоток 96 (рис.6) не выходит полностью из отверстия носителя гвоздя 63, его надо опустить в штанге 93. В случае, когда молоток не попадает в отверстие носителя гвоздя и ударяет в переднюю или заднюю стенку отверстия, нужно переставить установочную подушку 83 на ползуне 72.

Если же молоток ударяет в правую или в левую стенку отверстия, нужно передвинуть соответственно вправо или влево направляющую 101 вместе с подшипником 100, в котором маятник поворачивается. Упором 98 и прокладкой 99 устанавливают штангу 93 таким образом, чтобы метки на ней и на направляющей совпадали.

При глухой затяжке молоток опускается в штанге так, что он выходит из носителя гвоздя 63 на 1,5-2 мм. Если молоток ударяет слабо, то кнопкой через червячную пару 91 и 92 подкручивают пружину 86.

6.4. Регулировка механизма клемм

Открытие и закрытие губок клемм. Если губки закрываются вхолостую, то они должны сходиться почти вплотную, с небольшим зазором, чтобы не было удара одной о другую (рис.7).

Для регулировки продолжительности закрытия губок служит стальная вставка 137 с пазами, которая закреплена на кулаке 108 винтами 138.

Сила зажима заготовки регулируется втулкой 115. Если губки просекают или плохо удерживают материал, следует изменить положение рычага 110 и натяжение пружины 116.

Движение клемм вниз и вверх. Натяжение пружины 120 (рис.7) производят маховичком 121 постепенно. Тягу 119 можно ввинчивать больше или меньше в ползун. Для этого она сверху снабжена квадратной головкой. Поворачивая тягу 119, можно опускать или поднимать задний конец коромысла 122, т.е. поднимать или опускать клеммы. В крайнем нижнем положении клеммы должны находиться на уровне нижнего края носителя гвоздя.

Движение клемм вперед и назад. Сила натяжения заготовки зависит от натяжения пружины I33 (рис.7). Если нужно ослабить натяжение пружины, то отжимают от храпового колеса I35 собачку I36, придерживая при этом рукоятку I34, затем отводят рукоятку по часовой стрелке и опускают собачку I36.

Во избежание ударов ролик I27 не должен доходить до кулака I08.

Крайнее переднее положение клемм при движении к заготовке регулируется перестановкой оси ролика I27 в пазу валика I28, а крайнее заднее положение при натяжении заготовки – изменением толщины прокладок в упорной гильзе I31.

Движение клемм вправо и влево. Фасонной гайкой II5 (рис.7) регулируют натяжение пружины II4, которая служит амортизатором.

Если клеммы в начальном положении не стоят точно против носителя гвоздя, надо удлинить или укоротить тягу I46 (рис.8), сделанную из двух свинчивающихся частей.

Величина хода клемм вправо и влево регулируется величиной перемещения вверх или вниз рейки I44, что достигается изменением угла поворота (хода) коленной вилки I50.

Поворот клемм. Величину поворота клемм при сохранении величины хода их вправо и влево регулируют перемещением сухаря I59 (рис.8). При перемещении сухаря вверх размах верхней части кулисы I56 уменьшается. При опускании сухаря – увеличивается. Если в среднем положении клеммы развернуты, то разворот можно устранить перестановкой планки I60 посредством винта в пазу планки.

Изменение хода ролика I61 (коленной вилки) изменяет величину хода клемм вправо и влево и величину их поворота.

Если при затяжке правой и левой стороны носка клещи поворачиваются неодинаково, то это означает, что величина перемещения зубчатой рейки I44 вверх не равна величине перемещения ее вниз, т.е. коленная вилка I50 в одну сторону отводится больше, чем в другую. Это устраняется регулировкой винтов О. Когда коленная вилка стоит посередине, средняя часть винтового паза втулки I54 должна стоять против штифта. В противном случае надо изменить начальное положение втулки I54, что достигается перестановкой по высоте тяги С1-7.

6.5. Регулировка механизма ножей

Ножи I77 и I78 (рис.9) должны стоять на 1 мм выше нижней плоскости носителя гвоздя. Перед пуском машины оператор вручную выдвигает ножи. При этом расстояние от острия ножей до упора не должно превышать 7-8 мм.

Для смягчения удара между рычагом I65 и амортизатором I69 предусмотрена пружина. Для регулировки амортизатора следует поворачивать главный вал машины вручную до тех пор, пока ролик рычага I62 не станет на самой выступающей части профля кулака II7. В этом положении зазор между рычагом I65 и амортизатором I69 должен быть не более 0,1 мм.

Когда зубчатый ползун I73 находится в крайнем переднем положении, между его задней перемычкой и защелкой I79 должен оставаться зазор около 2 мм. В противном случае детали будут ударяться одна о другую. Регулировка зазора осуществляется амортизатором I69.

6.6. Монтаж и опробование электрооборудования

Монтаж электрооборудования вести согласно схеме электрической соединений ЗВ2-0. С7.34 и в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", ПУЭ издания 1966 г.

После монтажа электрооборудования произвести замер сопротивления изоляции согласно ПУЭ § I-8-34(1).

Ремонт пусковой электроаппаратуры и наблюдение за ней производит специалист по электроавтоматике.

Электромеханик обязан:

ежедневно проверять заземление электрооборудования и машины;

осматривать электрооборудование не реже одного раза в месяц;

производить профилактический ремонт один раз в три месяца, особо обращая внимание на плотность контактов токоведущих частей.

Осмотр, замена каких-либо элементов или ремонт должны производиться только в отключенном обесточенном состоянии.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К обслуживанию машины допускаются только специально обученные рабочие, усвоившие правила техники безопасности.

Перед началом работы следует проверить состояние машины. Если машина исправна, главный вал должен поворачиваться от руки без признаков заедания.

При выключенной машине не должно быть движения корпуса клемм вокруг оси. При раскрытии губках клемм не должна качаться верхняя подвижная губка. При закрытии губок первый зуб неподвижной губки должен совпадать с первой впадиной подвижной губки. Штанга молотка в направляющих маятника, а маятник в своих подшипниках не должны качаться.

Коленная вилка должна легко поворачиваться от колена оператора. Ножи не должны качаться и задевать другие детали.

Гвоздь должен проходить по направляющей легко, без заеданий и свободно попадать в челнок, поэтому направляющие, лотки и другие детали, по которым скользит гвоздь, не должны иметь забоин и шероховатостей.

Машина должна легко включаться при слабом нажиме на педаль.

Если при проверке будут замечены нарушения в работе механизмов машины, необходимо принять меры для их устранения или замены деталей.

Перед началом работы следует засыпать в барабан 0,5 кг гвоздей соответствующего размера (в зависимости от вида обрабатываемой обуви).

Во время работы необходимо периодически просверять и подтягивать болты и винты. Губки клемм очищать от грязи не реже одного раза в смену, барабан и каналы один раз в неделю протирать чистой сухой тряпкой.

Если гвоздь застрял в направляющей, ее надо осторожно прочистить латунной иглой толщиной 0,5-1 мм. Пользоваться ножами или отверткой для этой цели запрещается.

Запрещается также стучать по направляющей, если гвоздь не скользит по ней, вследствие зазубрины, масла, грязи, намагничивания и т.д.

Если для данной затяжки механизм ножей не используется, он должен быть отключен.

По окончании работы следует очистить машину и привести в порядок рабочее место. Разбирать машину при этом не следует.

Не допускается стекание излишков масла. Излишки масла, попадая в барабан, направляющие и членок, нарушают правильное прохождение гвоздей в носитель гвоздя. После смазки (рис. II) необходимо, включив машину и сделав несколько холостых оборотов, обтереть излишки масла.

Каждый раз перед пуском машины следует удалить из направляющей плотным картоном накопившееся за ночь масло и пыль.

Таблица смазки изделия

Таблица 3


Наименование и обозначение изделия (механизма), номера позиций на иллюстрированной схеме смазки	Наименование смазочных материалов и № стандарта (технических условий) на них для эксплуатации	Количество точек смазки	Способ нанесения смазочных материалов	Периодичность проверки и замены смазки	При- ме- чание
1. Чертячная пара	Смазка Г-13 жировая ГОСТ 1631-61	1	Вручную	1 раз в квартал	
2. Шаровая шестерня и подшипник	—	—"	—"	1 раз в месяц	
3. Палец включения и ролик клинового рячага включения	Масло индустриальное общего назначения ГОСТ 20799-75	2	Масленка	1 раз в смену	
4. Шестерня крышки барабана	—	—"	—"	—"	
5. Рабочие поверхности кулаков главного вала	—	—"	—"	—"	

Продолжение табл. 3

Наименование и обозначение изделия (механизма), номера позиций на иллюстрированной схеме смазки	Наименование смазочных материалов и № стандарта (технических условий) на них для эксплуатации	Количество точек смазки	Способ нанесения смазочных материалов	Периодичность проверки и замены смазки	Приимечание
6. Регулятор, ролик, палец и сухарь кулиссы	при температуре до минус 40°C	при температуре до плюс 50°C	для длительного хранения	—	—
7. Направляющие штанги и опорные концы соединительной тяги молотка	Масло индустриальное общего назначения ГОСТ 20799-75	Масло индустриальное общего назначения ГОСТ 20799-75	Смазка консервационная К-Г7 ГОСТ 10877-76	3	1 раз в смену
8. Ползун подъема и опускания клемщей крейцкопфа	—	—	—	—	—
9. Направляющие крейцкопфа	—	—	—	—	—
10. Сухарь и ось вилки перевода клемшей вправо и влево	—	—	—	2	—
II. Зубчатый сектор и шестерни управления движением клемшей вправо и влево	—	—	—	1	—

Продолжение табл. 3

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Наименование и обозначение изделия (механизма), номера позиций на иллюстри- рованной схеме смазки	Наименование смазочных мате- риалов и № стандарта (техни- ческих условий) на них для эксплуатации	Количество точек смазки	Способ нанесения смазочных материалов	Периодич- ность проверки и замены смазки	При- ме- чание
12.	Направление бокового упора			при темпе- ратуре до минус 40°С	при темпе- ратуре до плюс 50°С	для дли- тельного хранения			
13.	Шаровые окончания тяг механизма перемещения клещей вправо и влево			Масло индустри- альное общего назначения ГОСТ 20799-75	Масло индустри- альное общего назначения ГОСТ 20799-75	Смазка коноер- вапцион- ная К-Г7 ГОСТ 10877-76	I	Масленка	I раз в смену
14.	Направление поджателей					" "	2	" "	" "
15.	Зубчатые передачи механизма ножей					" "	2	" "	" "
16.	Упоры ноже- держателей					" "	2	" "	" "
17.	Ползун и направ- ляющая переклю- чатель ножей					" "	2	" "	" "






Рис. II Смазка машины

Изм.	Лист	№ документа	Печать	Дата

ЗВ2-0 ПС

www.promelectroavtomat.ru

Лист

44

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Машина не включается при нажиме на педаль (рис.3)	Фиксатор 31 имеет диаметр больше диаметра отверстия в диске или отверстие в диске не находится против пальца Сработался палец фиксатора 31 Фиксатор задерживается в гнезде кулака 30 Ослабла или сломана пружина 32 Недостаточно навинчена гайка на конец главного вала, вследствие чего шкив 21 далеко отстоит от фиксатора Недостаточно поднимается рычаг 29 и задерживает фиксатор в гнезде кулака 30	Подогнать диаметр пальца под диаметр отверстия диска. Если окружность центров отверстий не находится на том же расстоянии от оси вращения главного вала, как и осевая линия пальца, то диск 21 нужно сменить Заменить палец Зачистить или сменить палец Сменить пружину Навернуть гайку Поднять кронштейн 27 на тяге 26
Машина не выключается	Слабо ската или сломана пружина 34 Высоко поднята тормозная тяга Шкив прижат к торцу эксцентрика 30	Поджать пружину или заменить ее Опустить тягу Сменить втулку, на которой посажен шкив
Машина не останавливается в исходном положении	Неправильно установлен рычаг 29 Изношен рычаг 29 Неправильно установлен кулак 30	Установить рычаг Сменить рычаг Переставить кулак

Продолжение
табл. 4

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Клещи не захватывают заготовку (рис.7 и 8)	Высоко подняты клещи Низко поставлен стелечный упор Слишком мал зев клещей из-за неправильной установки механизма, закрывающего губки Неправильно поставлена заготовка обуви	Опустить клещи Поднять стелечный упор Отрегулировать механизм, закрывающий губки Установить заготовку обуви правильно
Клещи ударяются в заготовку	Низко поставлены клещи Высоко поставлен упор	Поднять клещи Опустить упор
Клещи слабо натягивают заготовку	Слабо натянута пружина Изношены губки	Изменить степень сжатия пружины, повернув гайку или передвинув клин Сменить губки
Клещи мало раскрываются	Неправильно установлен рычаг II0 Слаба пружина	Установить рычаг II0 Сжать сильнее пружину или сменить ее
Клещи плохо держат край заготовки	Изношены губки Неверно установлен рычаг II0 Слаба пружина II4 Плохо укреплен рычаг II0	Заменить губки Установить рычаг II0 правильно Сжать сильнее пружину или сменить ее Завернуть болты

Продолжение
табл. 4

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Клещи преждевре- менно или поздно отпускают край заготовки	Неправильно установ- лен регулировочный вкладыш	Установить вкладыш правильно
Клещи разбивают заготовку	Неправильно установлен рычаг I10 Очень сильно ската пружина I14	Изменить установку рычага Ослабить скатие пружины
Клещи обрывают край заготовки.	Очень сильно завита пружина I33 Неправильно установлен рычаг I10	Уменьшить завивку пружины Изменить установку рычага
Клещи поворачива- ются на угол меньше необходимого	Глубоко ввернуты упорные болты в коленном рычаге I50	Вывернуть упорные болты
Клещи поворачива- ются не на одинаковый угол, т.е. в одну сторону больше, чем в другую	Неверно поставлена сегментная рейка I44 Неправильно установ- лена тяга I51 Неверно ввинчены упорные болты или неправильно установлен хомутик с роли- ком на тяге I51	Установить правильное сцепление Установить тягу правильно Болты и хомутик установить правильно
При среднем положе- нии коленного рычага	Неверно установлена тяга I51	Вращая тягу, отклонить клещи в надлежащую сторону
СИ-10 клещи откло- няются в сторону	Тяга I51 слишком высоко или низко закреплена в хомутике	Перемещением тяги добиться правильной установки

Продолжение
табл. 4

Неправильность	Возможная причина	Способ устранения
Клещи, находясь в среднем положении, повернуты в ту или иную сторону	Зубцы шаровой шестерни 125 неверно сцеплены с зубцами рейки 158 Пластина 160 и тяга 157 неправильно соединены	Отвернуть нижнюю крышку подшипника и правильно установить сцепление Пластину и тягу установить правильно
Ножи не включаются (рис.9)	Тяга 185 установлена неверно Сломаны пружины штифтов ползуна 183 Неверно установлен переключатель Изношен палец 187	Установить тягу правильно Заменить пружины Переключатель установить правильно Заменить палец
Шлохо режут ножи	Ножи тупые или неправильно заточены Неправильно поставлены ножи Изношены детали механизма ножей Загрязнен механизм ножей	Заточить ножи Изменить установку ножей Заменить изношенные части Механизм очистить от грязи
Ножи после выключения тяги не возвращаются в исходное положение	Не работают пружины Неправильно собрана коробка ножей. Ножи защемляются в коробке	Заменить пружины Собрать коробку ножей правильно
Крышка барабана не вращается (рис.4)	Недостаточно завинчены винты, укрепляющие шестерни 51 и 47 Ослаблена гайка барабана Между крышкой и корпусом барабана попал гвоздь	Закрепить шестерни Завернуть гайку Удалить гвоздь

Продолжение
табл. 4

Ненадежность	Возможная причина	Способ устранения
	Неверно установлена шестерня 44 (скошенной стороной наружу)	Поставить шестерню правильно
Гвоздь не попадает в челнок	Размер гвоздей не соответствует размеру прохода. Ржавые или кривые гвозди, на гвоздь попало масло	Сменить гвозди
	Лоток 53 установлен так, что гвозди не попадают на направляющую, асыпаются обратно в барабан	Лоток устанавливать правильно
	Масло попало в направляющую или в барабан	Удалить масло
	Неверно установлены разгребающие совки	Установить совок правильно
	Не работает откидыватель	Установить откидыватель правильно
	Крышка направляющей 59 прижимает шляпку гвоздей	Установить крышку правильно
	Размеры гвоздей не соответствуют ширине прохода направляющей	Сменить гвозди
	Направляющая гвоздей сдвигается в сторону во время работы вследствие повреждения пружины	Заменить пружину
Гвозди не проходят в челнок (рис.5)	Плохие гвозди	Сменить гвозди
	Отсекатель 66 поставлен выше канала	Установить отсекатель правильно
	Не совпадают прорези направляющей гвоздей с прорезью верхней пластины 64	Установить направляющую гвоздей, сдвинув ее в нужную сторону

Продолжение
табл. 4

Неправильность	Возможная причина	Способ устранения
	Неправильно сцеплены зубцы ползуна 65 с зубцами рычага	Произвести перестановку сцепляющих зубцов
Гвозди застревают в челноке	Не совпадают уширенные отверстия пластин 64 и 66	Вращением винта 85 добиться совпадения отверстий пластин в тот момент, когда патрон подойдет под отверстие челнока
	Велика прорезь отсекателя 66	Сменить отсекатель
	Неправильная форма отсекателя	Сменить отсекатель
Молоток, опускаясь, не попадает в отверстие носителя гвоздя (рис.6)	Неправильно установлена установочная подушка 83 на ползуне 72	Произвести перестановку подушки
	Сдвинут в сторону подшипник маятника	Передвинуть подшипник маятника
Ударник молотка не отходит назад	Сломана пружина или отвернут винт, укрепляющий шпильку 90	Сменить пружину или завернуть винт
Ударник не поднимается вверх	Слишком низко опустился ударник	Навернуть гайки и опустить молоток
Молоток ломается	Молоток не попадает в отверстие носителя гвоздя	Изменить установку молотка 96 или подушки 83
	Чрезмерно закален молоток	Заменить молоток новым или отпустить старый молоток
	Молоток еще не выйдет из носителя гвоздя, когда последний начинает отходить назад	Произвести правильную установку носителя гвоздя

Продолжение

табл. 4

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не включается двигатель М <i>(приложение 4)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сгорели предохранители <i>F2, F3</i>. 2. Неисправен пускатель магнитный К1 3. Обрыв цепи 4. Неисправны кнопки <i>S2, S3</i> 5. Неисправен двигатель М 	<p>Заменить плавкую вставку</p> <p>Обнаружить неисправность, ликвидировать ее, при невозможности заменить пускатель</p> <p>Прозвонить и восстановить найденный обрыв</p> <p>Найти неисправность, ликвидировать ее, при невозможности заменить</p> <p>Заменить исправным</p>
Не включается электромагнит главного вала <i>(приложение 4)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сгорели предохранители <i>F2, F3</i> 2. Неисправен пускатель магнитный К2 3. Обрыв цепи 4. Неисправен микропереключатель <i>S1</i> 5. Неисправен электромагнит У 	<p>Обнаружить неисправность, заменить плавкую вставку</p> <p>Обнаружить неисправность, ликвидировать ее, при невозможности заменить пускатель</p> <p>Прозвонить и восстановить найденный обрыв</p> <p>Найти неисправность, ликвидировать ее, при невозможности заменить</p> <p>Обнаружить неисправность, ликвидировать ее, при невозможности заменить исправным</p>

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машина для гвоздевой
затяжки обуви

(наименование изделия)

ЗВ2-0
(обозначение)


Заводской номер

Соответствует техническим
условиям на машину
~~ТУ 27.06.1834 7627.20-2476-80~~
и признана годной для
эксплуатации

Дата выпуска

И.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку




10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Каждая машина должна быть принята ОТК предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Начало исчисления гарантийного срока со дня ввода машины в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих предприятий, 9 месяцев - для строящихся предприятий со дня поступления машины на предприятие.

Комплектующие изделия гарантированы в пределах тех сроков, которые установлены на них стандартами или техническими условиями и поставляются в количествах, обеспечивающих работу изделия в период гарантийного срока.

Срок службы машины до первого капитального ремонта 2 года.

Ресурс машины (наработка машины от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до наступления предельного состояния) - 10 лет.

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять составные части в течение срока гарантии, при условии соблюдения правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗВ2-0	ПС	Лист
53						

II. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Машина должна быть подвергнута на консервацию согласно ГОСТ ИЗ 168-69 и упакована в ящик.

Машину в упакованном виде следует хранить в закрытом помещении или под навесом при температуре 283К (10°C).

При хранении машины под навесом при температуре не ниже 263К (-10°C) она должна быть дополнительно закрыта водонепроницаемым материалом.

Распакованная машина должна храниться в помещении с регулируемыми параметрами атмосферы: 278К (5°C) при относительной влажности не более 70%.

Через 24 месяца хранения необходимо произвести первую консервацию.

Запрещается при транспортировании бросать и кантовать ящик с машиной.

Тара и упаковка должны обеспечить сохранность машины при транспортировке.

Схему строповки смотри рис. I2.




Рис.12 Схема строповки

Комплект поставки

№ строки	Обозна-чение	Наиме-нование	Кол.	Габарит-ные размеры, мм	Масса, кг	Завод-ской номер	Обозначе-ние укла-дочного или упа-ковочного места	При-ме-чание
I	ЗВ2-0							

Лист

56

Приложение 2

Номер строки	Формат	Обозначение	Наименование	Куда входит		Количество на изделие		Примечание
				обозначение	кол.	С	С-01	
1			<u>Комплект запасных частей</u>					
2			<u>Сборочные единицы</u>					
3								
4		382-0 С2-30	Фиксатор	382-0 С2	1	5	5	
5		382-0 С5-7	Каретка левая	382-0 С5-1	1	2	2	*
6		382-0 С5-9	Каретка правая	382-0 С5-2	1	2	2	
7								
8								
9								
10			<u>Заимствованные из машинки</u>					
11								
12		38-1 С12-3	Привод чулонка	382-0 С4	1	1	-	
13				38-1 С12	1	-	1	
14						1	1	
15								
16			<u>Детали.</u>					
17								
18		382-0 2-115	Корпус	382-0 С2-5	1	1	1	
19		382-0 2-117	ловитель левый	382-0 С2-5	1	10	10	
20		382-0 2-118	ловитель правый	382-0 С2-5	1	10	10	
21		382-0 2-130	Рубка	382-0 С2-25	1	2	2	
22		382-0 2-131	Сервдо	382-0 С2-25	1	1	1	
23		382-0 2-133	Рубка	382-0 С2-25	1	2	2	
24		382-0 2-138	Втулка шкива	382-0 С2	1	1	1	
25			пластинка					
26		382-0 4-7	нижняя	382-0 С4	1	1	-	

№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Куда входит		Количество на изданье	Примечание
				обозначение	кол.		
1		382-0. 5-21	Рейка левая	382-0 C5-1	1	2 2	
2		382-0. 5-23	Ножедержатель левой	382-0 C5-1	1	2 2	
3		382-0 5-24	Нож левой	382-0 C5-1	1	20 20	
4		382-0 5-27	Направляющая левая	382-0 C5-1	1	1 1	
5		382-0 5-28	Сектор зубчатый	382-0 C5-1	1	1 1	
6				382-0 C5-2	1	1 1	
7						2 2	*
8		382-0 5-29	Ось шестерни	382-0 C5-1	1	1 1	
9				382-0 C5-2	1	1 1	
10						2 2	
11		382-0 5-33	Направляющая правая	382-0 C5-2	1	1 1	
12		382-0 5-35	Рейка правая	382-0 C5-2	1	2 2	
13		382-0 5-37	Нож правый	382-0 C5-2	1	20 20	
14		382-0 5-38	Ножедержатель правый	382-0 C5-2	1	2 2	
15		382-0 5-43	Кулачок	382-0 C5-4	1	2 2	
16							
17							
18		Задиметрованные	из машиной			38-1	
19		38-1 213	Молоток	382-0 C2-21	1	1 1	
20		38-1 294	Корпус	382-0 C4	1	1 -	
				38-1 C12	1	- 1	
						1 1	
22		38-1. 300	Челюк	382-0 C4	1	2 -	
				38-1 C12	1	- 2	
						2 2	
24		38-1. 305	Отсекатель	382-0 C4	1	5 -	
				38-1 C12	1	- 5	
						5 5	

№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Куда входит		Количество из запасов	Примечание
				обозначение	кол.		
1		38-1. 313	Верхняя пластина бд челноков	382-0 С4	1	1	-
2				38-1 С12	1	-	1
3						1	1
4		38-1 454	Звено	382-0 С2-25	1	1	1
5							
6							
7							
8		*	поставляются с механизмом ножей				
9							
10			Прочие изделия				
11							
12			Подшипник 16x20 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-34	2	2	2
13			Подшипник 16x25 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-7	1	2	2
14			Подшипник 18x32 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-11	2	2	2
15			Подшипник 20x16 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-11	1	2	2
16			Подшипник 20x20 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-11	2	2	2
17			Подшипник 20x25 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-11	1	1	1
18				382-0 С3	2	2	-
19				382-0 С10	2	-	2
20						3	3
			Подшипник 20x32 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-11	2	2	2
			Подшипник 25x25 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С3	2	2	-
				382-0 С10	2	-	2
						2	2
			Подшипник 30x40 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-11	4	4	4
			Подшипник 40x60 ТУ-27-01-01-2-71	382-0 С2-37	1	2	2
			Преодолехромитал ПР-45-05 АГ0.481.501-ТУ	382-0 С7-7	2	2	2

Номер строки	Формат	Обозначение	Наименование	Куда походит		Количество на изыскание	Примечание
				обозначение	кол.		
1			Комплект инструментов и принадлежностей			С С-01	
2			Ключ 7814-0003А2		1 1 1		ПОКУПН.
3			Хим. Окс. прм.				
4			ГОСТ 2839- 71				
5			Ключ 7814-0007А2		1 1 1		ПОКУПН.
6			Хим. Окс. прм				
7			ГОСТ 2839- 71				
8			Ключ 7814-0023А2		1 1 1		ПОКУПН.
9			Хим. Окс. прм				
10			ГОСТ 2839- 71				
11			Отвертка 7810-		1 1 1		ПОКУПН.
12			2313 Хим. Окс прм				
13			ГОСТ 17199- 71				
14			Отвертка 7810-		1 1 1		ПОКУПН.
15			2330 Хим. Окс прм				
16			ГОСТ 17199- 71				
17							
18		7812- 9104	Ключ		1 1 1		Термообр
19		7812- 9107	Ключ		1 1 1		Термообр
20							
21		ЗВ-1 732	Ключ 11		1 1 1		
22		СПР3 - 29	Ключ		1 1 1		
23							
24			Масленка наплив		1 1 1		
25			ная ёмкостью 0,1 л				

Эм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

БИЗ-0 ИС

Копировано