

www.promelectroavtomat.ru

Рис. 25. Структурная схема системы управления





Рис. 27 Электрическая схема
соединений панели.



- К1
- А10
- В10
- С10
- М10
- 14
- 15
- 16
- 21
- 41
- 44
- 46
- 47
- 50
- 51
- 56
- 61
- 66
- 67
- 68




Рис. 66 Электрическая схема соединений станции управления