TY 1850

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ЗАКРЕПОЧНЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН

Компания "Крунг" тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Предупреждения перед эксплуатацией	3
	Предосторожности во время эксплуатации	
	Установка двигателя	
	Установка бобинодержателя	
5.	Снятие защитного кожуха	.4
3 .	Подъем головки машины	.5
7.	Установка головки машины	5
8.	Закрепление шкива холостого хода	.6
9.	Шкив двигателя и клиновидные ремни	.6
	Установка цепи	
	Смазка	
	Работа на швейной машине	
	Используемые иглы и пошиваемые ткани	
	Установка иглы	
15.	Заправка нити в машину	.9
	Установка и извлечение шпульного колпачка	
	Намотка шпульки	
	Заправка нити в шпульный колпачок	
	Натяжение нити	
20	Регулировка пружины нитепритягивателя	11
	Регулировка длины и ширины закрепки	
	Регулировка подачи ткани по времени	
	. Регулировка уменьшения натяжения нити по времени	
	Взаимоположение иглы и челнока	
	. Регулировка обрубщика нити	
	. Регулировка бокового положения прижимной лапки	
	. Регулировка высоты подъема прижимной лапки	
	. Регулировка пластинки безопасности	
	. Характеристики	
	. Как добавлять смазочное вещество на редуктор	
	. Неисправности: причины и устранение	


1. Предупреждения перед эксплуатацией



швейную Перенося защитный кожух.


Главный вал машины машину, не держите ее за должен вращаться только в направлении, указанном стрелкой. Никогда позволяйте валу вращаться в обратном направлении.

Если вы видите красный цвет в окошке индикатора уровня глядя в него сверху вниз, то вы должны добавить масла в машину. следуя указаниям, которые приведены в гнаве «Смазка».



Если вы работаете на машине впервые после нокупки или вы не использовали ее долгое время, то перед началом работы необходимо добавить несколько капель масла на главный вал машины через отверстие (1) и одну каплю — на движущуюся поверхность бегунка челнока.


2. Предосторожности во время эксплуатации



Во время работы машины следите за тем. чтобы ваши нальцы находились в стороне от прижимной лапки.

Никогда не подпосите волосы или пальны близко к маховику, клиновидному ремию. маховику устройства для намотки шпульки или двигателю во время работы машины, потому что это может привести к тяжелым травмам.


тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru



Снимая защитный кожух, убедитесь, что вы отключили питание машины.

Если ваша машина снабжена защитным кожухом, защитными устройствами для пальцев и глаз, то никогда не запускайте машину в работу без них.


3. Установка двигателя



- 1. Прикрените платформу двигателя (2) к столу (1) с помощью болтов (4), виброустойчивых резиновых прокладок (5), найб (6), пружинных найб (7) и гаек (8).
- 2. Используя болты (9), шайбы (10), пружиншые шайбы (11) и гайки (12), установите двигатель (3) на платформу (2).

Примечание: при установке, пожалуйста, совместите направление платформы (2) с осыо двигателя (13).

4. Установка бобинодержателя




- 1. Соберите бобинодержатель и установите его в отверстии в столе.
- 2. Затяните гайку (1), чтобы закрепить бобинодержатель. Если еделана нотолочная проводка, то пропустите шнур питання через стойку бобинодержателя.

5. Снятие защитного кожуха

1. После того, как вы перенесли швейную машину, снимите винт (1), чтобы защитный кожух (2) легко и быстро снимался и закреплялся.


тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru



2. Если вы хотите снять защитный кожух, го тяните его на себя, пока удерживающая пружина (3) не отпустит его, а затем снимите его.

*Для того, чтобы установить защитный кожух, выполните описанные выше действия в обратиом порядке.


6. Подъем головки машины



- 1. Снимите защитный кожух. После установки головки машины на машины столе нажмите (в направлении, указанном стрелкой (А)) на защелку (1) в основании платформы и поднимите головку машины в направлении, указанном стрелкой (В).
- 2. Отпустите защелку и поднимайте головку машины в направлении (В) до тех пор, пока она не зафиксируется.


*Для того, чтобы опустить головку машины, ослабьте фиксатор, потянув защелку на платформе вверх.

7. Установка головки машины



- 1. Установите платформу основания (1) на стол (6) и закрените ее в трех местах с номощью болтов (2), плоских шайб (3) и (4) и гаек (5).
- 2. Закрепите точку (A) перед тем, как поднимать головку машины, затем закрепите две точки (B).

8. Закрепление шкива холостого хода



Прикрепите шкив холостого хода (1) к основанию (2) винтами (3).

Примечание: Отрегулируйте расстояние (A) так, чтобы оно позволяло проходить только клиновидному ремню.


9. Шкив двигателя и клиновидные ремни

- 1. В швейных машинах данной модели используются клиновидные ремни М-типа.
- 2. Данная машина оснащена двумя клиновидными ремнями: для высокоскоростного и низкоскоростного шитья.
- 3. Связь между размером шкива двигателя, клиновидным ремнем и скоростью шитья отражена в таблице, представленной ниже.

Частота	Скорость шитья	№ шкива двигателя	Выгравированная метка	Высокоскоростной клиновидный ремень	Низкоскоростной клиновидный ремень
	2300	* 11-9	50—2300	11—12 (50")	
50 Гц	2000	* 11-9	50—2000	11—12 (49")] 11 12 (46")
	1800	* 11-9	50—1800	11—12 (48")	:
	2300	* 11-9	60—2300	11—12 (49")	
60 Гц	2000	* 11-9	60—2000	11—12 (48")] 11 - 12 (46")
<u></u> _	1800	11-9	60—1800	11—12 (47**)	

Примечание: шкивы, помеченные в таблице звездочкой, подходят только для шитья хлопчатобумажными нитями. Пожалуйста, подберите подходящий шкив для пошива не хлопчатобумажными нитями.


Установка шкива двигателя



Установите шкив (1) на ось двигателя (2) так, чтобы один из двух винтов (3) упирался в плоскую поверхность оси, затем затяните винты (3).


тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Установка ремней



- 1. Установите высокоскоростной клиновидный ремень (1) на высокоскоростной шкив большого диаметра (2) и шкив двигателя.
- 2. Установите низкоскоростной клиновидный ремень (3) на низкоскоростной шкив малого диаметра (6) и шкив двигателя, протянув его через шкив уменьшения давления (4) и шкив холостого хода (5).
- 3. Переместите шкив двигателя вперед или назад так, чтобы расстояние между высокоскоростным клиновидным ремпем (1) и маховиком устройства для намотки шпульки (7) составило 2-3 мм.
- 4. Ослабьте винт (8) и переместите двигатель вправо или влево так, чтобы высокоскоростной клиновидный ремень мягко касался маховика устройства для намотки шпульки, если последний находится в работе (см. главу «Намотка шнульки»).
- 5. Ослабьте винт (9) и переместите платформу двигателя (11) вверх или вниз с помощью регулировочной гайки (10), чтобы высокоскоростной клиновидный ремень прогибался на 10 мм, если надавить на него в середине (точка A).
- 6. Ослабьте винт (12) и переместите шкив холостого хода в направлении, указанном стрелкой, чтобы низкоскоростной клиновидный ремень прогибался на 10 мм, если надавить на него в середине (точка В). (В это время, установите шкив холостого хода, совместив его с выгравированной на установочной пластине меткой (14)).


10. Установка цепи



Проденьте крюк (3) S-формы в отверстие на конце пускового рычага (2) и наденьте цень (1) на тот же крюк.

тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

11. Смазка



- 1. Смазывайте машину один раз в день. Добавлять масло следует через специальное отверстие (2) до тех пор. пока красный цвет в окошке (1) индикатора уровня масла не исчезнет полностью, если смотреть в него сверху вниз.
- 2. Пользуйтесь маслом Juki New Defrix oil No.2 или spindle oil No.2.

*При работе с питепритягивателем для нитей из синтетических волокон

Добавьте силиконовое [кремний-органическое] масло через специальное отверстие (3), если вы работаете с нитепритягивателем (4) для нитей из синтетических волокон. Затем убедитесь, что нить, прошедшая через нитенаправитель (4) покрыта силиконовым маслом.


12. Работа на швейной машине

Работа на швейной машине выполняется в следующем порядке:

- 1. Включите питание машины.
- 2. Легко нажмите на пусковую педаль и прижимная лапка опустится вниз. Если вы хотите, чтобы прижимная лапка снова поднялась, то отпустите педаль.
- 3. Нажмите педаль сильнее, и швейная машина начнет выполнять закрепку. Сразу же после того, как машина начнет выполнение, отпустите педаль.
- 4. Когда машина завершит установленный цикл, прижимная ланка автоматически поднимется, а игольная и челночная нити будут обрезаны до того, как машина остановится.

(Предупреждения)

- 1. Убедитесь, что вы отпустили педаль сразу после того, как машина начала выполнять закрепку, иначе она не остановится в установленном месте.
- 2. Если вы нажмете на педаль не достаточно сильно, то машина может остановиться на первом же стежке. В этом случае нажмите на педаль сильнее ещё раз.
- 3. Если машина не работает, даже если вы нажали на педаль достаточно сильно, то отключите ее питание и снимите защитный кожух. Затем поверните шкив переключения (1) (рифленую деталь) в направлении, указанном стрелкой на низкоскоростном шкиве (2).
- 4. Данная машина может шить слегка неровно холодным утром, потому что в ней применяется смазка многих деталей. В таком случае, сначала выполните 5-6 закрепок на холостом холу.




* Работа на швейной машине вручную

Отключите питание машины, снимите верхнюю часть пружины (3), поверните низкоскоростной шкив (2) два раза в направлении, указаниом стрелкой, и прижимная дапка опустится. Затем нажмите на пусковую педаль и машина мажет управляться вручную.

13. Используемые иглы и пошиваемые ткани

Ткань	Иглы	Игольная пластина	Ношиваемые изделия	
Ткани из синтетических волокон	#14 (DP x 5) #14 (DP x 5, SUPER иглы)	3—19.1	Мужские костюмы. женская одежда	
Ткани средней тяжести	#16 (DP x 5)	3—19.1	Мужские костюмы, женская одежда	
Тяжелые ткани	#18 (DP x 5)	319.1	Рабочая и верхняя одежда	

14. Установка иглы




Ослабьте винт (1), вставьте иглу (2) в отверстие игловодителя до упора так, чтобы канавка иглы была направлена на вас, затем затяпите винт (1).

(Примечание)

- 1. Если машина формирует стежки в закрепке как показано на рисунке (А), то переустановите иглу так, чтобы она была немного повернута влево.
- 2. Используйте иглы серии SUPER для работы с нитками или тканью из спитетических волокон.

15. Заправка нити в машину




Заправьте нити в машину как показано на рисунке слева. Оставьте около 4 см нити на игле.

(Примечание)


- 1. Для пошива нитями из синтетических волокон (применяется силиконовое масло), проденьте нить также через смазывающий нитепаправитель (1).
- 2. Для пошива толстыми нитями, проденьте нить только через одно из отверстий в нитенаправителе игловодителя (2).

16. Установка и извлечение шпульного колпачка




- Откройте крышку цилиндрического кропштейна (1).
- 2. Поднимите и держите фиксирующий рычаг шиульного колначка, чтобы извлечь колначок (2). Шпулька не выпадет из шпульного колпачка, пока вы удерживаете фиксирующий рычаг (3) в поднятом состоянии.
- 3. Для того, чтобы вновь установить ишульный колначок в челноке, наденьте его на ось челнока и защелкните фиксирующий рычаг.

17. Намотка шпульки




- 1. Установите шнульку на ось устройства для намотки ингульки.
- 2. Заправьте устройство нитью, как показано на рисунке, и намотайте 4-5 оборотов нити на шпульку.
- 3. Толкните защелку (3) устройства для намотки ингульки по направлению к шнульке (направление указано стрелкой), и устройство начнет наматывать нить на шпульку. Намотка остановится автоматически, когда количество намотанной нити достигнет определенного: 80% емкости ингульки.
- 4. Для того, чтобы уменьшить количество наматываемой на инпульку нити, ослабьте гайку (4) и винт в регулировочном винте (5).
- 5. Если нить паматывается вокруг ппіульки перавномерно, то ослабьте винт (6) и переместите основание (7) устройства в направлении, указанном стрелкой, чтобы выполнить регулировку.

18. Заправка нити в шпульный колпачок



- 1. Возьмите инульку (1) в руки так, чтобы нить разматывалась в направлении, указанном стрелкой и вставьте ее в ишульный колпачок (2).
- 2. Пустите нить через прорезь (3) в шпульном колпачке. Проденьте нить так, чтобы она проходила под питепритягивающей пружиной и выходила в отверстве (4). Убедитесь, что ппулька вращается в направлении, указанном стрелкой, если потянуть за нить.
- 3. Пустите нить через отверстие (5) и оставьте около 2,5 см нити свободно свисать из отверстия.

19. Натяжение нити



*Регулировка натяжения игольной нити


С каждым поворотом контроллера №1 (1) натяжения нити по часовой стрелке длина остающейся на игле после обрубки нити будет уменьшаться, и наоборот. Наименьшая допустимая длина остающейся на игле после обрубки нити должна позволять ей не выскальзывать из иглы.

С каждым поворотом контроллера №2 (2) натяжения нити по часовой стрелке натяжение игольной нити будет усиливаться, и наоборот.

*Регулировка натяжения челночной нити

Поворачивая винт (3) регулировки натяжения нити по часовой стрелке, вы усиливаете натяжение челночной нити, и наоборот.

20. Регулировка пружины нитепритягивателя



Нормальный ход пружины (1) нитепритягивателя составляет от 6 до 8 мм. а натяжение на пусковой точке — от 30 до 50 г.

*Регулировка хода


Ослабьте винт (2), и поверните сборный узел (3) контроллера натяжения по часовой стрелке, чтобы увеличить ход, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.

*Регулировка натяжения

Вставьте плоскую часть отвертки в капавку на колонке натяжения (4) и новерните ее по часовой стрелке, чтобы усилить натяжение, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.

(Примечание) Ослабьте натяжение пружины витепритягивателя для работы с питями из синтетических волокон.

21. Регулировка длины и ширины закрепки




*Регулировка длины закрепки

Толкните и откройте крышку (A) (1) в основании в направлении, указанном стрелкой, и ослабьте гайку (2) с номощью гаечного ключа, прилагаемого к машине. Поверните регулятор (3) поперечной подачи по направлению к вам, чтобы увеличить длину закрепки, и наоборот. После регулировки затяпите гайку (2) и закройте крышку (A) (1).

*Регулировка ширины закрепки

Толкните и откройте крышку (В) (5) в основании в направлении, указанном стрелкой, и ослабьте гайку (6) с помощью гаечного ключа, прилагаемого к машине. Поверните регулятор подачи (7) против часовой стрелки, чтобы увеличить ширину закренки, и наоборот. После регулировки затяните гайку (6) и закройте крышку (В) (5).

22. Регулировка подачи ткани по времени




- 1. Поднимите головку машины (см. главу «Подъем головки машины»).
- 2. Ослабьте інестигранную гайку (3) и винт в углублении (4), поверните кулачок (5) нодачи и выполните регулировку так, чтобы подача материала завершалась полностью к моменту, когда острие иглы (1) опустится на высоту 7-10 мм над поверхностью игольной пластины (2).Повернув кулачок подачи по часовой стрелке, вы задержите завершение подачи ткани, и наоборот.
- 3. После регулировки хорошо затяните винт в углублении (4) и шестигранную гайку (3).

*Нити достигают лучшего натяжения, когда указанная выше высота составляет около 7мм.

*Если нервые стежки в строчке теряют форму и вы иньете нитками из синтетических волокон, то увеличьте указанную выше высоту до 10 мм, чтобы предотвратить подобные проблемы.


4. Регулирующий кулачок (6) остановки движения поворачивается вместе с кулачком (5) подачи. Следовательно, вы должны ослабить винт (10) и поворачивать регулирующий кулачок остановки движения, чтобы бегунок (7) производил остановку движения при низкоскоростном изменении, когда останавливающий крюк (8) падает на винт №1 (9) останавливающего кулачка на последнем стежке.

23. Регулировка уменьшения натяжения нити по времени



- 1. Снимите пять винтов (1) и верхнюю крышку (2).
- 2. Ослабьте винт (4) в углублении (3) натяжения с регулятора гаечного ключа (5) L-формы и поверните регулятор натяжения. чтобы расстояние между концом соединительного штока (6) и пластинки (7) поддерживающей колонки натяжения составляло 4мм, когда прижимная поднята (когда ланка соединительный шток (6) отдален).
- 3. После регулировки хороно загяните винт (4) в углублении.

24. Взаимное положение иглы и челнока



(Регулировка высоты игловодителя)

- 1. Поверните шкив переключения рукой, чтобы привести игловодитель (1) в самое нижнее положение его хода (см. главу «работа на швейной машине»).
 - 2. Снимите резиновый колпачок и ослабьте винт (2).
- 3. Поверните приводной шкив рукой, чтобы верхняя линия (A), выгравированная на игловодителе, находилась на одном уровне с нижним концом втулки (3) игловодителя. Затяните винт (2).

(Регулировка положения челнока)

- 4. Поверните рукой приводной шкив дальше, пока пижняя линия (В), выгравированная на игловодителе (1), не ветанет на одном уровне с нижним концом втулки (3) игловодителя.
- 5. Ослабьте винт (4) приводного механизма челнока и откройте фиксаторы (5) дорожки качения челнока, справа и слева соответственно, потянув их на себя, чтобы снять кольцо (6) дорожки качения.


(Примечание) В это время, внимательно следите за тем, чтобы челнок (7) не унал.

6. Выполните регулировку так, чтобы между иглой и передним концом приводного механизма (9) челнока не оставалось зазора, если острие челнока (7) совместить с центром (С) иглы (8). Затем затяните винт (4) приводного механизма челнока.

(Предупреждение) В это время, очень внимательно следите за тем, чтобы дорожка качения челнока не скользила в направлении вращения.


- 7. Ослабив винт (10), поверните регулировочный шпиндель (11) дорожки качения челнока по или против часовой стрелки, чтобы обеспечить расстояние от 0.05 до 0.1 мм между штой (8) и челноком (7), затем затяпите винт (10).
 - 8. После регулировки вновь установите кольцо (6) дорожки качения.

25. Регулировка механизма обрезки



- 1. Снимите пружину (1) натяжения пускового рычага и запустите машину (прижимная дапка останется впизу, когда машина остановится).
- 2. Ослабьте винт (4) и отрегулируйте положение движущегося ножа (3), совместив отверстие (A) ножа с игольным отверстием в направителе (2).
- 3. Ослабьте винт (6) и отрегулируйте положение встречного ножа (5) так, чтобы расстояние между ним и направителем (2) составило 0.5 мм.

26. Регулировка бокового положения прижимной лапки



Ослабьте гайку (3) и переместите регулятор поперечной подачи в направлении (В), чтобы передвинуть боковой пентр (А) прижимной лапки (1) вправо, и в направлении (С), чтобы передвинуть его влево.

*Для создания закрепки из 42 стежков, установите боковой центр на двадцать шестом стежке.

*Для создания закрепки из 28 стежков, установите боковой центр на восемналцатом стежке.

*Для создания закрепки из 21 стежка, установите боковой центр на тринадцатом стежке.

(Примечание)


Для того, чтобы скорректировать небольшое отклонение центра боковой подачи ткани, ослабьте гайку, описанную в главе «Регулировка длины и ширипы закрепки», и толкните прижимную лапку вправо или влево рукой, чтобы выполнить регулировку.

27. Регулировка высоты подъема прижимной лапки

Высоты подъема прижимной лапки может достигать 17 мм.

- 1. Приведите машину в режим остановки работы и выкрутите 5 винтов (1), чтобы снять верхнюю крышку (2).
 - 2. С помощью гаечного ключа (3) L-формы ослабьте винт (5) в углублении зажима (4).
- 3. Опустите вниз гаечный ключ (3) L-формы, чтобы увеличить высоту подъема прижимпой ланки, или поднимите его, чтобы уменьшить высоту.
 - 4. Хорошо затяните винт (5) после регулировки.
- 5. Если правая и левая прижимные лапки находятся не на одной высоте, ослабьте випт (7) и отрегулируйте положение поддерживающей иластины (8) рычага прижимной дапки, чтобы выровнять их.

тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru





(Предупреждение)

тем, чтобы Внимательно следите рычага поддерживающая пластина (8)прижимной лапки не мешала кронштейну подачи (9).

Если поддерживающая пластина рычага прижимной лапки мешает грязесъемнику, пеобходимо изменить высоту последнего с помощью винта (10).

Регулировка пластинки безопасности 28.





Ослабьте два винта (3) и выполните регулировку так, чтобы поперечное расстояние между пластинкой расстояние безопасности (1) и рычагом (2) подъема составляло от безопасности (1) и рычагом подъема (2) 0.2 до 0.5 мм, если прижимная напка поднята во время составляет от 1.5 до 2.5 мм во время остановки движения, а продольное расстояние между высокоскоростного выполнения закрепки ними составляло от 1.5 до 2.5 мм, если прижимная (прижимная лапка опущена). ланка опущена.

продольное Убедитесь. OTP между пластинкой


Характеристики 29.

	Стандарт	Подкласе				
Модель	FY 1850	FY 1850-1	FY 1850-2	FY 1850-10	FY 1850-20	!
Применение	Изготовление закрепок большого размера	Изготовление закрепок маленького размера	←	Изготовление петель и закрепок	- - 	

тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Скорость шитья (ст./мин)			1800		
Вид стежков				,	
Число стежков	42	21	28	21	28
Ширина закрепки (мм)	1.5~3	←	←	1.5~3 (стандарт - 2.5)	←
Длина закрепки (мм)	8~16	4~8 (стандарт — 8)	←	4~8 (стандарт 6)	
Ишы	DPx5 #14 #16	-	←	DPx5 #14 #16	← —
Высота подъема прижимной лапки (мм)	Максимальная — 17				
Смазочное масло	Juki New Defrix oil No.2 или spindle oil No.2.				

30. Как добавлять смазочное вещество на редуктор



Добавление смазочного вещества на редуктор производится в представленном пиже порядке, когда машина находится в эксплуатации больше полугода или если она дребезжит.

- 1. Остановите работу машины и снимите винт (1).
- 2. Откройте тюбик (2) со смазочным веществом, прилагаемый к маншине, ввинтите его в отверстие (A) и выдавите вещество из тюбика.
- 3. Выкрутите тюбик (2) из отверстия (A) и протолкните смазочное вещество внутрь с номощью винта (1).
- 4. Повторите вновь введение смазочного вещества и протолкните его с помощью випта дважды.
 - Затяпите винт (1).

(Примечание) Если смазочное вещество проходит в прибор неровно, то вам нужно вкрутить тюбик (2), включить нитание машины и подвигать прижимную лашку вверх и вниз два или три раз с помощью рычага (3). Выполнив эти действия, вы обеспечите более легкое прохождение смазочного вещества.

Компания "Крунг" тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

31. Неисправности: причины и устранение

Проблема	Причина		Способы устранения	Страница
Игольная нить	1) В начале работы машина		Отрегулируйте расстояние	13
выскальзывает из	пропускает стежки.	- 1	между иглой и челноком до	
иглы во время			0.05-0.1 мм.	
начала выполнения	· ·		Откорректируйте уменьшение	11
закрепки.	остается на игле после	i	натяжения нити по времени	!
	обрубки.		контроллером натяжения №2.	
		į.	Увеличьте натяжение	11
			пружины нитепритягивателя	
			или уменьшите натяжение	İ
	2) 11	- 1	нити контроллером №1.	
	3) Челночная нить слишком		Уменьшите натяжение	11
	короткая.		челночной пити.	
		!	Увеличьте расстояние между	14
			направителем игольного	
	45.77		отверстия и встречным ножом	1
	4) Плохо настроена подача	- 1	Отрегулируйте подачу ткани	12
**	ткани по времени.		повремени.	
Нить часто рвется	1) Челнок или приводной		Выньте их и удалите	. 10
или нить из	механизм имеют царапины.		царапины с помощью	13
синтетических		i	точильного камня или	
волокон	2.11	:	полировочной кожи.	
разделяется на	2) Направитель игольного	1	Отполируйте или замените	13
видимые части.	отверстия имеет царапины.		ero.	1.1
	3) Игла ударяется о прижимную	- 1	Отрегулируйте положение	: 14
	лапку.		прижимной лапки.	: 13
	4) Частички ткани попали в		Выньте челнок и удалите	1.3
	канавку на дорожке качения челнока.		грязь с дорожки качения.	
	5) Слишком сильное натяжение		Уменьшите натяжение	1 1
	игольной нити.	1	игольной нити.	!
	6) Натяжение пружины	!	Уменьшите натяжение,	11
	питепритягивателя слишком			
	сильное.			1
	7) Нити из синтетических	10	Воспользуйтесь силиконовым	: 8
	волокон размягчаются из-за	İ	маслом.	
	тепла, образующегося на	:		1
	игле.			
Игла часто	1) Игла погнута.	0	Замените погнутую иглу.	9
ломается.	2) Игла ударяет прижимную	О	Отрегулируйте положение	. 14
	ланку.		прижимной лапки.	İ
	3) Плохо настроена подача	0	Отрегулируйте подачу ткани	12
	ткани по времени.	1	но времени.	
	4) Игла елишком тонкая для	0	Замените ее на более толстую	9
	пошиваемой ткани.		в соответствии с пошиваемой	
			тканью.	
	5) Приводной механизм	0	Отрегулируйте положение	13
	чересчур ударяет по игле.		иглы и челнока.	_

Компания "Крунг" тел./факс: (495) 989-22-97 www.krung.ru

Нить не	1) Встречный нож затупился.	0	Замените встречный пож.	14
обрубается.	2) Различие в уровнях между	0	Увеличьте изгиб встречного	14
	направителем игольного	İ	ножа.	
	отверстия и встречным	0	Отрегулируйте положение	14
:	ножом недостаточно.		движущегося ножа.	
	3) Движущийся нож был	0	Отрегулируйте	13
	установлен неверно.	ļ	взаимоотношения иглы и	ļ
	4) Последний стежок пропущен.	<u>.</u>	челнока.	
Часто	1) Движения иглы и челнока	0	Отрегулируйте положения	13
пропускаются	неправильно	į	игны и челнока.	İ
стежки.	синхронизированы.			1
	2) Расстояние между иглой и	0	Отрегулируйте положения	13
İ	челноком слишком большое.	ĺ	иглы и челнока.	1
	3) Игла погнута.	0	Замените погнутую иглу.	j ()
	4) Плохо настроена подача	0	Отрегулируйте подачу ткани	12
1	ткани по времени.		по времени.	•
	5) Приводной механизм	0	Отрегулируйте положение	: 14
	чересчур ударяет по игле.		приводного механизма.	ļ
Игольная нить	1) Натяжение игольной пити не	0	Увеличьте натяжение	111
выходит на другой	достаточно сильнос.		игольной нити.	
стороне материала.	2) Механизм уменьшения	0	Проверьте, ослабляется ли	11
	натяжения работает	İ	диск натяжения №2 во время	!
	неправильно.	!	выполнения закрепки.	
	3) Игольная нить после обрубки	j 0	Увеличьте натяжение	11
!	остается слишком длинной.		контроллера №1.	
Нить рвется во	1) Движущийся нож был	0	Отрегулируйте положение	: 14
время обрубки.	неправильно установлен.		движущегося ножа.	<u>:</u>